

Diamond Aircraft Industries GmbH N.A. Otto-Straße 5 A-2700 Wiener Neustadt Austria

DAI SI 42-146 Page 1 of 1 8-Nov-2010 FT

SERVICE INFORMATION NO. SI 42-146

NOTE: Sl's are used only:

1) To distribute information from DAI to our customers.

2) To distribute applicable information/documents from our suppliers to our customers with additional information.

Typically there is no revision service for SI's. Each new information or change of that will be sent

along with a new SI.

I. TECHNICAL DETAILS

1.1 Airplanes affected:

All DA 42 and DA 42 M aircraft equipped with Thielert TAE 125-02-99 engine

1.2 Subject:

Thielert Aircraft Engines Service Bulletin TM TAE 125-1009 P1, Revision 4 ATA-Code: 61-20

1.3 Reason:

Thielert Aircraft Engine has issued Revision 4 of the Service Bulletin TM TAE 125-1009 P1 prescribing the installation of a vibration isolator between the gearbox and the CSU to prevent a failure of the proportional pressure reducing valve due to vibrations.

In revision 4 the applicability of this Service Bulletin was reduced to certain gearbox part numbers.

1.4 Information:

For detailed technical information refer to Thielert Aircraft Engines Service Bulletin TM TAE 125-1009 P1, Revision 4 which is applicable without any further additions or restrictions.

II. OTHERS

Thielert Aircraft Engines Service Bulletin TM TAE 125-1009 P1, Revision 4 is attached to this service information.

In case of doubt contact Thielert Aircraft Engines GmbH or Diamond Aircraft Industries GmbH.



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

Technische Mitteilung / Service Bulletin

PRIORITY 1 – Safety

Technische Mitteilung

Nr. / Datum:

TM TAE 125-1009 P1, Revision 4 / 22.10.2010

Service Bulletin No. /

Date:

TM TAE 125-1009 P1, Revision 4 / October 22, 2010

Betrifft:

Constant Speed Unit - Schwingungsdämpfer

Subject:

Constant Speed Unit - Vibration Isolator

Betroffenes Luftfahrtgerät: TAE 125-02-99 (CENTURION 2.0)

Type affected:

TAE 125-02-99 (CENTURION 2.0)

Betroffene Geräte-Nr.:

Alle DA42 Installationen mit Getriebe P/N 05-7212-K0088xx installiert, bei

denen die Erstausgabe, Revision 1, Revision 2 oder Revision 3 der TM

TAE 125-1009 P1 noch NICHT durchgeführt worden ist.

Models affected:

All DA42 installations with gearbox P/N 05-7212-K0088xx installed, that

have NOT been modified according to the

initial issue, revision 1, revision 2 or revision 3 of TM TAE 125-1009 P1.

Einstufung:

Kategorie P1 - Sicherheit

Classification:

Category P1 - Safety

Ausführung bis:

Maßnahmen sind innerhalb der nächsten 50 Flugstunden oder mit der nächsten Inspektion durchzuführen, aber spätestens bis zum 31.01.2010,

maßgebend ist das ersteintreffende Ereignis.

Time of Compliance:

Measures have to be accomplished within the next 50 flight hours or with

the next inspection, but not later than January 31, 2010 whichever occurs

first.

Grund:

Mögliche Motorausfälle, welche durch ein Versagen des Proportional-

druckreduzierventils aufgrund von Vibrationen verursacht wurden.

Reason:

Potential in-flight shut downs, which was the result of a malfunction of the

proportional pressure reducing valve due to vibrations.



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

Maßnahmen:

De-Installation der Constant Speed Unit und Ölkühlermodul

- ACHTUNG: Bei der Ausführung von Arbeiten am Propellersystem ist unbedingt auf Sauberkeit zu achten!
 - Die vier Schrauben und vier Unterlegscheiben an der Constant Speed Unit (CSU) demontieren und die Schrauben und Unterlegscheiben entsorgen. Siehe Bild 1 und Bild 2.

Constant Speed Unit



Bild 1

Schraube + Unterlegscheibe



Bild 2

2. Die Constant Speed Unit (CSU) abnehmen und so ablegen, dass keine Verunreinigungen möglich sind.



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

- 3. Das alte Ölkühlermodul demontieren und entsorgen. Siehe Bild 3.
- Hinweis: Das Ölkühlermodul wird nicht mehr benötigt.
 Ölkühlermodul



Bild 3

- 4. Die drei O-Ringe auf der Basisplatte sehr vorsichtig entfernen und entsorgen. Siehe Bild 4.
- ACHTUNG: Die Oberfläche der Basisplatte darf beim Entfernen der O-Ringe auf keinen Fall beschädigt werden oder Kratzer bekommen.
 Die Oberfläche der Basisplatte auf Kratzer überprüfen.
 Wenn Kratzer auf der Oberfläche der Basisplatte gefunden werden, MUSS Thielert Aircraft Engines GmbH benachrichtigt werden.

O-Ring




Bild 4



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

Installation des Vibration-Isolators und der Constant Speed Unit

■ ACHTUNG: Bei der Ausführung von Arbeiten am Propellersystem ist

unbedingt auf Sauberkeit zu achten!

♦ Hinweis: Die Teileliste befindet sich auf der letzten Seite dieser

Technischen Mitteilung. Die Itemnummern in der Beschreibung beziehen sich auf die Teileliste. Die Teileliste kann neben die Beschreibung gelegt werden, um einfacher auf sie Bezug nehmen zu können.

1. Die Basisplatte mit Papiertüchern reinigen. Siehe Bild 6.

■ ACHTUNG: Es muss unbedingt sichergestellt werden, dass die Basisplatte frei von Verunreinigungen durch Staub oder

Reste der Papiertücher ist.




Bild 6

- 2. Jeweils einen O-Ring (item 7) in jede der drei vorgesehenen Vertiefungen in der Basisplatte einsetzen. Siehe Bild 7.
- Hinweis: Die O-Ringe (item 7) vor dem Einsetzen leicht mit Getriebeöl befeuchten.



Bild 7



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

3. Einen O-Ring (item 5) in die Adapterplatte (item 1) einsetzen. Siehe Bild 8.





Bild 8

- Die vier Schrauben (item 3) mit Loctite 243 versehen. Siehe Bild 9.
- ACHTUNG: Wenn Loctite 243 (blue, medium-strength) verwendet wird, darf nur ein dünner Film auf die ersten 3-4 Windungen aufgebracht werden, abhängig von der Gewindegröße und der Gewindelänge. Falls sich Tropfen auf dem Gewinde sammeln oder falls die Loctite-Flüssigkeit aus der Gewindeverbindung austritt, ist das ein Anzeichen dafür, dass das Loctite zu großzügig aufgebracht worden ist, was vermieden werden sollte.



Bild 9



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

 Die Adapterplatte (item 1) auf die Basisplatte mit der Seite nach unten aufsetzen, die im 3. Arbeitsschritt mit einem O-Ring versehen worden ist, und die Adapterplatte (item 1) mit einer Hand in dieser Position halten. Siehe Bild 10.




Bild 10

6. Die Adapterplatte (item1) auf die Basisplatte mit Hilfe der Schrauben (item 3) montieren, die im 4. Arbeitsschritt mit Loctite 243 versehen worden sind. Siehe Bild 11.




Bild 11



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

 Die vier Schrauben (item 3) kreuzweise mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment anziehen. Siehe Bild 12. <u>Anzugsmoment:</u> 10 Nm




Bild 12

8. Jeweils einen O-Ring (item 5) in jede der drei vorgesehenen Vertiefungen der Adapterplatte (item 1) einsetzen. Siehe Bild 13.




Bild 13



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

9. Die fünf Schrauben (item 3) mit Loctite 243 versehen.

■ ACHTUNG: Wenn Loctite 243 (blue, medium-strength) verwendet wird, darf nur ein dünner Film auf die ersten 3-4 Windungen aufgebracht werden, abhängig von der Gewindegröße und der Gewindelänge. Falls sich Tropfen auf dem Gewinde sammeln oder falls die Loctite-Flüssigkeit aus der Gewindeverbindung austritt, ist das ein Anzeichen dafür, dass das Loctite zu großzügig

10. Den Vibration-Isolator (item 2) auf die Adapterplatte (item 1) platzieren, den Vibration-Isolator (item 2) mit einer Hand in dieser Position halten und die fünf Schrauben (item 3), die im vorherigen Arbeitsschritt mit Loctite 243 versehen worden sind, montieren. Die fünf Schrauben (item 3), beginnend mit der Schraube in der Mitte und dann kreuzweise, mit dem vorgeschriebenen

aufgebracht worden ist, was vermieden werden sollte.

Anzugsmoment anziehen. Siehe Bild 14 und Bild 15. Anzugsmoment:

10 Nm




Bild 14





Bild 15



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

 Jeweils einen O-Ring (item 5) in jede der drei vorgesehenen Vertiefungen des Vibration-Isolators (item 2) einsetzen. Siehe Bild 16.



- 12. Die beiden Sicherungsschrauben (item 8) mit Loctite 243 versehen. Siehe Bild 17.
- ACHTUNG: Wenn Loctite 243 (blue, medium-strength) verwendet wird, darf nur ein dünner Film auf die ersten 3-4 Windungen aufgebracht werden, abhängig von der Gewindegröße und der Gewindelänge. Falls sich Tropfen auf dem Gewinde sammeln oder falls die Loctite-Flüssigkeit aus der Gewindeverbindung austritt, ist das ein Anzeichen dafür, dass das Loctite zu großzügig aufgebracht worden ist, was vermieden werden sollte.




Bild 17



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

13. Die beiden Sicherungsschrauben (item 8) montieren und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment anziehen. Siehe Bild 18 und Bild 19.

Anzugsmoment: 5 Nm





Bild 18





Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

 Die Constant Speed Unit (CSU), geführt durch die Gewindebolzen, auf den Vibration-Isolator (item 2) montieren. Siehe Bild 20.

Gewindebolzen Constant Speed Unit





Bild 20

15. Die vier Gewindebolzen mit jeweils einer Unterlegscheibe (item 6) bestücken. Siehe Bild 21.







Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

- Die vier Gewindebolzen jeweils zwei bis drei Windungen oberhalb der Unterlegscheiben (item 6) mit Loctite 243 versehen. Siehe Bild 22.
- ACHTUNG: Wenn Loctite 243 (blue, medium-strength) verwendet wird, darf nur ein dünner Film auf 3-4 Windungen aufgebracht werden, abhängig von der Gewindegröße und der Gewindelänge. Falls sich Tropfen auf dem Gewinde sammeln oder falls die Loctite-Flüssigkeit aus der Gewindeverbindung austritt, ist das ein Anzeichen dafür, dass das Loctite zu großzügig aufgebracht worden ist, was vermieden werden sollte.



17. Die vier Gewindebolzen mit jeweils einer Spezialmutter (item 4) bestücken und die Spezialmuttern (item 4) dann kreuzweise mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment anziehen. Siehe Bild 23. Anzugsmoment: 10 Nm





Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

 Den Vordruck des Proportionaldruckreduzierventils entsprechend Kapitel 72-10.05 des aktuellen Reparaturhandbuchs RM-02-02 einstellen.

Hinweis:

Siehe TM TAE 000-0004 Revision 85 oder eine später veröffentlichte Revision, um die aktuelle Version des RM-02-02 zu ermitteln.

19. Einen Testlauf mit angeschlossenen Datenaufzeichnungsequipment gemäß dem aktuellen Betriebs- und Wartungshandbuchs (OM-02-02) durchführen.

Hinweis:

Siehe TM TAE 000-0004 Revision 85 oder eine später veröffentlichte Revision, um die aktuelle Version des OM-02-02.

20. Eine visuelle Inspektion durchführen und kontrollieren, dass es keine Leckagen gibt.



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

Correction:

De-installation of Constant Speed Unit and Oil Cooler Module

 Detach the four screws and four washers from the constant speed unit (CSU) and discard the screws and the washers. See Figure 1 and Figure 2.

Constant Speed Unit



Figure 1

Screw + washer



Figure 2

2. Remove the constant speed unit (CSU) and place it onto a clean paper towel.



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

- 3. Remove the old oil cooler module and discard it. See Figure 3.
- Note: The oil cooler module is not needed anymore.

Oil cooler module




Figure 3

- Remove the three O-rings at the ground plate very carefully and discard them. See Figure 4.
- CAUTION: The surface of the ground plate MUST NOT be damaged / get scratches when removing the O-rings.

 Check the surface of the ground plate for scratches.

 If any scratches on the surface of the ground plate have been found, Thielert Aircraft Engines GmbH MUST be contacted.

O-ring




Figure 4



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

Installation of the Vibration Isolator

■ CAUTION: Ensure all

Ensure absolute cleanliness when working on the

propeller system!

Note:

The part list is located on the last page of this Service Bulletin. Item numbers in the description refer to the part list. The part list may be placed next to the description for

easier reference.

1. Clean the ground plate with the help of paper towel(s). See Figure 5.

■ CAUTION: Make absolutely sure that no contamination such as parts of the paper towel or dust is located on the ground plate.




Figure 5

- 2. Fit one O-ring (item 7) into each of the three designated places in the ground plate. See Figure 6.
- Note:

Before fitting the O-rings (item 7), lightly moisten them with gearbox oil.




Figure 6



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

3. Fit one O-ring (item 5) to the adaptor plate (item 1). See Figure 7.



Figure 7

4. Place the adaptor plate (item 1) onto the ground plate with the side of the adaptor plate (item 1) facing down that was fitted with the O-ring (item 5) in working step No. 3. See Figure 8.




Figure 8



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

5. Apply Loctite 243 to four screws (item 3). See Figure 9.

■ CAUTION:

When using Loctite 243 (blue, medium-strength) only apply a thin film to about 3 or 4 threads, depending on thread size and the threaded length. If any drops collect on the thread or if Loctite fluid escapes from the threaded connection, this is an indication that it has been used too generously and should be avoided.




Figure 9

6. Attach the adaptor plate (item 1) to the ground plate with the four screws (item 3) that were prepared with Loctite 243 in working step No. 5. See Figure 10.




Figure 10



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

7. Tighten up the four screws (item 3) to the specified tightening torque. See Figure 11.

<u>Tightening Torque:</u>
10 Nm




Figure 11

8. Fit three O-rings (item 5) into the designated places at the adaptor plate (item 1). See Figure 12.



Figure 12



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

9. Apply Loctite 243 to five screws (item 3). See Figure 9.

■ CAUTION:

When using Loctite 243 (blue, medium-strength) only apply a thin film to about 3 or 4 threads, depending on thread size and the threaded length. If any drops collect on the thread or if Loctite fluid escapes from the threaded connection, this is an indication that it has been used too generously and should be avoided.

10. Place the vibration isolator (item 2) onto the adaptor plate (item 1). Hold the vibration isolator (item 2) in that position with one hand and attach the five screws (item 3) that were prepared with Loctite 243 in the last working step. Tighten up the five screws (item 3) to the specified tightening torque, starting with the screw in the middle and proceeding cross-wise. See Figure 13 and Figure 14.

Tightening Torque:

10 Nm




Figure 13




Figure 14



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

11. Fit one O-ring (item 5) to each of the three designated place at the vibration isolator (item 2). See Figure 15.




Figure 15

12. Apply Loctite 243 to both screws (item 8). See Figure 16.

■ CAUTION: When using Loctite 243 (blue, medium-strength) only apply a thin film to about 3 or 4 threads, depending on thread size and the threaded length. If any drops collect on the thread or if Loctite fluid escapes from the threaded connection, this is an indication that it has been used too

generously and should be avoided.




Figure 16



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

13. Attach the two screws (item 8) and tighten them up to the specified tightening torque. See Figure 17 and Figure 18.

<u>Tightening torque:</u>
5 Nm





Figure 17





Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4


14. Fit the constant speed unit (CSU) onto the four stud bolts. See Figure 19.

Stud bolt Constant Speed Unit



Figure 19

15. Fit one washer (item 6) onto each of the stud bolts. See Figure 20.





Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

16. Apply Loctite 243 to each stud bolt about two to three threads above the washers (item 6). See Figure 21.

■ CAUTION:

When using Loctite 243 (blue, medium-strength) only apply a thin film to about 3 or 4 threads, depending on thread size and the threaded length. If any drops collect on the thread or if Loctite fluid escapes from the threaded connection, this is an indication that it has been used too generously and should be avoided.



Figure 21

17. Fit one special nut (item 4) onto each of the stud bolts and tighten up the four special nuts (item 4) proceeding cross-wise to the specified tightening torque. See Figure 22.

Tightening Torque:

10 Nm



Figure 22



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

18. Preset the Proportional Pressure Reducing Valve according to Chapter 72-10.05 of the current Repair Manual RM-02-02.

Note:

See TM TAE 000-0004 Revision 85 or later published revision for the current version of RM-02-02.

19. Carry out a ground run with data recording equipment in accordance with the current Operation and Maintenance Manual (OM-02-02).

Note:

See TM TAE 000-0004 Revision 85 or later published

revision for the current version of OM-02-02.

20. Carry out a visual inspection and check for leaks.

Bemerkungen:

Hinweis:

Diese Technische Mitteilung gilt in Verbindung mit der

Technischen Mitteilung TM TAE 125-1007 P1 Rev. 2.

Remarks:

Note:

This Service Bulletin applies in conjunction with Service

Bulletin TM TAE 125-1007 P1 Rev. 2.



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1009 P1; Revision 4

Teile:

Parts:

Item	Teile Nummer / Part Number	Beschreibung / Description	Menge / Quantity
	05-9900-S000401	Installation Set Vibration-Isolator (contains item 1 through item 8)	1
1	05-7212 - K022002	Adaptor Plate - Constant Speed Unit	1
2	05-7212-K022302	Vibration Isolator - Constant Speed Unit	1
3	NM-0000-0036001	Hexagon Socket Screw - ISO 4762- M6x12-8.8-A2J	9
4	05-7212-K023401	Special Nut - M6-X8CrNiS18-9	4
5	NM-0000-0142401	O-ring - DIN 3771-6x2-80FPM610	7
6	NM-0000-0004601	Washer - ISO 7092-6-200 HV-A2J	4
7	NM-0000-0026301	O-ring - DIN 3771-8x2-80FKM610	3
8	05-7212-K023502	Screw	2
9		Loctite 243 (Thread Locker) - blue, medium-strength	as req'd

Zulassung:

Die technischen Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, wurden im Rahmen der Befugnisse der EASA- Genehmigung als

Entwicklungsbetrieb Nr. EASA.21J.010 genehmigt.

Approval:

The technical information contained in this document has been approved under the authority of EASA design Organisation Approval No.

EASA.21J.010.