

SERVICE INFORMATION NO. SI 42-130

NOTE: SI's are used only:

- 1) To distribute information from DAI to our customers.
 - 2) To distribute applicable information/documents from our suppliers to our customers with additional information.
- Typically there is no revision service for SI's. Each new information or change of that will be sent along with a new SI.

I. TECHNICAL DETAILS

1.1 Airplanes affected:

All DA 42 airplanes equipped with TAE 125-02-99 engines and DA 42 M airplanes

1.2 Subject:

TM TAE 125-1010 P1, Initial Issue, Replace Timing Chain
ATA-Code: 72-00

1.3 Reason:

To prevent a possible fracture of the timing chain, TAE issued the Service Bulletin TM TAE 125-1010 P1.

1.4 Information:

For detailed technical information see TM TAE 125-1010 P1, which is applicable without any further additions or restrictions.

II. OTHERS

Thielert Aircraft Engines Service Bulletin TM TAE 125-1010 P1 is attached to this Service Information.

In case of doubt contact Thielert Aircraft Engines GmbH or Diamond Aircraft Industries GmbH.

Technische Mitteilung / Service Bulletin**PRIORITY 1 – Safety**

**Technische Mitteilung
Nr. / Datum:** TM TAE 125-1010 P1, Erstausgabe / 01.04.2010

**Service Bulletin No. /
Date:** TM TAE 125-1010 P1, Initial Issue / April 01, 2010

Betrifft: Austausch Steuerkette

Subject: Replace Timing Chain

**Betroffenes
Luftfahrtgerät:** TAE 125-02-99 (CENTURION 2.0)

Type affected: TAE 125-02-99 (CENTURION 2.0)

Betroffene Geräte-Nr.: Alle

Models affected: All

Einstufung: Kategorie P1 – Sicherheit

Classification: Category P1 – Safety

Ausführung bis: Die folgende Ausführungszeit gilt für Motoren mit den
Seriennummern:

02-02-01510 bis einschließlich 02-02-01514
02-02-01518 bis einschließlich 02-02-01520
02-02-01529, 02-02-01717, 02-02-01718, 02-02-01720, 02-02-01721,
02-02-01727, 02-02-01728
02-02-01730 bis einschließlich 02-02-01733
02-02-01739 bis einschließlich 02-02-01752

Austausch Steuerkette TSN Motor von 500 Std. bis 600 Std.:
Maßnahmen sind innerhalb der nächsten 100 Flugstunden oder mit der
nächsten Wartung durchzuführen, maßgebend ist das ersteintreffende
Ereignis.

Checked

C. Rudolph, CVE

Approved

D. Hartung, Office of Airworthiness

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum:**Replaces Service Bulletin No. / Date:**

Page 1 / 3

Die folgende Ausführungszeit gilt für alle Motoren außer für die oben aufgeführten Motorseriennummern:

Austausch Steuerkette TSN Motor von 800 Std. bis 900 Std.:
Maßnahmen sind innerhalb der nächsten 100 Flugstunden oder mit der nächsten Wartung durchzuführen, maßgebend ist das ersteintreffende Ereignis.

Austausch Steuerkette TSN Motor über 900 Std.:
Maßnahmen sind innerhalb der nächsten 50 Flugstunden oder mit der nächsten Wartung durchzuführen, maßgebend ist das ersteintreffende Ereignis.

Time of Compliance:**The following compliance time applies for engines with S/N:**

02-02-01510 up to and including 02-02-01514
02-02-01518 up to and including 02-02-01520
02-02-01529, 02-02-01717, 02-02-01718, 02-02-01720, 02-02-01721,
02-02-01727, 02-02-01728
02-02-01730 up to and including 02-02-01733
02-02-01739 up to and including 02-02-01752

Replacement of timing chain for engine TSN from 500 hours to 600 hours:
Measures have to be accomplished within the next 100 flight hours or with the next maintenance, whichever occurs first.

Replacement of timing chain for engine TSN above 600 hours:
Measures have to be accomplished within the next 50 flight hours or with the next maintenance, whichever occurs first.

The following compliance time applies for all engines except engine S/N listed above:

Replacement of timing chain for engine TSN from 800 hours to 900 hours:
Measures have to be accomplished within the next 100 flight hours or with the next maintenance, whichever occurs first.

Replacement of timing chain for engine TSN above 900 hours:
Measures have to be accomplished within the next 50 flight hours or with the next maintenance, whichever occurs first.

Grund:

Möglicher Bruch der Steuerkette

Reason:*Possible fracture of the timing chain***Maßnahmen:**

1. Die Steuerkette gemäß dem aktuellen Reparaturhandbuch RM-02-02, Kapitel 72-30.02 austauschen.

Correction:

1. *Replace the timing chain in accordance with the current Repair Manual RM-02-02, Chapter 72-30.02.*

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum:

-

Replaces Service Bulletin No. / Date:

-

Bemerkungen:

-

Remarks:

-

Teile:**Parts:**

Teile Nummer / Part Number	Beschreibung / Description	Menge / Quantity
05-7233-K001901	Steuerkette / Timing Chain	1
05-7233-K001401	Steuerkette / Timing Chain	
05-7233-K000501	Steuerkettenrad / Chain Wheel	1
05-7251-K000301	Torx Schraube / Torx Screw	3
NM-0000-0029601	Dichtung / Gasket	1
NM-0000-0141201	O-Ring / O-Ring	1
05-3710-K000201	Dichtung / Gasket	1
05-7231-K001301	Dichtung Zylinderkopfhaube, außen / Gasket Valve Cover, outside	1
05-7231-K001401	Dichtung Zylinderkopfhaube, innen / Gasket Valve Cover, inside	1
NM-0000-0106601	Zylinderschraube / Socket Cap Screw	4
NM-0000-0024401	Dichtring / Sealing Ring	4
	Spezialwerkzeug / Special Tool	1

Zulassung:

Die technischen Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, wurden im Rahmen der Befugnisse der EASA- Genehmigung als Entwicklungsbetrieb Nr. EASA.21J.010 genehmigt.

Approval:

The technical information contained in this document has been approved under the authority of EASA design Organisation Approval No. EASA.21J.010.

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum:

-

Replaces Service Bulletin No. / Date:

-