

# TECHNISCHE MITTEILUNG NR. 20-26/1

## SERVICE BULLETIN NO. 20-26/1

**Kategorie:**

Standard

**Betroffene Flugzeuge:**DV 20: Werk-Nr. 20.005 bis  
Werk-Nr. 20.072 incl.  
mit Rotax 912 **A3****Gegenstand:**

Vorwärmbox - Umrüstung auf neue Ausführung

**Anlaß:**

Erhöhung der Betriebssicherheit bei Vergaserstörung

**Maßnahmen:**

Die alte Vorwärmbox ist gemäß der HOAC-Arbeitsanweisung Nr. 20-XII gegen eine Vorwärmbox neuer Ausführung auszutauschen

**Dringlichkeit:**

Bei der nächsten periodischen Kontrolle, spätestens 31. Dezember 1995

**Masse und Schwerpunktlage:**

Nicht betroffen

**Category:**

Standard

**S/N's affected:**DV 20: serial no. 20.005 through  
serial no. 20.072 incl.  
with Rotax 912 **A3****Subject:**

Airbox - retrofit of airbox of new design

**Reason:**

Increase of operational safety in case of carburettor malfunction

**Measures:**

The old airbox must be exchanged against the airbox of new design in accordance with HOAC Work Instruction No. 20-XII

**Time of compliance:**

During the next scheduled inspection, at the latest 31. Dezember 1995

**Mass (Weight) and CG:**

Not affected

**Hinweise:**

1. Alle Maßnahmen sind vom Hersteller oder einer Person mit entsprechender luftfahrt-behördlicher Berechtigung durchzuführen und im Bordbuch zu bestätigen
2. Die HOAC Arbeitsanweisung Nr. 20-XII ist Teil dieser TM

**Remarks:**

1. All measures must be carried out by the manufacturer or by a certified aircraft maintenance mechanic and must be confirmed in the airplane's log book
2. The Work Instruction No. 20-XII is part of this SB

Wr. Neustadt, 13-Jul-1999

Wien,

Dipl.-Ing. (FH) Manfred REICHEL  
Abt. Flugtechnik/Airworthiness

Ing. Andreas WINKLER  
Austro Control GmbH  
Abt. Flugtechnik/Airworthiness