

OPTIONALE TECHNISCHE MITTEILUNG OPTIONAL SERVICE BULLETIN OSB 20-062

I. TECHNISCHE ANGABEN

1.1 Kategorie

Optional.

1.2 Betroffene Flugzeuge

Typ: DV 20
Werknummern: 20003 bis 20207

1.3 Inkrafttreten

27-Nov-2013

1.4 Dringlichkeit

Nach Ermessen des Halters.

1.5 Gegenstand

Installation eines Abdeckbleches anstelle der ungenutzten ELT-Halterung.

1.6 Anlaß

In neueren Flugzeugen und manchen Flugzeugen mit nachträglichen Änderungen sitzt das ELT in einer Halterung auf der Tankabdeckung und nicht in der Halterung in der Rückwand des Gepäckraums. Daher kann ich diesen Flugzeugen, die ELT-Halterung in der Rückwand durch eine leichtere Abdeckung ersetzt werden.

1.7 Mitgeltende Unterlagen

Keine.

I. TECHNICAL DETAILS

1.1 Category

Optional.

1.2 Airplanes affected

Type: DV 20
Serial numbers: 20003 through 20207

1.3 Date of Effectivity

27-Nov-2013

1.4 Time of compliance

At owner's discretion.

1.5 Subject

Installation of a cover plate instead of the unused ELT bracket.

1.6 Reason

In newer airplanes and some airplanes with aftermarket modifications the ELT is installed in a separate bracket on the tank cover instead of the ELT Bracket on the rear wall of the baggage compartment. In these airplanes the ELT bracket can be replaced by a lighter cover.

1.7 Concurrent documents

None.

1.8 Genehmigung

Die Informationen oder Anweisungen in diesem Dokument beziehen sich auf Änderungsmitteilung Nr. MÄM 20-399, welche durch die EASA genehmigt wurde.

Die technischen Informationen in diesem Dokument sind auf Grundlage des EASA Design Organization Approval Nr. EASA.21J.052 genehmigt worden.

1.9 Maßnahmen

- ELT-Halterung DV2-5361-00-18 ausbauen.
- Rumpfröhre auf Fremdkörper überprüfen.
- Abdeckblech 820-5300-01-35_01 einbauen.
- Durchgeführte Arbeiten in die Lebenslaufakte eintragen.

1.10 Masse und Schwerpunktlage

Vernachlässigbar.

II. PLANUNGSANGABEN**2.1 Material und Verfügbarkeit**

820-5300-01-35_01 Abdeckblech 1 STK

2.2 Spezialwerkzeuge

Keine.

2.3 Arbeitsaufwand

Ungefähr 0.5 Stunden

2.4 Referenzunterlagen

Wartungshandbuch DV 20 Dok. Nr. 4.02.02, letztgültige Ausgabe.

1.8 Approval

The information or instructions contained in this document relate to Design Change Advisory no. MÄM 20-399, which has been approved by EASA.

The technical content of this document has been approved under the authority of DOA ref. EASA.21J.052.

1.9 Measures

- Remove ELT Bracket DV2-5361-00-18.
- Inspect fuselage tube for foreign objects.
- Install cover plate 820-5300-01-35_01.
- Record all completed work in the maintenance log.

1.10 Mass (Weight) and CG

Negligible.

II. PLANNING INFORMATION**2.1 Material and availability**

820-5300-01-35_01 Cover plate 1 Pc

2.2 Special tools

None.

2.3 Labor consumption

Approx. 0.5 hours

2.4 Reference documents

Airplane Maintenance Manual DV 20 Doc. No. 4.02.02, latest effective issue.

2.5 Rückvergütung

Keine.

III. HINWEISE

1. Alle Arbeiten müssen von zugelassenen Luftfahrttechnischen Betrieben oder zugelassenen Flugzeugmechanikern durchgeführt werden.
2. Die Durchführung der Maßnahmen ist im Bordbuch zu bestätigen.
3. Im Fall von Unklarheiten kontaktieren Sie bitte Diamond Aircraft Industries GmbH.

2.5 Credit

None.

III. REMARKS

1. All measures must be carried out by a certified aircraft service station or a certified aircraft maintenance mechanic.
2. Accomplishment of the measures must be confirmed in the log book.
3. In case of doubt, contact Diamond Aircraft Industries GmbH.

**EXECUTION REPORT TO
SERVICE BULLETIN
OSB 20-062****AIRPLANE DATA**

Airplane Serial Number: _____

Airplane Registration: _____

Airplane Operator: _____

Hours of operation of airplane: _____

No. of landings: _____

Hours of operation-engine _____

Typical operation of airplane: private, club, training, other _____

Date, Name, SignPlease fax the completed form to Fax No. +43-2622-26700-1369 or e-mail to
airworthiness@diamond-air.at