

T e c h n i s c h e M i t t e i l u n g 8

Betroffen: * Alle WNr. des Musters H 36 DIMONA

Gegenstand: Querruderausschläge

Anlaß: Aufgrund der Änderung des Querruderantriebes ab November 1983 in der laufenden Serie wurde die Toleranz für den Querruderausschlag nach unten von 40+-5 auf 40+10, -5 vergrößert.

Maßnahmen: 1. Austausch des Blattes 4.8 im Wartungshandbuch gegen Blatt 4.8, Ausgabe November 1983.

2. Eintrag auf Bl. 0.2 des Wartungshandbuches in folgender Form:

lfd. Nr.	Blatt	Bezug	Datum	Unterschrift
2	4.8	TM 8		

Dringlichkeit: Spätestens bis zum Termin der nächsten Jahresnachprüfung

Gewicht und
Schwerpunktslage: Nicht betroffen

Hinweis: Die Maßnahmen 1 und 2 sind von einer sachkundigen Person durchzuführen.

Hirt, den 24.11.1983
(Dipl.-Ing. D. Opperl)

BAZ anerkannt am: 15. Dezember 1983

