

Flugzeugbau - Friesach Ges. m. b. H.
A-9322 Hirt/Friesach
Telefon (042 68) 31 18
Telex 42 887

T e c h n i s c h e M i t t e i l u n g 12

Betroffen: Alle WNrn. des Motorseglers H 36 "DIMONA"

Gegenstand: Trudeln

Anlaß: Nachdem Unregelmäßigkeiten beim -Trudeln beobachtet wurden, wird eine ergänzende Trudelerprobung durchgeführt. Bis genauere Ergebnisse vorhanden sind, müssen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

Maßnahmen: 1. Anbringen eines Hinweisschildes gem. Anlage an einer gut einsehbaren Stelle auf dem Instrumentenbrett.
2. Austausch der Blätter 1.9, 2.17, 3.2 und 3.3 des Flughandbuches gegen Blätter Ausgabe 01/85.
Eintrag auf Blatt 0.4 des Flughandbuches in folgender Form:


lfd. Nr.	Blatt	Bezug	Datum	Unterschrift
1	1.9, 2.17 3.2, 3.3	TM 12		

Dringlichkeit: Vor dem nächsten Flug

Gewicht und
Schwerpunktslage: Nicht betroffen


Hinweise: Die Maßnahmen sind von einer sachkundigen Person durchzuführen und im Bordbuch zu bestätigen. Weitere erforderliche Maßnahmen werden durch eine neue Ausgabe dieser Technischen Mitteilung bekanntgegeben.

Hirt, den 17.1.1985
(Dipl.-Ing. D. Oppel)



Anschl. an vom
Luftw.-Bundesamt




22. JAN. 1985