

%
%
%



Diamond Aircraft Industries GmbH
N.A. Otto-Straße 5
A-2700 Wiener Neustadt, Austria

DAI SI36-003/2
Page 1 of 2
03-Jan-2002

%
%
%
%

TECHNISCHE INFORMATION NR. SI36-003/2

ERSETZT SI36-003/1

SERVICE INFORMATION NO. SI36-003/2

SUPERSEDES SI36-003/1

I. TECHNISCHE ANGABEN

1.1 Betroffene Flugzeuge

H 36-VT
HK 36 R
HK 36 TS
HK 36 TC
HK 36 TTS
HK 36 TTC
HK 36 TTC-ECO

mit Motor-Werknummern gemäß

Rotax SB-912-028 & SB-914-016
Rotax SB-914-017
Rotax SB-912-029 & SB-914-018

jeweilige Ausgabe:
siehe II. SONSTIGES

%
%

1.2 Gegenstand

ATA-Code: 71-20
Motorträger

ATA-Code: 78-10
Einströmrohre

ATA-Code: 72-20
Kurbelgehäuse

1.3 Anlaß

Siehe Rotax SB-912-028 & SB-914-016
Rotax SB-914-017
Rotax SB-912-029 & SB-914-018

jeweilige Ausgabe:
siehe II. SONSTIGES

%
%

I. TECHNICAL DETAILS

1.1 Airplanes affected

H 36-VT
HK 36 R
HK 36 TS
HK 36 TC
HK 36 TTS
HK 36 TTC
HK 36 TTC-ECO

with engine serial numbers according to

Rotax SB-912-028 & SB-914-016
Rotax SB-914-017
Rotax SB-912-029 & SB-914-018

respective issue:
see II. OTHER INFORMATION

1.2 Subject

ATA-Code: 71-20
Engine Mount

ATA-Code: 78-10
Exhaust bends

ATA-Code: 72-20
Crankcase

1.3 Reason

See Rotax SB-912-028 & SB-914-016
Rotax SB-914-017
Rotax SB-912-029 & SB-914-018

respective issue:
see II. OTHER INFORMATION

%
%
%



1.4 Information

Siehe Rotax SB-912-028 & SB-914-016
Rotax SB-914-017
Rotax SB-912-029 & SB-914-018

%
%

jeweilige Ausgabe:
siehe II. SONSTIGES

II. SONSTIGES

%
%
%
%

1. Diese Technische Information wurde neu herausgegeben, weil in Rotax SB-914-018 der Bereich der betroffenen Seriennummern geändert wurde.

2. Dieser Technischen Information sind beigefügt:

%
%
%
%
%
%

Rotax SB-912-028, Erstausgabe
Rotax SB-914-016, Erstausgabe
Rotax SB-914-017, Erstausgabe
Rotax SB-912-029, Erstausgabe
Rotax SB-914-018, Revision 1

3. Nach Durchführung von Rotax SB-914-017 (am Rotax 914-Motor) sind die wiederkehrenden Maßnahmen gemäß Technischer Mitteilung Nr. MSB36-070 nicht mehr erforderlich.

4. Teilebestellungen und Anträge auf Rückvergütung sind direkt an den nächstgelegenen Rotax-Generalvertreter bzw. Rotax-Service-Stützpunkt zu richten.

1.4 Information

See Rotax SB-912-028 & SB-914-016
Rotax SB-914-017
Rotax SB-912-029 & SB-914-018

respective issue:
see II. OTHER INFORMATION

II. OTHER INFORMATION

1. This Service Information was re-issued because the serial number range in Rotax SB-914-018 was changed.

2. Attached to this Service Information are:

Rotax SB-912-028, Initial Issue
Rotax SB-914-016, Initial Issue
Rotax SB-914-017, Initial Issue
Rotax SB-912-029, Initial Issue
Rotax SB-914-018, Revision 1

3. When Rotax SB-914-017 is complied with (for the Rotax 914 engine), the recurring actions of Service Bulletin No. MSB36-070 are no longer required.

4. Orders of spare parts and applications for reimbursement should be addressed directly to the nearest Rotax General Agent or Rotax Service Station.