TEMPORÄRE REVISION
TR-MÄM-20-469
Aktualisierung des Start - Check Hinweisschildes

Diese Temporäre Revision TR-MÄM-20-469 wurde im Zusammenhang mit der vorgeschriebenen Änderungsmitteilung MÄM 20-469 anerkannt und ist solange in Verbindung mit der derzeitig genehmigten Revision des DV 20 Flughandbuchs gültig, bis diese temporäre Revision in das Flughandbuch der DV 20 eingearbeitet ist.

Die Betriebsgrenzen und/oder Informationen, die in dieser Temporären Revision enthalten sind, ergänzen oder ersetzen (im Falle von Widersprüchen) jene, die im Flughandbuch enthalten sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Informationen wurden auf Basis der Berechtigung DOA No. EASA.21J.052 genehmigt.

Dok. Nr.	Kapitel	Betroffene Seiten
4.01.01	2	2-10a

Anweisung

- Drucken Sie dieses Dokument auf gelbem Papier (einseitig).
- Fügen Sie dieses Deckblatt als erste Seite in das Flughandbuch ein.
- Fügen Sie die Seite der Temporären Revision vor der originalen Seite des Flughandbuchs ein.

2.15 HINWEISSCHILDER FÜR BETRIEBSGRENZEN

Die Abbildung wird wie folgt geändert:

START - CHECK

1. Beladeplan beachtet
2. Hauptbolzen gesichert
3. Brandhahn AUF
4. Kraftstoffvorrat kontrolliert
5. Elektr. Kraftstoffpumpe EIN
6. Haube verriegelt
7. Richtig angeschnallt
8. Propellercheck
9. Magnetencheck
10. Flügelklappen T/O
11. Ruder freigängig
12. Trimmung kontrolliert
13. Parkbremse gelöst