TEMPORÄRE REVISION

TR-MÄM-20-469

Aktualisierung des Start - Check Hinweisschildes

Diese Temporäre Revision TR-MÄM-20-469 wurde im Zusammenhang mit der vorgeschriebenen Änderungsmitteilung MÄM 20-469 anerkannt und ist in Verbindung mit der letzten Revision des DV 20 - Flughandbuchs gültig, bis diese Temporäre Revision in das Flughandbuch eingearbeitet wurde.

Die Betriebsgrenzen und/oder Informationen, die in dieser Temporären Revision enthalten sind, ergänzen oder ersetzen (im Falle von Widersprüchen) jene, die im Flughandbuch enthalten sind.

Die technischen Inhalte in diesem Dokument sind auf Basis der Berechtigung gemäß DOA ref. EASA.21J.052 genehmigt.

Dok. Nr.	Kapitel	Betroffene Seiten
4.01.20	2	2 - 18a

Anweisung

- Dieses Dokument auf gelbem Papier ausdrucken (einseitig).
- Dieses Deckblatt als erste Seite des Flughandbuches einordnen.
- Alle anderen Seiten dieser Temporären Revision vor den zugehörigen Seiten des Flughandbuches einordnen.

2.16 HINWEISSCHILDER FÜR BETRIEBSGRENZEN

Die Abbildung wird wie folgt geändert:

START - CHECK

1. Beladeplan beachtet
2. Hauptbolzen gesichert
3. Brandhahn AUF
4. Kraftstoffvorrat kontrolliert
5. Elektr. Kraftstoffpumpe EIN
6. Haube verriegelt
7. Richtig angeschnallt
8. Propellercheck
9. Magnetencheck
10. Flügelklappen T/O
11. Ruder freigängig
12. Trimmung kontrolliert
13. Parkbremse gelöst