TEMPORÄRE REVISION
WHB-TR-OÄM-36-370
Neuer Feuerlöscher

Diese Temporäre Revision WHB-TR-OÄM-36-370 wurde im Zusammenhang mit den vorgeschriebenen Änderungsmitteilungen OÄM 36-370/a anerkannt und ist in Verbindung mit dem Wartungshandbuch Revision 14 gültig.

Die Informationen, die in dieser Temporären Revision enthalten sind, ergänzen oder ersetzen (im Falle von Widersprüchen) jene, die im Wartungshandbuch enthalten sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Informationen wurden unter der Berechtigung DOA No. EASA.21J.052 zugelassen.

Betroffene Seiten:

Dok.Nr.	Revision	Seiten
3.02.04	14	0.8a, 3.3a, 3.5a, 3.15a, 4.42a

Anweisung:

- Das Dokument auf gelbem Papier ausdrucken (einseitig).
- Das Deckblatt dieser Temporären Revision als erste Seite in das WHB einordnen.
- Die folgenden Seiten dieser Temporären Revision vor den betroffenen Seiten des WHB einordnen.

Betroffene Kapitel:

0.2 INHALTSVERZEICHNIS

Die folgende Überschrift wird zum Inhaltsverzeichnis hinzugefügt:

4.8 WARTUNGSARBEITEN 4.33

4.8.6 ERSETZEN DES FEUERLÖSCHERS AMEREX 337TS 4.42a

3.1.2 REFERENZIERTE WARUNGSDOKUMENTE

Der folgende Punkt wird zur Liste hinzugefügt:

Supplier	**Doc. Name**	**Doc. No.**
Amerex Corp.	Owners Service Manual, Installation, Operating & Servicing Instructions	05602

3.1.3 WARTUNGSANFORDERUNGEN UND LEBENSDAUERBESCHRÄNKUNG VON TEILEN

Der folgende Punkt wird zur Tabelle hinzugefügt:

Component	**Time Limit**
Feuerlöscher Amerex 337TS	12 Jahre nach dem Produktionsdatum, das auf dem Etikett des Feuerlöschers angegeben ist.

3.1.4 DURCHFÜHRUNG DER KONTROLLEN

C. FLUGWERK

Der folgende Punkt wird zur Liste hinzugefügt:

HK 36 Serie Wartungschecklist		Intervall		
No.	Wartungsmaßnahmen	100	200	1000
3. Kabine				
3.22	Überprüfung des Feuerlöschers: – Der Feuerlöscher lässt sich aus der Halterung lösen. – Auf physische Schäden, Korrosion, Leckagen oder verstopfte Düsen achten. – Das Etikett des Feuerlöschers auf Schäden überprüfen. – Das Originalitätssiegel ist nicht beschädigt. – Sicherstellen, dass der Behälter des Feuerlöschers voll ist: - Mit dem Manometer den Druck überprüfen. Der Druck muss im grünen Bereich liegen. - Wenn Feuerlöscher Amerex 337TS (OÄM 36-370/a) installiert ist: Überprüfung des Gewichts des Feuerlöschers (die Wartungsbeschreibung auf dem Etikett des Feuerlöschers beachten).	o	o	o

Die folgende Wartungsarbeit wird hinzugefügt:

4.8.6. ERSETZEN DES FEUERLÖSCHERS AMEREX 337TS

1. Wägung des Feuerlöschers Amerex 337TS ohne die Halterung.

   Dieses Gewicht ist das Anfangsgewicht.

2. Notieren des Anfangsgewichts auf der Unterseite des Feuerlöschers Amerex 337TS auf zwei Dezimalstellen genau (zum Beispiel: 1.34 kg (2.95 lb)) mit einem schwarzen Permanentmarker.