

## SERVICE INFORMATION NO. SI D4-052

**NOTE:** SI's are used **only**:  
1) To distribute information from DAI to our customers.  
2) To distribute applicable information / documents from our suppliers to our customers with additional information.  
Typically there is no revision service for SI's. Each new information or change of that will be send along with a new SI.

### I. TECHNICAL DETAILS

#### 1.1 Airplanes affected:

All DA 40D

#### 1.2 Subject:

Engine  
ATA-Code: 72-00

#### 1.3 Reason:

Thielert Aircraft Engines has issued the following documents:

Service Bulletins:

- TM TAE 000 0003 Rev 23
- TM TAE 000 0004 Rev 27

TAE Repair Manual Doc. No. RM 02 01 Issue 3 Revision 3

TAE Operation and Maintenance Manual Doc. No. OM 02 01 Issue 3 Rev. 4

TAE Constant Speed Unit Manual CSUM 02 01 Issue 3

#### 1.4 Information:

For detailed technical information see the mentioned Thielert documents which are applicable without any further additions or restrictions.

### II. OTHERS

The Service Bulletins TM TAE 000 0003 Rev 23, TM TAE 000 0004 Rev 27 of Thielert are attached to this SI.

In case of doubt contact Thielert Aircraft Engines or Diamond Aircraft Industries.



**Thielert Aircraft Engines GmbH**  
**Platanenstrasse 14**  
**09350 Lichtenstein, Germany**

Tel: +49 (37204) 6960  
Fax: +49 (37204) 69650  
[www.centurion-engines.com](http://www.centurion-engines.com)  
[info@centurion-engines.com](mailto:info@centurion-engines.com)

## **Technische Mitteilung / Service Bulletin**

<b><u>Technische Mitteilung Nr. / Datum:</u></b>	TM TAE 000-0003, Revision 23 / 30.03.2006
<b><u>Service Bulletin No. / Date</u></b>	TM TAE 000-0003, Revision 23 / March 30, 2006
<b><u>Betrifft:</u></b> <b><u>Subject:</u></b>	Autorisierte Wartungsbetriebe <i>authorized maintenance organisations</i>
<b><u>Betroffenes Luftfahrtgerät:</u></b> <b><u>Type affected:</u></b>	alle TAE Produkte <i>all TAE products-</i>
<b><u>Betroffene Geräte-Nr.:</u></b> <b><u>Models affected:</u></b>	alle <i>all</i>
<b><u>Einstufung:</u></b> <b><u>Compliance:</u></b>	Kategorie 5 – nur zur Information <i>Category 5 – for information only</i>
<b><u>Dringlichkeit:</u></b> <b><u>Accomplishment:</u></b>	sofort <i>immediately</i>
<b><u>Grund:</u></b>	Gemäß Betriebs- und Wartungshandbuch sind Kontrollen ausschließlich von einem von der TAE GmbH autorisierten Betrieb durchzuführen.
<b><u>Reason:</u></b>	<i>According to the Operation and Maintenance Manual all checks have to be carried out by an organisation authorised by TAE GmbH.</i>
<b><u>Maßnahmen:</u></b>	Wartungsbetriebe sind von der TAE autorisiert, sofern sie über eine TAE-autorisierte Person verfügen und ihre Ausstattung von der TAE GmbH akzeptiert ist. TAE-autorisierte Personen sind Personen, die bei der TAE GmbH einen Lehrgang für betroffenen Motoren und Geräte sowie deren Installation absolviert haben und über eine entsprechende gültige Bescheinigung verfügen. Die Autorisation durch TAE bedeutet keine Erweiterung der behördlichen Genehmigung des Wartungsbetriebes.
<b><u>Correction:</u></b>	<i>Maintenance organisations will be authorised if an authorized person is employed and if their equipment is accepted by TAE GmbH.</i> <i>Authorized persons are inspectors who have received a technical training (as far as TAE engine related items are concerned) by TAE GMBH and holds the appropriate and valid certificate issued by TAE GMBH.</i> <i>The authorization by TAE does not expand the approval of the maintenance organisation, given by the authority.</i>
<b><u>Hinweise:</u></b> <b><u>Remarks:</u></b>	TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind: <i>Authorized maintenance organisations by TAE are:</i>



**Thielert Aircraft Engines GmbH**  
**Platanenstrasse 14**  
**09350 Lichtenstein, Germany**

Tel: +49 (37204) 6960  
Fax: +49 (37204) 69650  
www.centurion-engines.com  
info@centurion-engines.com

## **Technische Mitteilung / Service Bulletin**

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0003, Revision 23 / 30.03.2006  
**Service Bulletin No. / Date** TM TAE 000-0003, Revision 23 / March 30, 2006

**Hinweise (Fortsetzung):** TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
**Remarks (continuation):** Authorized maintenance organisations by TAE are:

### **Australia**

<b>Aircraft Engineers Associates PTY LTD</b>	<b>Flight Training Adelaide</b>
<b>Hangar 2, Beatty Road</b>	<b>Hangar 54 Kittyhawk Lane</b>
<b>Archerfield Airport 4108</b>	<b>Parafield Airport</b>
<b>AUD-Queensland, AUSTRALIA</b>	<b>5106 South Australia, AUSTRALIA</b>

**Phoenix Aviation**  
**4 Murphy Court,**  
**Darwin International Airport**  
**PO Box 41119**  
**0811 Casuarina Northern Territory,**  
**AUSTRALIA**

### **Austria**

<b>AAC Austrian Aircraft Corp.</b>	<b>AAC Austrian Aircraft Corp.</b>
<b>Oest. LFZ GmbH</b>	<b>Oest. LFZ GmbH</b>
<b>Flughafen Linz</b>	<b>Flughafen Graz</b>
<b>A-4063 Hoersching, AUSTRIA</b>	<b>8073 Feldkirchen, AUSTRIA</b>
<b>Diamond Aircraft Industries GmbH</b>	<b>Diamond Maintenance GmbH &amp; Co KG</b>
<b>N.A. Ottostrasse 5</b>	<b>Ferd. Graf v. Zeppelinstr. 5</b>
<b>A-2700 Wiener Neustadt, AUSTRIA</b>	<b>A-2700 Wiener Neustadt, AUSTRIA</b>

### **Belgium**

<b>BVBA Gill Aviation</b>	<b>Styl Aviation</b>
<b>Vliegheid 60</b>	<b>PB 34 - Loods 5</b>
<b>8560 Wevelgem, BELGIUM</b>	<b>Airport Antwerp</b>
	<b>2100 Deurne / Antwerp, BELGIUM</b>
<b>Winters Aviation bvba</b>	
<b>Leuchthavenlei 1 Bus 48</b>	
<b>2100 Deurne, BELGIUM</b>	

### **Bulgaria**

**Scorpion Air Ltd.**  
**73 Persenk Str.**  
**1164 Sofia, BULGARIA**



**Thielert Aircraft Engines GmbH**  
**Platanenstrasse 14**  
**09350 Lichtenstein, Germany**

Tel: +49 (37204) 6960  
Fax: +49 (37204) 69650  
www.centurion-engines.com  
info@centurion-engines.com

## **Technische Mitteilung / Service Bulletin**

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0003, Revision 23 / 30.03.2006  
**Service Bulletin No. / Date** TM TAE 000-0003, Revision 23 / March 30, 2006

**Hinweise (Fortsetzung):** TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
**Remarks (continuation):** Authorized maintenance organisations by TAE are:

### **Denmark**

**Air Alpha Maintenance A/S**  
**Odense Airport, P.O. Box 630**  
**DK-5270 Odense N., DENMARK**

### **Finland**

**Joen Service Oy**  
**Lentoasemantie 30**  
**80140, Joensuu, FINLAND**

**Konekorhonen Oy**  
**Ilmailutie 74**  
**05820 Hyvinkää, FINLAND**

**Lapland Technical College**  
**Aircraft Maintenance**  
**Kairatie 75**  
**96190 Rovaniemi, FINLAND**

### **France**

**Aéraudit**  
**Aerodrome Toulouse-Lasbordes**  
**40, rue René Lagasse**  
**31130 Balma, FRANCE**

**Aerosport France**  
**Aérodrome de Bailleau-Armenonville**  
**F-28320 Gallardon, FRANCE**

**Air Services Caraïbes S.A.R.L.**  
**Aéroport du Raizet**  
**97139 Abymes**  
**Guadeloupe, French West Indies**  
**(FRANCE)**

**APEX Industries**  
**1, Route de Troyes**  
**21121 Darois, FRANCE**

**EPAG**  
**atelier d'entretien avions**  
**agrément JAR 145 - F266**  
**F-59660 Aérodrome de Merville,**  
**FRANCE**

**France Aviation**  
**Aéroport Toussus- Le Noble**  
**F-78117 Toussus- Le Noble, FRANCE**

**Rectimo Aviation s.a.s.**  
**Aéroport Chambéry / Aix les Bains**  
**73420 Viviers du Lac, FRANCE**

**Saumur Aviation**  
**Aérodrome de Terrefort**  
**49400 Saumur, FRANCE**

**Seram – Aeromat**  
**Aérodrome de Villefranche**  
**69620 Frontenas, FRANCE**



**Thielert Aircraft Engines GmbH**  
**Platanenstrasse 14**  
**09350 Lichtenstein, Germany**

Tel: +49 (37204) 6960  
Fax: +49 (37204) 69650  
www.centurion-engines.com  
info@centurion-engines.com

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0003, Revision 23 / 30.03.2006  
**Service Bulletin No. / Date** TM TAE 000-0003, Revision 23 / March 30, 2006

**Hinweise (Fortsetzung):** TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
**Remarks (continuation):** Authorized maintenance organisations by TAE are:

### Germany

**Aero-Service-Donauwörth**  
**Luftfahrttechnik GmbH**  
**Flugplatz**  
**86682 Genderkingen-Forstmahd,**  
**GERMANY**

**Aerowest GmbH**  
**Nordstraße 18**  
**30669 Hannover, GERMANY**

**Beechcraft Vertrieb und Service GmbH**  
**Flughafenstraße 5**  
**D-86169 Augsburg, GERMANY**

**Diamond Aircraft Industries**  
**Deutschland GmbH**  
**Hans-Fleissner-Str.**  
**63329 Egelsbach, GERMANY**

**DLE Luftfahrtsservice GmbH**  
**Flugplatz Halle C2**  
**14959 Schönhagen**

**Flugzeugwerft Möller GmbH**  
**Flugplatz Hangelar**  
**D-53757 Sankt Augustin, GERMANY**

**FSG Flugservice GmbH**  
**Flugplatz**  
**61203 Reichelsheim, GERMANY**

**Helitec Helicopter Technik GmbH**  
**Flughafen 13**  
**06188 Oppin, GERMANY**

**LTB Sammet GmbH**  
**Flugplatz Heubach**  
**73540 Heubach, GERMANY**

**Piloten-Service Robert Rieger GmbH**  
**Flugplatz 2**  
**94474 Vilshofen, GERMANY**

**Aero Technik Klaus Siemens GmbH**  
**Flughafen Geb. 347**  
**Geschäftsfliegerzentrum**  
**22335 Hamburg, GERMANY**

**Air Service Fiedler**  
**Wilhermsdorfer Straße 33**  
**09387 Jahnsdorf, GERMANY**

**Cirrus Deutschland Maintenance**  
**Flugplatz A1**  
**14959 Schönhagen, GERMANY**

**DLE Luftfahrtsservice GmbH**  
**Baden Airpark, Halle D-424**  
**77836 Rheinmünster**

**Flugzeugreparatur Damme GmbH**  
**Am Flugplatz 20**  
**D-49401 Damme, GERMANY**

**FSB Aircraft Maintenance GmbH**  
**Flugplatz Kyritz**  
**16866 Heinrichsfelde, GERMANY**

**Helitec Helicopter Technik GmbH**  
**Flughafen**  
**34379 Calden, GERMANY**

**Kiener-Flug**  
**Flugplatz Elchingen**  
**73450 Neresheim, GERMANY**

**Nayak Aircraft Service GmbH & Co. KG**  
**Betriebsstätte Kamenz**  
**Zum Tower 4**  
**01917 Kamenz, GERMANY**

**Piper Generalvertretung / Maintenance**  
**GmbH**  
**Flughafen Kassel**  
**D-34379 Calden, GERMANY**



**Thielert Aircraft Engines GmbH**  
**Platanenstrasse 14**  
**09350 Lichtenstein, Germany**

Tel: +49 (37204) 6960  
Fax: +49 (37204) 69650  
www.centurion-engines.com  
info@centurion-engines.com

## **Technische Mitteilung / Service Bulletin**

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0003, Revision 23 / 30.03.2006  
**Service Bulletin No. / Date** TM TAE 000-0003, Revision 23 / March 30, 2006

**Hinweise (Fortsetzung):** TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
**Remarks (continuation):** Authorized maintenance organisations by TAE are:

### **Germany (continuation)**

**Röder Präzision GmbH**  
**Flugplatz Egelsbach**  
**63329 Egelsbach, GERMANY**

**Solomo Flugzeugservice GmbH**  
**Flugplatz**  
**Zeppelinstr 1**  
**19370 Parchim, GERMANY**

**Spessart Air Service GmbH**  
**Am Flugplatz**  
**63762 Großostheim, GERMANY**

**Thielert Motoren GmbH**  
**Helbingstraße 64-66**  
**22047 Hamburg, GERMANY**

**Westflug Aachen Luftfahrt GmbH & Co. KG**  
**Flugplatz Merzbrück**  
**52146 Würselen, GERMANY**

**Wilhelm Tank GmbH & Co.**  
**Mariensiel KG**  
**Flugplatz Mariensiel**  
**26452 Sande, GERMANY**

### **Hungary**

**Pannon Air Service KFT**  
**Tököl Airport**  
**Repülőtér Pf. 32**  
**2316 Tököl, HUNGARY**

### **Italy**

**Flying Club Sabaudia**  
**Via Litoranea**  
**Podere 2082**  
**04016 Sabaudia, ITALY**

**Sontea Srl**  
**Via per Curnasco, 52**  
**20127 Bergamo, ITALY**

### **Ireland**

**Shamrock Aviation Services Ltd.**  
**Waterford Airport**  
**Waterford, IRELAND**

### **Latvia**

**Sia Baltijas Meridians**  
**34 Araisu St.**  
**1039 Riga, LATVIA**



**Thielert Aircraft Engines GmbH**  
**Platanenstrasse 14**  
**09350 Lichtenstein, Germany**

Tel: +49 (37204) 6960  
Fax: +49 (37204) 69650  
www.centurion-engines.com  
info@centurion-engines.com

## **Technische Mitteilung / Service Bulletin**

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0003, Revision 23 / 30.03.2006  
**Service Bulletin No. / Date** TM TAE 000-0003, Revision 23 / March 30, 2006

**Hinweise (Fortsetzung):** TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
**Remarks (continuation):** Authorized maintenance organisations by TAE are:

### **Netherlands**

**Aero Service B.V.**  
**Emoeweg 24-26**  
**8218 PC Lelystad, NETHERLANDS**

**Aviation Technics B.V.**  
**De Zanden 31-33**  
**7395 Pa Teuge Airport, NETHERLANDS**

**Vliegwerk Holland B.V.**  
**Zealand Airport Calandweg 50-56**  
**4341 RA Arnemuiden, NETHERLANDS**

**Wings Over Holland B.V.**  
**Emoeweg 28**  
**8218 PC Vliegveld Lelystad**  
**NETHERLANDS**

**Transal Aero Services B.V.**  
**Calandweg 2 E**  
**4341 RA Arnemuiden, NETHERLANDS**

### **New Zealand**

**Airomotive Ltd**  
**Steele Road R.D. 2**  
**Hamilton Airport**  
**2001 Hamilton, NEW ZEALAND.**

**Airwork (NZ) Ltd.**  
**Ardmore Airfield**  
**Papakura**  
**Auckland, NEW ZEALAND**

### **Norway**

**Aeromech A/S**  
**Smaflyhavna**  
**2007 Kjeller, NORWAY**

**N.a.c. Maintenance AS**  
**Bardufoss Lufhavn**  
**9325 Bardufoss, NORWAY**

**Tromso Flyklubb**  
**Tromso Airport Postb. 2145**  
**9267 Tromso, NORWAY**

### **Slovenia**

**Avtohisla Meze**  
**Matjaz Meze S.P.**  
**Lancovo 10 E**  
**4240 Radovljica, SLOVENIA**

### **South Africa**

**Kingfisher Aviation (PTY) Ltd.**  
**19 Drommedaris Str.**  
**7140 Gordons's Bay,**  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**



**Thielert Aircraft Engines GmbH**  
**Platanenstrasse 14**  
**09350 Lichtenstein, Germany**

Tel: +49 (37204) 6960  
Fax: +49 (37204) 69650  
www.centurion-engines.com  
info@centurion-engines.com

## **Technische Mitteilung / Service Bulletin**

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0003, Revision 23 / 30.03.2006  
**Service Bulletin No. / Date** TM TAE 000-0003, Revision 23 / March 30, 2006

**Hinweise (Fortsetzung):** TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
**Remarks (continuation):** Authorized maintenance organisations by TAE are:

### **Spain**

*Rosique Clasicos Aircraft SL*  
*46 Cami De L'Aleixar 7-2*  
*43201 Reus-Tarragona, SPAIN*

### **Sweden**

*Aviation Maintenance Service*  
*Engelholms Airport*  
*S- 26291 Engelholm, SWEDEN*

*Avico Aviation*  
*Sjovagen 96*  
*834 34 Brunflo, SWEDEN*

*LTHF-Aviation*  
*Box 215*  
*24123 Eslöv, SWEDEN*

*Ost Flyg / Diamond Aircraft Scandinavia*  
*Asvägen 23*  
*S-39365 Kalmar, SWEDEN*

*Svensk Pilot Utbildning (SPU)*  
*European Maintenance Service (EMS)*  
*Gothenburg City Airport*  
*42373 Saeve, SWEDEN*

### **Switzerland**

*Airmatec*  
*Flughafenstrasse 19*  
*Flughafen Bern-Belp*  
*3123 Belp, SWITZERLAND*

*Fliegerschule Birrfeld AG*  
*Technischer Betrieb*  
*Flugplatz Birrfeld*  
*5242 Lupfig, SWITZERLAND*

*Lüthi Bernhard*  
*ZSW/Präz. Mechanik*  
*Dornhaldestrasse 51*  
*3627 Heimberg, SWITZERLAND*

*Pilatus Aircraft LTD BU Maintenance*  
*P.O. Box 992*  
*6371 Stans, SWITZERLAND*

### **Thailand**

*Asian Aerospace Services Ltd.*  
*Sukhumvit Road,*  
*87 Nailert Bldg, Unit 402a*  
*Wattana, Klongtoey Nua*  
*10110 Bangkok, THAILAND*





**Thielert Aircraft Engines GmbH**  
**Platanenstrasse 14**  
**09350 Lichtenstein, Germany**

Tel: +49 (37204) 6960  
Fax: +49 (37204) 69650  
www.centurion-engines.com  
info@centurion-engines.com

## **Technische Mitteilung / Service Bulletin**

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:**  
**Service Bulletin No. / Date**

TM TAE 000-0003, Revision 23 / 30.03.2006  
TM TAE 000-0003, Revision 23 / March 30, 2006

**Hinweise (Fortsetzung):**  
**Remarks (continuation):**

TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
Authorized maintenance organisations by TAE are:

### **United Kingdom**

**Air Nimbus**  
**The Business Centre**  
**Llangarron**  
**HR9 6 PG Herefordshire**  
**UNITED KINGDOM**

**Airtime Aviation LTD.**  
**Bournemouth Airport**  
**Hangar 266, Red Zone**  
**BH23 6NW Christchurch, Dorset**  
**UNITED KINGDOM**

**Aerotech Aircraft Maintenance LTD**  
**Airpark, Coventry Airport,**  
**Rowley Road, Baginton**  
**CV3 4FR Coventry, UNITED KINGDOM**

**BCT Aviation Kemble**  
**G2 Site, Hangar E2**  
**Kemble Airfield, nr Cirencester**  
**GL7 6BA Gloucestershire,**  
**UNITED KINGDOM**

**Cabair Maintenance Ltd**  
**Elstree Aerodrome**  
**Borehamwood**  
**Herts**  
**WD6 3AW, UNITED KINGDOM**

**CSE Aviation**  
**Oxford Airport, Kidlington**  
**OX5 1RA Oxford, UNITED KINGDOM**

**Diamond Aircraft U.K LTD**  
**Gamston Airport**  
**Redford Nottinghamshire**  
**DN22OQL, UNITED KINGDOM**

**Deltair Airmotive Ltd.**  
**17 Aston Road**  
**Waterlooville**  
**PO7 7XG Hants, UNITED KINGDOM**

**Stapleford Fyling Club LTD.**  
**Stapleford Aerodrome**  
**Stapleford Tawney**  
**RM4 1SJ Essex, UNITED KINGDOM**

**Tayflite (Engineering) Ltd.**  
**Hangar 2**  
**Perth Airport, Scone**  
**PH2 6PL Perth, UNITED KINGDOM**

**Worldwide Aviation Ltd.**  
**Hangar 600**  
**South East Business Park**  
**Bournemouth Int. Airport**  
**Christchurch**  
**BH23 6SE Dorset, UNITED KINGDOM**



**Thielert Aircraft Engines GmbH**  
**Platanenstrasse 14**  
**09350 Lichtenstein, Germany**

Tel: +49 (37204) 6960  
Fax: +49 (37204) 69650  
www.centurion-engines.com  
info@centurion-engines.com

## **Technische Mitteilung / Service Bulletin**

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0003, Revision 23 / 30.03.2006  
**Service Bulletin No. / Date** TM TAE 000-0003, Revision 23 / March 30, 2006

**Hinweise (Fortsetzung):** TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
**Remarks (continuation):** Authorized maintenance organisations by TAE are:

### **USA**

**Africair, Inc.**  
13691 SW 145th Court  
FL 33186 Miami, Florida, USA

**Apteryx, Inc. d/b/a**  
**Arapahoe Aero**  
12760 East Control Tower Road,  
Box K-1, Centennial Airport  
80112 Englewood / Colorado, USA

**Epic Aviation, Inc.**  
2022 Aero Circle  
32168 New Smyrna Beach / Florida,  
USA

**Zulassung:** Die technischen Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, wurden im Rahmen der Befugnisse der EASA- Genehmigung als Entwicklungsbetrieb Nr. EASA.21J.010 genehmigt.

**Approval:** The technical information contained in this document has been approved under the authority of EASA Design Organisation Approval no. EASA.21J.010.



**Thielert Aircraft Engines GmbH**  
**Platanenstrasse 14**  
**09350 Lichtenstein, Germany**

Tel: +49 (37204) 6960  
Fax: +49 (37204) 69650  
www.centurion-engines.com  
info@centurion-engines.com

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 27 / 16.03.2006  
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0004, revision 27 / March 16, 2006

Betrifft: TAE-Handbücher  
Subject: TAE-Manuals

Betroffenes Luftfahrtgerät: alle TAE Produkte  
Type affected: all TAE products

Betroffene Geräte-Nr.: alle  
Models affected: all

Einstufung: Kategorie 5 – nur zur Information  
Compliance: Category 5 – for information only

Dringlichkeit: sofort  
Accomplishment: immediately

Grund: Bekanntgabe der zur Zeit gültigen TAE-Handbücher  
Reason: Announcement of the TAE-Manuals in effect

Maßnahmen: Die Installation, der Betrieb, die Wartung und die Reparatur von TAE-Produkten ist nach den im Folgenden genannten TAE-Handbüchern in Verbindung mit den Handbüchern des jeweiligen Flugzeugherstellers durchzuführen.  
Correction: -Installation, Operation, Maintenance and Repair of TAE-Products has to be accomplished according to the following TAE-Manuals in connection with the manuals of the respective aircraft manufacturer.

Hinweise: Gültige TAE-Handbücher sind:  
Remarks: TAE-Manuals in effect are:

Handbuch Manual	Bezeichnung Designation	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
<b>AED-125</b>				
Einbauhandbuch Installation Manual	IM-AED-01	4	0	englisch English
Betriebshandbuch Operation Manual	OM-AED-01	4	0	englisch English
<b>CED-125</b>				
Einbauhandbuch Installation Manual	IM-CED-01	3	1	englisch English
Betriebshandbuch Operation Manual	OM-CED-01	3	1	englisch English



**Thielert Aircraft Engines GmbH**  
**Platanenstrasse 14**  
**09350 Lichtenstein, Germany**

Tel: +49 (37204) 6960  
Fax: +49 (37204) 69650  
www.centurion-engines.com  
info@centurion-engines.com

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0004, Revision 27 / 16.03.2006  
**Service Bulletin No. / Date** TM TAE 000-0004, revision 27 / March 16, 2006

<b>Handbuch Manual</b>	<b>Bezeichnung Designation</b>	<b>Ausg. Issue</b>	<b>Rev. Rev.</b>	<b>Sprache Language</b>
<b>TAE 125</b>				
Einbauhandbuch <i>Installation Manual</i>	IM-02-01	3	7	englisch <i>English</i>
Betriebshandbuch <i>Operation Manual</i>	OM-02-01	3	4	englisch <i>English</i>
Reparaturhandbuch <i>Repair Manual</i>	RM-02-01	3	2	englisch <i>English</i>
<b>C 172 / TAE 125</b>				
Anhang Flughandbuch <i>Supplement POH</i>	Anhang FHB C 172 F,G,H,I,K,L,M	2	1	deutsch <i>German</i>
Anhang Flughandbuch <i>Supplement POH</i>	Supplement POH C 172 F,G,H,I,K,L,M	2	1	englisch <i>English</i>
Anhang Flughandbuch <i>Supplement POH</i>	Anhang FHB C 172 N,P	2	0	deutsch <i>German</i>
Anhang Flughandbuch <i>Supplement POH</i>	Supplement POH C 172 N,P	2	0	englisch <i>English</i>
Anhang Flughandbuch <i>Supplement POH</i>	Anhang FHB C 172 R,S	1	1	deutsch <i>German</i>
Temporäre Revision zu Anhang FHB C 172 R,S	TR 2201-001	-	-	deutsch <i>German</i>
Anhang Flughandbuch <i>Supplement POH</i>	Supplement POH C 172 R,S	1	1	englisch <i>English</i>
<i>Temporary Revision to Supplement POH C 172 R,S</i>	TR 2202-001	-	-	englisch <i>English</i>
Wartungsanhang C 172 <i>Suppl. Airplane Maintenance Manual C 172</i>	AMM-20-01	2	5	englisch <i>English</i>
Wartungsanhang C 172 <i>Suppl. Airplane Maintenance Manual C 172 (only for use in the US)</i>	AMM-20-01 (US-Version)	1	0	englisch <i>English</i>

	<b>Thielert Aircraft Engines GmbH</b> <b>Platanenstrasse 14</b> <b>09350 Lichtenstein, Germany</b>	Tel: +49 (37204) 6960 Fax: +49 (37204) 69650 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com
---	--	--

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0004, Revision 27 / 16.03.2006  
**Service Bulletin No. / Date** TM TAE 000-0004, revision 27 / March 16, 2006

Handbuch Manual	Bezeichnung Designation	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
<b>C 172 / TAE 125 (Fortsetzung / Continuation)</b>				
Einbauhandbuch C 172 Installation Manual C 172	IM-20-01 General	5	3	englisch English
	IM-20-01 Subpart F,G,H,I 14V	1	1	englisch English
	IM-20-01 Subpart K,L,M,N 14V	5	3	englisch English
	IM-20-01 Subpart N,P 28V	5	3	englisch English
	IM-20-01 Subpart R,S 28V	5	3	englisch English
<b>PA 28 / TAE 125</b>				
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Anhang FHB PA 28-161	1	1	deutsch German
Temporäre Revision zu Anhang FHB PA 28-161	TR 4001-001	-	-	deutsch German
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH PA 28-161	1	1	englisch English
Temporary Revision to Supplement POH PA 28-161	TR 4002-001	-	-	englisch English
Wartungsanhang PA 28 Suppl. Airplane Maintenance Manual PA 28	AMM-40-01	2	5	englisch English
Einbauhandbuch PA 28 Installation Manual PA 28	IM-40-01 General	3	0	englisch English
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-140	1	0	englisch English
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-151	1	0	englisch English
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-161	3	0	englisch English



**Thielert Aircraft Engines GmbH**  
**Platanenstrasse 14**  
**09350 Lichtenstein, Germany**

Tel: +49 (37204) 6960  
Fax: +49 (37204) 69650  
[www.centurion-engines.com](http://www.centurion-engines.com)  
[info@centurion-engines.com](mailto:info@centurion-engines.com)

## **Technische Mitteilung / Service Bulletin**

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0004, Revision 27 / 16.03.2006  
**Service Bulletin No. / Date** TM TAE 000-0004, revision 27 / March 16, 2006

**APEX DR400 / TAE 125**

**Anhang Flughandbuch**  
**Supplement POH**

**Supplement POH DR400**

**1**

**1**

**englisch**  
**English**

**Zulassung:** Die technischen Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, wurden im Rahmen der Befugnisse der EASA- Genehmigung als Entwicklungsbetrieb Nr. EASA.21J.010 genehmigt.

**Approval:** *The technical information contained in this document has been approved under the authority of EASA Design Organisation Approval no. EASA.21J.010.*