

Diamond Aircraft Industries GmbH N.A. Otto-Straße 5 A-2700 Wiener Neustadt Austria

DAI SI-D4-129 Page 1 of 1 22-Feb-2010 FT

SERVICE INFORMATION NO. SI-D4-129

NOTE: SI's are used only:

1) To distribute information from DAI to our customers.

2) To distribute applicable information / documents from our suppliers to our customers with additional information.

Typically there is no revision service for SI's. Each new information or change of that will be sent along with a new SI.

I. TECHNICAL DETAILS

1.1 Airplanes affected:

All DA 40 D

1.2 Subject:

TAE engine

ATA-Code: 72-00

1.3 Reason:

Thielert Aircraft Engines has issued the following documents:

Service Bulletins:

- TM TAE 000-0003 Rev 41 authorized maintenance organisations
- TM TAE 000-0004 Rev 91 TAE Manuals

1.4 Information:

For detailed technical information see the mentioned Thielert documents which are applicable without any further additions or restrictions.

II. OTHERS

Thielert Aircraft Engines Service Bulletins TM TAE 000-0003 Rev 41 and TM TAE 000-0004 Revision 91 are attached to this Service Information.

In case of doubt contact Thielert Aircraft Engines GmbH or Diamond Aircraft Industries GmbH.



Thielert Aircraft Engines GmbH Platanenstrasse 14

09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 (37204) 696-0 Fax: +49 (37204) 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:

Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0003, Revision 41 / 23.12.2009

TM TAE 000-0003, Revision 41 / December 23, 2009

Betrifft: Subject:

Autorisierte Wartungsbetriebe

authorized maintenance organisations

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Type affected:

alle Thielert Aircraft Engines GmbH Produkte all Thielert Aircraft Engines GmbH products

Betroffene Geräte-Nr.:

Models affected:

alle all

Einstufung: Compliance: Kategorie 5 – nur zur Information Category 5 - for information only

Dringlichkeit: Accomplishment: sofort

immediately

Grund:

Gemäß Betriebs- und Wartungshandbuch sind Kontrollen ausschließlich von einem von der Thielert Aircraft Engines

GmbH autorisierten Betrieb durchzuführen.

Reason:

According to the Operation and Maintenance Manual all checks have to be carried out by an organisation authorised

by Thielert Aircraft Engines GmbH.

Maßnahmen:

Wartungsbetriebe sind von der Thielert Aircraft Engines GmbH autorisiert, sofern sie über eine Thielert Aircraft Engines GmbH autorisierte Person verfügen und ihre Ausstattung von der Thielert Aircraft Engines GmbH akzeptiert ist.

Thielert Aircraft Engines GmbH autorisierte Personen sind Personen, die bei der Thielert Aircraft Engines GmbH einen Lehrgang für betroffenen Motoren und Geräte sowie deren Installation absolviert haben und über eine entsprechende

gültige Bescheinigung verfügen.

Die Autorisation durch Thielert Aircraft Engines GmbH bedeutet keine Erweiterung der behördlichen Genehmigung

des Wartungsbetriebes.

Correction:

Maintenance organisations will be authorised if an authorized person is employed and if their equipment is

accepted by Thielert Aircraft Engines GmbH.

Authorized persons are inspectors who have received a technical training (as far as Thielert Aircraft Engines GmbH engine related items are concerned) by Thielert Aircraft Engines GmbH and holds the appropriate and valid certificate issued by Thielert Aircraft Engines GmbH.

The authorization by Thielert Aircraft Engines GmbH does not expand the approval of the maintenance organisation,

given by the authority.

Hinweise:

Thielert Aircraft Engines GmbH autorisierte

Wartungsbetriebe sind:

Remarks:

Authorized maintenance organisations by Thielert Aircraft

Engines GmbH are:



Tel: +49 (37204) 696-0 Fax: +49 (37204) 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:

TM TAE 000-0003, Revision 41 / 23.12.2009

Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0003, Revision 41 / December 23, 2009

Hinweise (Fortsetzung):

Thielert Aircraft Engines GmbH autorisierte

Wartungsbetriebe sind:

Remarks (continuation):

Authorized maintenance organisations by Thielert Aircraft

Engines GmbH are:

Australia

Aircraft Engineers Associates PTY LTD

Hangar 2, Beatty Road Archerfield Airport 4108

AUD-Queensland, AUSTRALIA

Flight Training Adelaide Hangar 54 Kittyhawk Lane

Parafield Airport

5106 South Australia, AUSTRALIA

Fugro Aviation Australia

Hanger 106

10 Compass Road

6164 Jandakot Airport, WA,

AUSTRALIA

Phoenix Aviation 4 Murphy Court.

Darwin International Airport

PO Box 41119

0811 Casuarina Northern Territory.

AUSTRALIA

Riverina Air Motive PTY LTD Hangar 58, Anderson Drive 5106 Parafield Airport, SA

AUSTRALIA

Sport Air Services

Hangar 19

Lores Bonney Circuit Coolangatta Airport, Qld

AUSTRALIA

<u>Austria</u>

AAC Austrian Aircraft Corp.

Oest. LFZ GmbH Flughafen Linz

4063 Hoersching, AUSTRIA

AAC Austrian Aircraft Corp.

Oest. LFZ GmbH Flughafen Graz

8073 Feldkirchen, AUSTRIA

Aerotechnik GmbH Salzburg

Kröbenfeldstr. 12d

5020 Salzburg, AUSTRIA

Diamond Aircraft Industries GmbH

N.A. Ottostrasse 5

2700 Wiener Neustadt, AUSTRIA

Diamond Maintenance GmbH & Co KG

Ferd. Graf v. Zeppelinstr. 5

2700 Wiener Neustadt, AUSTRIA

Flugsportzentrum Tirol

Sonnenstr. 12A

6020 Innsbruck, AUSTRIA

Luftfahrzeug Wartungsbetrieb Krems **GmbH** Flughafenstraße 4

3500 Krems, AUSTRIA



Tel: +49 (37204) 696-0 Fax: +49 (37204) 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:

Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0003, Revision 41 / 23.12.2009

TM TAE 000-0003, Revision 41 / December 23, 2009

Hinweise (Fortsetzung):

Thielert Aircraft Engines GmbH autorisierte

Wartungsbetriebe sind:

Remarks (continuation):

Authorized maintenance organisations by Thielert Aircraft

Engines GmbH are:

Azerbaijan

SW Helicopter Services LLC Zabrat-2 settlement Airport Baku, AZ1104, AZERBAIJAN

Belgium

Abelag Luchthavenlei 1

Bus 66

2100 Antwerpen, BELGIUM

BVBA Gill Aviation

Vlieglied 60 8560 Wevelgem, BELGIUM

Styl Aviation PB 34 - Loods 5 Airport Antwerp

2100 Deurne / Antwerp, BELGIUM

Winters Aviation byba Leuchthavenlei 1 Bus 48 2100 Deurne, BELGIUM

Belize

Tropic Air Limited Coconut Drive San Pedro Town, BELIZE

Botswana

Northern Air Maintenance (Pty.) Ltd. Private Bag 159 Maun, BOTSWANA

Bulgaria

Air Scorpio Ltd. 73 Persenk Str. 1164 Sofia, BULGARIA Bulgarian Aeronautical Center Sofia Airport 1540 Sofia, BULGARIA



Tel: +49 (37204) 696-0 Fax: +49 (37204) 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:

Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0003, Revision 41 / 23.12.2009

TM TAE 000-0003, Revision 41 / December 23, 2009

Hinweise (Fortsetzung):

Thielert Aircraft Engines GmbH autorisierte

Wartungsbetriebe sind:

Remarks (continuation): Authorized maintenant

Authorized maintenance organisations by Thielert Aircraft

Engines GmbH are:

<u>Canada</u>

Air Quasar Ltd. 6050 Route de l'aéroport J3Y 8Y9 St. Hubert, Quebec CANADA

Altair Aviation Ltd. #130 11465 Baynes Road V3Y 2B4 Pitt Meadows, B. C. CANADA

Diamond Aircraft Industries Inc. 1560 Crumlin Sideroad N5V 1S2 London, Ontario CANADA Edmonton Flying Club Bldg. 18 49 Airport Road T5G 0W6 Edmonton, Alberta CANADA

Fugro Aviation Canada Ltd. 300 Comet Private K1V 9B2 Ottawa, Ontario CANADA Halcyon Aviation #3 – 4340 King Street Boundary Bay Airport V4K 5B3 Delta, BC CANADA

Klarenbach Aviation Ltd. Unit E1, 333 Noorduyn Park Calgary, Albert T3Z 3S7 CANADA

Nason Aviation Inc. 12375 – 132 Street T5L 1P9 Edmonton, Alberta

Nivens Aviation Ltd.

220A 11465 Baynes Road V3Y 2B4 Pitt Meadows, B. C. CANADA

CANADA

Sander Geophysics Ltd. 260 Hunt Club Road K1V 1C1 Ottawa, Ontario CANADA

Xu Aviation Ltd. 2537 Huron St. N5V 5JI London, Ontario / CANADA

China

Beijing PanAm International Aviation Academy Co., Ltd. Building C, Tianqu Air Business Hotel, Beijing Capitel International Airport, Chaoyang District 100621 Beijing, CHINA

Reetek United Aircraft Engineering Co., Ltd. Room Dool, 5th Floor, Bldg. A Tianqu Business Hotel 100621 Beijing, CHINA

Shandong Bin Ao Aircraft Industries Co., Ltd. Binzhou Dagao Hi-Tech Dev. Zone Zhanhua County, Binzhou 256 800 Shandong Province, CHINA



Tel: +49 (37204) 696-0 Fax: +49 (37204) 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:

Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0003, Revision 41 / 23.12.2009

TM TAE 000-0003, Revision 41 / December 23, 2009

Hinweise (Fortsetzung):

Thielert Aircraft Engines GmbH autorisierte

Wartungsbetriebe sind:

Remarks (continuation):

Authorized maintenance organisations by Thielert Aircraft

Engines GmbH are:

Czech Republic

Aeroklub Ceske Republiky Aeroclub of the Czech Republic U Mlýna 3 14100 Praha 4-Sporilov, CZECH REPUBLIC Tomi Praha spol. s.r.o. Stepankova 71 150 00 Praha 5, CZECH REPUBLIC

Colombia

Tresa Itda Aeropuerto Guaymaral Int. 1 Bogota, COLOMBIA

Croatia

Diamond Aircraft Croatia d.o.o. M.P. Miskine 72 42000 Varazdin, CROATIA

Denmark

Air Alpha Maintenance A/S Odense Airport P.O. Box 630 5270 Odense N., DENMARK

Airservice Vamdrup APS Lufthavnsvey 7A 6580 Vamdrup, DENMARK

North Flying a/s Lufthavensvey 100 Aalborg Airport 9400 Norresundby, DENMARK

Ecuador

ARICA Aeroservicios Generales C.A. Av. De las Américas, Aeropuerto Simon Bolivar, Hangar 7 Guayaquil, ECUADOR



Tel: +49 (37204) 696-0 Fax: +49 (37204) 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:

Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0003, Revision 41 / 23.12.2009

TM TAE 000-0003, Revision 41 / December 23, 2009

Hinweise (Fortsetzung):

Remarks (continuation):

Thielert Aircraft Engines GmbH autorisierte

Wartungsbetriebe sind:

Authorized maintenance organisations by Thielert Aircraft

Engines GmbH are:

Finland

Airfix Aviation Ov Tullimiehentie 4-6

01530 Vantaa, FINLAND

Joen Service Ov Lentoasemantie 30 80140, Joensuu, FINLAND

Lapland Technical College Aircraft Maintenance Kairatie 75 96190 Rovaniemi, FINLAND Arctic Airservice

PL 15

97701 Ruana, FINLAND

Konekorhonen Ov Ilmailutie 74

05820 Hyvinkää, FINLAND

France

AERAC

Aeroport de Cannes

Hangar H6

06150 Cannes La Bocca, FRANCE

Aéraudit

Aerodrome Toulouse-Lasbordes

40, rue René Lagasse 31130 Balma, FRANCE

Aéro Carpiquet Sarl Le Haut Marcelet

14740 Saint Manvieu Norrey, FRANCE

Aéro Club Air France Nord Aérodrome du Plessis-Belleville 60950 Ermenoville, FRANCE

Aeroclub de la Haute-Saone / AC du Pavs de Montbeliard Aérodrome de Vesoul-Frotey

BP 60229

70004 Vesoul Cedex, FRANCE

Aero-Club de L'Herault Languedoc - Roussillon Aeroport International de Montpellier Méditérranée 34134 Maugio, FRANCE

Aéroclub de Limoges Aéroport International

87100 Limoges, FRANCE

Aéroclub d'Orléans et du Loiret (ACOL)

Aérodrome d'Orléans 45550 St. Dennis de l'Hotel, FRANCE

Aéroclub Paul Tissandier Aérodrome de St. Cyr 78210 St. Cyr I'Ecole, FRANCE Aéroclub de Moulins Aérodrome de Moulins Montbeugny 03400 Toulon sur Allier, FRANCE

Aéroclub du Havre Jean Maridor Aérodrome du Havre-Octéville 76620 Le Havre, FRANCE

Aero Services Aerodrome

2492 Route de Thiberville 27306 Bernay, FRANCE



Tel: +49 (37204) 696-0 Fax: +49 (37204) 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:

Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0003, Revision 41 / 23.12.2009

TM TAE 000-0003, Revision 41 / December 23, 2009

Hinweise (Fortsetzung):

Thielert Aircraft Engines GmbH autorisierte

Wartungsbetriebe sind:

Remarks (continuation):

Authorized maintenance organisations by Thielert Aircraft

Engines GmbH are:

France (continuation)

Aero Services Mimizan

Aérodrome

40200 Mimizan, FRANCE

Aéro Dordogne Services Aéroport de Bergerac 24100 Bergerac, FRANCE

Air Intervention Sarl Aérodrome RN 10

37250 Sorigny, FRANCE

Air Maintenance Aéroport du Touquet 62520 Le Touquet, FRANCE

Air Services Caraibes S.A.R.L. Aeroport du Raizet 97139 Abymes Guadeloupe, French West Indies

(FRANCE)

Airwest Assistance Angers Loire Airport 49140 Marce, FRANCE

Airways Formation Aerodrome Agen La Garenne 47520 Le Passage, FRANCE

Alsace Air Maintenance Aérosport de Colmar 68000 Colmar, FRANCE

ATA Aerogare D'Avignon 141, Allee de la Charteuse

84140 Montfavet, FRANCE

Avialaval sarl

Aérodrome Laval Entrammes 53260 Entrammes, FRANCE

Belledonne Aero Maintenance Aerodrome du Versoud 38420 Le Versoud. FRANCE

Blue Aero SARL

Aéroport de Grenoble St Geoirs 38590 St Etienne de St Geoirs, FRANCE

Bourgogne Aéro Services Hangar Nord Aérodrome Auxerre Branches 89380 Appoigny, FRANCE

C.E.A.P.R. SAS 1 Route de Troyes 21121 Darois, FRANCE

Centre de Pilotage Choletais Sarl Aérodrome le Pontreau 49300 Cholet, FRANCE

Dinan Aviation SIBA Avionique Aérodrome de Dinan Trelivan 22100 Dinan, FRANCE

EPAG Atelier d'entretien avions agrément JAR 145 - F266 F-59660 Aérodrome de Merville,

Aéroport Montpellier Méditerranée CS 1000534137 Mauguio Cedex, FRANCE

FRANCE



Tel: +49 (37204) 696-0 Fax: +49 (37204) 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:

Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0003, Revision 41 / 23.12.2009

TM TAE 000-0003, Revision 41 / December 23, 2009

Hinweise (Fortsetzung):

Thielert Aircraft Engines GmbH autorisierte

Wartungsbetriebe sind:

Remarks (continuation):

Authorized maintenance organisations by Thielert Aircraft

Engines GmbH are:

France (continuation)

France Aviation

Aeroport Toussus- Le Noble

F-78117 Toussus- Le Noble, FRANCE

Icarius Aerotechnics

Aéropole

05130 Tallard, FRANCE

Jolliet Electronique Rue du Pommier

39100 Gevry, FRANCE

M.A.S. Mechanique Aero Service Aeroport d'Agen La Garenne 47520 Le Passage, FRANCE

Paris Nord Technique Aerodrome de Persan-Beaumont 95340 Bernes sur Oise, FRANCE

Rectimo Aviation s.a.s. Aeroport Chambery / Aix les Bains 73420 Viviers du Lac, FRANCE

Seram - Aeromat Aerodrome de Villefranche 69620 Frontenas, FRANCE

LOCAVIA Aérodrome de Lille-Marcq 59587 Bondues, FRANCE

PAM Hangar H5

Airport Lyon / Bron 69500 Bron, FRANCE

Pitet Air Service Route de l'Aviation

88000 Dogneville, FRANCE

SEFA

Rue de l'Aviation

BP 30080

31603 Muret, FRANCE

S.T.A.R. Atlantique Sarl

Aéroport de la Rochelle - lle de Ré 17000 La Rochelle, FRANCE

<u>Germany</u>

Aerodata AG

Hermann-Blenk-Str. 34-36

38108 Braunschweig, GERMANY

Aero-Service-Donauwörth Luftfahrttechnik GmbH

Flugplatz

86682 Genderkingen-Forstmahd,

GERMANY

Aero Technik Klaus Siemers GmbH

Flughafen Geb. 347 Geschäftsfliegerzentrum 22335 Hamburg, GERMANY Aerowest GmbH Nordstraße 18

30669 Hannover, GERMANY

Aircraft-Service Flugplatz Trier-Föhren 54343 Föhren, GERMANY

AirPlus Maintenance GmbH

Flughafen 28

88046 Friedrichshafen, GERMANY

Air Service Fiedler Wilhermsdorfer Straße 33 09387 Jahnsdorf, GERMANY Air Service Klausheide GmbH

Ermlandstraße 4

48531 Nordhorn, GERMANY

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 40 / 14.10.2009 Replaces Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0003, Revision 40 / October 14, 2009

Page 8/22



Tel: +49 (37204) 696-0 Fax: +49 (37204) 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:

TM TAE 000-0003, Revision 41 / 23.12.2009

Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0003, Revision 41 / December 23, 2009

Hinweise (Fortsetzung):

Thielert Aircraft Engines GmbH autorisierte

Wartungsbetriebe sind:

Remarks (continuation):

Authorized maintenance organisations by Thielert Aircraft

Engines GmbH are:

Germany (continuation)

Beechcraft Vertrieb und Service GmbH

Flughafenstraße 5

86169 Augsburg, GERMANY

Cirrus Deutschland Maintenance

Flugplatz A1

14959 Schönhagen, GERMANY

Diamond Aircraft Industries

Deutschland GmbH Hans-Fleissner-Str.

63329 Egelsbach, GERMANY

DLE Luftfahrtservice GmbH Baden Airpark, Halle D-424 77836 Rheinmünster, GERMANY

DLE Luftfahrtservice GmbH

Fluoplatz Halle C2

14959 Schönhagen, GERMANY

Flugzeugreparatur Damme GmbH

Am Flugplatz 20

49401 Damme, GERMANY

Flugzeugwerft Möller GmbH

Flugplatz Hangelar

53757 Sankt Augustin, GERMANY

FSB Aircraft Maintenance GmbH

Flugplatz Kyritz

16866 Heinrichsfelde, GERMANY

FSG Flugservice GmbH

Flugplatz

61203 Reichelsheim, GERMANY

Gilbert Luftfahrttechnik GmbH & Co KG

Außenstelle Walldürn

Postfach 1114

74723 Walldürn, GERMANY

Hanseatischer Fliegerclub Frankfurt e.V., NL Egelsbach

Flugplatz, Haus 4a

63329 Egelsbach, GERMANY

H.B. Sportflugzeug-Service GmbH

Brunshofstr. 5

45470 Mühlheim, GERMANY

Helitec Helicopter Technik GmbH

Flughafen

34379 Calden, GERMANY

Helitec Helicopter Technik GmbH

Flughafen 13

06188 Oppin, GERMANY

K. Malter Air Service

Am Birkenbrühl / Flugplatz

91074 Herzogenaurach, GERMANY

Kiener-Flug

Flugplatz Elchingen 73450 Neresheim, GERMANY

LTB Sammet GmbH Flugplatz Heubach

73540 Heubach, GERMANY

MAS - Maintenance Air Service GmbH

Flugplatz 2

88299 Leutkirch, GERMANY

Nayak Aircraft Service GmbH & Co. KG

Betriebsstätte Kamenz

Zum Tower 4

01917 Kamenz, GERMANY .

Piloten-Service Robert Rieger GmbH

Flugplatz 2

94474 Vilshofen, GERMANY



Tel: +49 (37204) 696-0 Fax: +49 (37204) 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:

TM TAE 000-0003, Revision 41 / 23.12.2009

Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0003, Revision 41 / December 23, 2009

Hinweise (Fortsetzung):

Thielert Aircraft Engines GmbH autorisierte

Wartungsbetriebe sind:

Remarks (continuation):

Authorized maintenance organisations by Thielert Aircraft

Engines GmbH are:

Germany (continuation)

Piper Generalvertretung / Maintenance

GmbH

Flughafen Kassel

34379 Calden, GERMANY

Röder Präzision GmbH Flugplatz Egelsbach

63329 Egelsbach, GERMANY

Solomo Flugzeugservice GmbH

Flugplatz

Zeppelinstr 1

19370 Parchim, GERMANY

Spessart Air Service GmbH

Am Flugplatz

63762 Großostheim, GERMANY

Westflug Aachen Luftfahrt GmbH &

Co. KG

Flugplatz Merzbrück

52146 Würselen, GERMANY

Wilhelm Tank GmbH & Co.

Mariensiel KG

Flugplatz Mariensiel

26452 Sande, GERMANY

Greece

Aeroservices S.A. 3 Thermopylon Street 15233 Chalandri, GREECE

Greek Air Aviation Services Ltd.

81, Archimidous str.

Egnatia Aviation Ltd.

Kavala International Airport 64200 Chrysoupoli-Kavala, GREECE

19400 Koropi – Attica, GREECE

Hungary

Avicraft Ltd.

Bercsenyi u. 45

2700 Cegled, HUNGARY

Hungarian Aircraft Technology and

Service Ltd.

International Airport

Fertöszentmiklos, PO Box 23 9444 Fertöszentmiklos, HUNGARY

Magyar Repülöakadémia KFT

Kazinczy Útca 18

7143 Öcsény, HUNGARY

Pannon Air Service KFT

Tököl Airport

Repülöter Pf. 32

2316 Tököl, HUNGARY

Indonesia

PT ASI Pudiastuti Aviation Country Woods TH14 12120 Jakarta, INDONESIA

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 40 / 14.10.2009 Replaces Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0003, Revision 40 / October 14, 2009

Page 10/22



Tel: +49 (37204) 696-0 Fax: +49 (37204) 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:

Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0003, Revision 41 / 23.12.2009

TM TAE 000-0003, Revision 41 / December 23, 2009

Hinweise (Fortsetzung):

Thielert Aircraft Engines GmbH autorisierte

Wartungsbetriebe sind:

Remarks (continuation):

Authorized maintenance organisations by Thielert Aircraft

Engines GmbH are:

Italy

Aero Club Vercelli Viale Aeronautica, 46 13100 Vercelli, ITALY ATS S.r.I. Via dell'Aeroporto, 44/A 43100 Parma Airport, ITALY

Diamond Aero Srl Aeroporto Roma Urbe Via Salaria 825 00138 Rom. ITALY Flying Club Sabaudia Via Litoranea Podere 2082 04016 Sabaudia. ITALY

Glasfaser Italiana s.p.a. Via delle Ghiaie, 3 24030 Valbrembo, BG, ITALY

Professione Volare S.R.L. Via C. Seganti, 103 47121 Forli (FC), ITALY

Turin Flying Institute S.r.l. Strada San Maurizio, 12 10072 Caselle Torinese, ITALY

Ireland

Aircraft Technical Support Ireland Ltd. Weston Airport Leixlip, Co Kildare, IRELAND

Japan

Alpha Aviation Co., Ltd. 5-21 Mita 3-chome 1080073 Minato-ku, Tokyo JAPAN

Jordan

Ayla Aviation Academy P.O. Box 2434 77100 Agaba, JORDAN

Ireland

Shamrock Aviation Services Ltd. Waterford Airport Waterford, IRELAND



Tel: +49 (37204) 696-0 Fax: +49 (37204) 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:

Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0003, Revision 41 / 23.12.2009

TM TAE 000-0003, Revision 41 / December 23, 2009

Hinweise (Fortsetzung):

Thielert Aircraft Engines GmbH autorisierte

Wartungsbetriebe sind:

Remarks (continuation):

Authorized maintenance organisations by Thielert Aircraft

Engines GmbH are:

Latvia

Sia Baltijas Meridians 34 Araisu St. 1039 Riga, LATVIA

Libya

Air Kufra Iron and Steel Co. Street off airport road Tripoli, LIBYA

<u>Malaysia</u>

HM Aerospace SDN BHD Hangar 'A' Mofaz FBO, Jalan Airport, L.T.A.B. Langkawi 07100 Langkawi, Kedah MALAYSIA

Moldova

Flight Control Systems s.r.l. Yury Mitrofansky Str. Sarmizegetusa 15, of. 302-a, b 2060, mun. Chisinau REPUBLIC OF MOLDOVA

Morocco

MDS Aviation Aéroport de Rabat-Salé Rabat, MOROCCO



Tel: +49 (37204) 696-0 Fax: +49 (37204) 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:

Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0003, Revision 41 / 23.12.2009

TM TAE 000-0003, Revision 41 / December 23, 2009

Hinweise (Fortsetzung):

Thielert Aircraft Engines GmbH autorisierte

Wartungsbetriebe sind:

Remarks (continuation):

Authorized maintenance organisations by Thielert Aircraft

Engines GmbH are:

Netherlands

Aero Service B.V. Emoeweg 24-26

8218 PC Lelystad, NETHERLANDS

Air Service Limburg Vliegveldweg 150

6199 AD Maastricht - Airport,

NETHERLANDS

Aviation Maintenance Rotterdam

Zaventembaan 1

3045 AR Rotterdam, NETHERLANDS

Aviation Technics B.V. De Zanden 31-33

7395 Pa Teuge Airport, NETHERLANDS

General Enterprises b.v.

Machlaan 8°

9761 TK Eelde, NETHERLANDS

Stella Aviation Maintenance BV

De Zanden 113

7395 PA Teuge, NETHERLANDS

Transal Aero Services B.V.

Calandweg 2 E

4341 RA Arnemuiden, NETHERLANDS

Vliegwerk Holland B.V.

Zealand Airport Calandwag 50-56 4341 RA Arnemuiden, NETHERLANDS

Wings Over Holland B.V. **Emoeweg 28** 8218 PC Vliegveld Lelystad **NETHERLANDS**

New Zealand

Airomotive Ltd Steele Road R.D. 2 Hamilton Airport

2001 Hamilton, NEW ZEALAND

Airwork (NZ) Ltd. Ardmore Airfield

Papakura

Auckland, NEW ZEALAND

Nigeria

PICOMSS Nigeria Benin Airport Benin, NIGERIA

Norway

Aeromech A/S Smaflyhavna 2007 Kjeller, NORWAY

N.a.c. Maintenance AS Bardufoss Lufhavn 9325 Bardufoss, NORWAY

Tromso Flyklubb Tromso Airport Postb. 2145 9267 Tromso, NORWAY



Tel: +49 (37204) 696-0 Fax: +49 (37204) 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:

TM TAE 000-0003, Revision 41 / 23.12.2009

Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0003, Revision 41 / December 23, 2009

Hinweise (Fortsetzung):

Thielert Aircraft Engines GmbH autorisierte

Wartungsbetriebe sind:

Remarks (continuation):

Authorized maintenance organisations by Thielert Aircraft

Engines GmbH are:

Philippines

Asian Aeronautics Services, Inc. Manual A. Roxas Highway Clark Special Economic Zone

PPI Consulting Inc.

BLDG 8324

2009 Clark Field, Pampanga REPUPLIC OF THE PHILIPPINES

Subic Bay International Airport 2200 Subic Bay Freeport Zone, REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

Poland

Aero Club Spólka z.o.o. Obory 100 05-510 Konstancin Jeziorna, POLAND

Portugal

Aerotecnica, LDA Aerodromo Municipal de Cascais-Tires 2785-632 San Domingos de Rana, **PORTUGAL**

Qatar

Qatar Aeronautical College PO Box 4050 Doha, QATAR

Romania

Regional Air Services S.R.L. Aerodrom Tuzla 907295 Tuzla, Constanta ROMANIA

Slovakia

Seagle Air, a.s. Jilemnickeho 7 911 01 Trencin, SLOVAKIA

Slovenia

Avtohisa Meze Matjaz Meze S.P. Lancovo 10 E 4240 Radovljica, SLOVENIA



Tel: +49 (37204) 696-0 Fax: +49 (37204) 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:

TM TAE 000-0003, Revision 41 / 23.12.2009

Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0003, Revision 41 / December 23, 2009

Hinweise (Fortsetzung):

Thielert Aircraft Engines GmbH autorisierte

Wartungsbetriebe sind:

Remarks (continuation):

Authorized maintenance organisations by Thielert Aircraft

Engines GmbH are:

South Africa

Diesel Aviation Service Center

33 Hangar Rand Airport 1419 Germiston

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Kingfisher Aviation (Pty) Ltd.

19 Drommedaris Str. 7140 Gordons's Bay,

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

National Airways Corp. (Pty) Ltd. Hanger 104 C Gate 15

Lanseria Airport 1748 Lanseria, REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Placo Pty Ltd. PO Box 18017 Rand Airport 1419 Germiston,

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Spain

Aircrafttech S.L. Apartado 115 Hangar 7

17487 Empuriabrava, SPAIN

Futurhangars SL Hangar 13b -14b Zona Norte Aeropuerto de Sabadell 08205 Sabadell, SPAIN

Rosique Clasicos Aircraft SL 46 Cami De L'Aleixar 7-2 43201 Reus-Tarragona, SPAIN

Sweden

Airservice Göteborg Göteborg City Airport 42373 Säve, SWEDEN

Avico Aviation Siovagen 96

83434 Brunflo, SWEDEN

LTHF-Aviation Box 215 24123 Eslöv, SWEDEN

Scandinavian Airtech AB Hässlögatan 20 72131 Västeras, SWEDEN Aviation Maintenance Service Engelholms Airport 26291 Engelholm, SWEDEN

Helicraft Nordflygservice AB Eskilstuna Airport

63506 Eskiltuna, SWEDEN

Ost Flyg / Diamond Aircraft Scandinavia

Asvägen 23 39365 Kalmar, SWEDEN

Z Airtech Byggnad 83 F4

83296 Fösön, SWEDEN



Tel: +49 (37204) 696-0 Fax: +49 (37204) 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:

Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0003, Revision 41 / 23.12.2009

TM TAE 000-0003, Revision 41 / December 23, 2009

Hinweise (Fortsetzung):

Thielert Aircraft Engines GmbH autorisierte

Wartungsbetriebe sind:

Remarks (continuation):

Authorized maintenance organisations by Thielert Aircraft

Engines GmbH are:

Switzerland

Aeromeccanica SA

Aeroporto Cantonale Locarno 6569 Gordola, SWITZERLAND Airmatec

Flughafenstrasse 19 Flughafen Bern-Belp 3123 Belp, SWITZERLAND

Altenrhein Aviation Ltd.

Flughafenstr. 11

9423 Altenrhein, SWITZERLAND

Fliegerschule Birrfeld AG Technischer Betrieb Fluoplatz Birrfeld

5242 Lupfig, SWITZERLAND

Flight Maintenance MFGZ General Aviation Center

Flughafen Zürich 8058 Zürich - Flughafen,

SWITZERLAND

Lüthl Bernhard ZSW/Präz. Mechanik Dornhaldestrasse 51

3627 Heimberg, SWITZERLAND

Ruag Aerospace Via Aeroporto 6982 Agno, SWITZERLAND

Thailand

Asian Aerospace Services Ltd. 25th Fir, Chamnan Phenjati Business Center Bldg,

68 / 209 Rama 9 Rd, Huaykwang 1320 Bangkok, THAILAND

Civil Aviation Training Center 1032/355 Phaholyothin Road

Jompol

10900 Jatujak, Bangkog

THAILAND

Tunisia

AFA - Airline Flight Academy Centre Makni Menzah 9 2092 Tunis, TUNISIA

Turkey

Top Service A.S. Ataturk Havalimani E Kapisi 34630 Sefakey / Istanbul, TURKEY

Turkish Airlines Technic Inc. Maintenance Center Ataturk Airport 34819 Yesilkoy Istanbul, TURKEY



Tel: +49 (37204) 696-0 Fax: +49 (37204) 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:

TM TAE 000-0003, Revision 41 / 23.12.2009

Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0003, Revision 41 / December 23, 2009

Hinweise (Fortsetzung):

Thielert Aircraft Engines GmbH autorisierte Wartungsbetriebe sind:

Remarks (continuation):

Authorized maintenance organisations by Thielert Aircraft

Engines GmbH are:

Ukraina

Mars RK Ltd. Volvnska Str. 66-A 03286 Kiev, UKRAINA

United Arab Emirates

Blue Air Ways FZE G 22 Dubai Airport Free Zone Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Fujairah Aviation Academy Fujairah International Airport

PO Box 777

Fujairah, UNITED ARAB EMIRATES

Horizon International Flight Academy Ai Ain International Airport AI Ain, UNITED ARAB EMIRATES

United Kingdom

Air Nimbus The Business Centre Llangarron

Airspeed Aviation Ltd. Derby Airfield Hilton Road

HR9 6 PG Herefordshire UNITED KINGDOM

DE65 6GU Derby, UNITED KINGDOM

Aerotech Aircraft Maintenance LTD Airpark, Coventry Airport, Rowley Road, Baginton CV3 4FR Coventry, UNITED KINGDOM

Apollo Aviation Advisory Ltd. Concorde House 24 Cecil Pashley Way, Shoreham Airport, Shoreham-by-Sea BN43 5FF West Sussex, UNITED KINGDOM

Aviation Maintenance Ltd. **Building 237** Eastern Sector, Bournemouth International Airport BH23 6NE Christchurch, Dorset UNITED KINGDOM

Banbury Aviation Ltd. Unit 4, The Woodford Centre Old Sarum Airfield Salisbury, Wiltshire UNITED KINGDOM

BCT Aviation Maintenance LTD Cardiff Aviation Engineering Wings Hangar Cardiff International Airport CF62 3BD Vale of Glamorgan, Wales UNITED KINGDOM

Bristol Flying Centre Bristol International Airport BS48 3DP Bristol, UNITED KINGDOM



Tel: +49 (37204) 696-0 Fax: +49 (37204) 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:

TM TAE 000-0003, Revision 41 / 23.12.2009

Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0003, Revision 41 / December 23, 2009

Hinweise (Fortsetzung):

Thielert Aircraft Engines GmbH autorisierte

Wartungsbetriebe sind:

Remarks (continuation):

Authorized maintenance organisations by Thielert Aircraft

Engines GmbH are:

United Kingdom (continuation)

Cabair Maintenance Ltd. Elstree Aerodrome

Borehamwood Herts

WD6 3AW, UNITED KINGDOM

Channel Island Aero Services Ltd.

(Engineering) Aero Club Hangar States Airport

JE3 7BP Jersey, Channel Islands,

UNITED KINGDOM

CSE Aviation

Oxford Airport, Kidlington

OX5 1RA Oxford, UNITED KINGDOM

Diamond Aircraft U.K LTD

Gamston Airport

Redford Nottinghamshire DN22OQL, UNITED KINGDOM

Deltair Airmotive Ltd. 17 Aston Road Waterlooville

PO7 7XG Hants, UNITED KINGDOM

Redhill Air Services Ltd. / Airworks Services Ltd. Rochester Airport ME59SD Chatham / Kent,

UNITED KINGDOM

Stapleford Flying Club LTD. Stapleford Aerodrome

Stapleford Tawney

RM4 1SJ Essex, UNITED KINGDOM

Tayflite (Engineering) Ltd.

Hangar 2

Perth Airport, Scone

PH2 6PL Perth, UNITED KINGDOM

Tayside Aviation Ltd.

Dundee Airport Riverside Drive

DD2 1UH Dundee, UNITED KINGDOM

Worldwide Aviation Ltd.

Hangar 600

South East Business Park Bournemouth Int. Airport

Christchurch

BH23 6SE Dorset, UNITED KINGDOM

USA

A & M Maintenance Services, Inc. 134 S. Clow Int'l Parkway

Suite B

60490 Bolingbrook / Illinois, USA

Advanced Aircraft Services 500 Airport Rd. Suite D

17543 Lititz / Pennsylvania, USA

Aero Restorations, Inc.

4660 Jimmy Doolittle Drive

Addison Airport

75001 Addison / Texas, USA

Africair, Inc.

13691 SW 145th Court

FL 33186 Miami / Florida, USA

Ahart Aviation Services

186 Airway Blvd

94551 Livermore / California, USA

Alpine Aviation, Inc. 13310 Nevada City Ave

95945 Grass Valley / California, USA

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 40 / 14.10.2009 Replaces Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0003, Revision 40 / October 14, 2009

Page 18/22



Tel: +49 (37204) 696-0 Fax: +49 (37204) 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 41 / 23.12.2009 TM TAE 000-0003, Revision 41 / December 23, 2009

USA (continuation)

AOA Maintenance, LLC 319 N. Chrystal Lake Drive 32803 Orlando / Florida, USA

Apteryx, Inc. d/b/a Arapahoe Aero 12760 East Control Tower Road, Box K-1, Centennial Airport 80112 Englewood / Colorado, USA

Arlins Aircraft Service 36 Gallatin Field 59714 Belgrade / Montana, USA Atlantic Aviation – Phoenix 732 W. Deer Valley Rd. 85027 Phoenix / Arizona, USA

Bohlke International Airways Rural Route 2 Henry E. Rohlsen Airport 00850 St. Croix / U.S. Virgin Islands, USA

Brunetto Flying Service 13053 N. 69th St. 85254 Scottsdale / Arizona, USA

Central Flying Service, Inc. 1501 Bond Street 72202 Little Rock / Arkansas, USA Columbia Air Services – BHB LLC 112 Caruso Dr. 04605 Trenton / Maine, USA

Columbia Air Services, Inc. 175 Tower Ave. 06340 Groton / Connecticut, USA CP Aviation Services 8000 Airport Road, Unit 12 88008 Santa Teresa / New Mexico, USA

Dixie Chopper Air LLC 102 Ballard LN 46135 Greencastle / Indiana, USA

Daytona Aircraft Services Inc. 561 Pearl Harbor Drive 32114 Daytona Beach / Florida, USA

dba American Avionics Aviators Choice LLC 7023 Perimeter Rd. So. 98108 Seattle / Washington, USA

Diamond Flight Center of Spanish Fork, L.C. 2050 N. 300W. Hangar 34 84660 Spanish Fork / Utah, USA

Embry-Riddle Aeronautical University Fleet Maintenance Center 600 South Clyde Morris Blvd. 32114 Daytona Beach / Florida, USA

Epic Aviation, Inc. 2022 Aero Circle 32168 New Smyrna Beach / Florida, USA

Falcon Aviation Services 5 Falcon Dr. 30269 Peachtree City / Georgia, USA

Fetter Aviation Co. 10399 Piscataway Road 20735 Clinton / Maryland, USA

Fresh Air Cargo 2901 f East Spring St. 90806 Long Beach / California, USA

Galvin Flying Services, Inc. 7149 Perimeter Road, Boing Field 98108 Seattle / Washington, USA



Tel: +49 (37204) 696-0 Fax: +49 (37204) 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:

Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0003, Revision 41 / 23.12.2009

TM TAE 000-0003, Revision 41 / December 23, 2009

Hinweise (Fortsetzung):

Thielert Aircraft Engines GmbH autorisierte

Wartungsbetriebe sind:

Remarks (continuation):

Authorized maintenance organisations by Thielert Aircraft

Engines GmbH are:

USA (continuation)

Gibbs Service Center 8906 Aero Drive

92123 San Diego / California, USA

Gulf Coast Aviation

New Orleans Lakefront Airport

5701 Walter Beech Rd.

70126 New Orleans / Louisiana, USA

Hawk Aviation LLC P.B.A. U.S. Flight Aircraft Maintenance 136 Tower Rd.

10604 White Plains / New York, USA

J.A. Air Center 3N060 Powis Rd.

60185 West Chigago / Illinois, USA

Kansas City Aviation Center, Inc. 15325 S. Pflumm Rd.

66062 Oltahe / Kansas, USA

Landmark Aviation 14600 N. Airport Drive 85260 Scottsdale / Arizona, USA

Maine Aviation Sales Inc. 100 Yellow Bird Road 04102 Portland / Maine, USA

Midwest Avtech, Inc. 4241 Ed Urban Dr. 61354 Peru / Illinois, USA

Modern Aero Inc. 14801 Pioneer Trail 55347 Eden Prairie / Minnesota, USA

North American Jet Maintenance LLC 1011 South Wolf Road 60090 Wheeling / Illinois, USA

Premier Aircraft Service, Inc. 5540 NW 23rd Avenue BLDG 14 33309 Fort Lauderdale / Florida, USA

Prime Planes Aircraft Services 240 Aviation Drive N#102 34104 Naples / Florida, USA

Keyson Airways Corporation 117 Perimeter Road 03063 Nashua / New Hampshire, USA

LeTourneau University 2100 S. Mobberly St. 75602 Longview / Texas, USA

Midwest Aviation Center, LLC 525 Turbine Ave. 63005 Chesterfield / Missouri, USA

Midwest Corporate Air, Inc. 3100 St. Rt. 47 West 43311 Bellefontaine / Ohio, USA

Mohawk Technologies, LLC 2633 Lantana Road Suite 30, Hangar 402 33462 Lantana / Florida, USA

Northern Air Inc. 5500 44th St. S.E. 49512 Grand Rapids / Michigan, USA

Pride Aviation Inc. 2955 Airport Road 29153 Sumter / South Carolina, USA

Propel Aviation Services, LLC 14300 S.W. 129 Street Suite # 101

33186 Miami / Florida, USA



Tel: +49 (37204) 696-0 Fax: +49 (37204) 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:

Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0003, Revision 41 / 23.12.2009

TM TAE 000-0003, Revision 41 / December 23, 2009

Hinweise (Fortsetzung):

Thielert Aircraft Engines GmbH autorisierte

Wartungsbetriebe sind:

Remarks (continuation):

Authorized maintenance organisations by Thielert Aircraft

Engines GmbH are:

USA (continuation)

Sabena Airline Training Center, Inc.

5010 E. Falcon Drive 85215 Mesa / Arizona, USA

Shoreline Aviation Inc. 93 Old Colony Lane 02050 Marshfield / Massachusetts, USA

Skyline Aeronautics, LLC 776 North Bell Avenue

Sierra Mountain Aviation, Inc. 13308 Nevada City Ave

63005 Chesterfield / Missouri, USA

Southwest Flight Center 15041 N. Airport Dr. #103 95945 Grass Valley / California, USA

85260 Scottsdale / Arizona, USA

Sterling Aviation 145 John Glenn Drive 94520-5606 Concord / California, USA

Streamline Aviation, LLC 4321 General Aviation Avenue Hangar 1 78719 Austin / Texas, USA

Take Flight Alaska 1740 East Fith Avenue 99501 Anchorage / Alaska, USA

Utah State University 2500 North 900 West 84321 Logan / Utah, USA

Utah Valley State College 1185 Mike Jense Parkway 84601 Provo / Utah, USA

US Aviation Group LLC 4850 Spartan Drive 76207 Denton / Texas, USA

Van Bortel Aircraft, Inc. 4912 South Collins 76018 Arlington / Texas, USA

Van Nuys Flight Center 16700 Roscoe Blvd. 91406 Van Nuys / California, USA

West Coast Charters, Inc. 2881 E. Spring St. 90806 Long Beach / California, USA

West Valley Flying Club 1901 Embarcadero Rd. Ste 100 94303 Palo Alto / California, USA

Winner Aviation Corporation 1453 Youngstown-Kingsville Rd. 44473-9797 Vienna / Ohio, USA



Tel: +49 (37204) 696-0 Fax: +49 (37204) 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:

TM TAE 000-0003, Revision 41 / 23.12.2009

Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0003, Revision 41 / December 23, 2009

Hinweise (Fortsetzung):

Thielert Aircraft Engines GmbH autorisierte

Wartungsbetriebe sind:

Remarks (continuation):

Authorized maintenance organisations by Thielert Aircraft

Engines GmbH are:

Venezuela

Aviaservice, C.A.
Hangar Aviaservice
Aeropuerto de Caracas
"Oscar Machado Zuloaga"
1210 Charallave, Estado Mirando
VENEZUELA

Zulassung:

Die technischen Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, wurden im Rahmen der

Befugnisse der EASA- Genehmigung als Entwicklungsbetrieb Nr. EASA.21J.010 genehmigt.

Approval:

The technical information contained in this document has been approved under the authority of

EASA Design Organisation Approval no. EASA.21J.010.



Tel: +49 37204 696 0 Fax: +49 37204 696 2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:

TM TAE 000-0004, Revision 91 / 08.02.2010

Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0004, revision 91 / February 08, 2010

Betrifft:

TAE-Handbücher

Subject:

TAE-Manuals

Betroffenes Luftfahrtgerät:

alle TAE Produkte

Type affected:

all TAE products

Betroffene Geräte-Nr.: Models affected:

alle

.........

all

Einstufung: Compliance: Kategorie 5 – nur zur Information

Category 5 – for information only

Dringlichkeit:

sofort

Accomplishment:

immediately

Grund: Reason: Bekanntgabe der zur Zeit gültigen TAE-Handbücher

Announcement of the TAE-Manuals in effect

Maßnahmen:

Die Installation, der Betrieb, die Wartung und die Reparatur von TAE-Produkten ist nach den im Folgenden genannten

TAE-Handbüchern in Verbindung mit den Handbüchern des

jeweiligen Flugzeugherstellers durchzuführen.

Correction:

Installation, Operation, Maintenance and Repair of TAE-Products has to be accomplished according to the following TAE-Manuals in connection with the manuals of the

respective aircraft manufacturer.

Hinweise: Remarks: Gültige TAE-Handbücher sind: TAE-Manuals in effect are:

Handbuch <i>Manual</i>	Bezeichnung Designation	Ausg. <i>Issu</i> e	Rev. <i>Rev.</i>	Sprache <i>Language</i>
AED-125				
Einbauhandbuch Installation Manual	IM-AED-01	4	0	englisch English
Betriebshandbuch Operation Manual	OM-AED-01	4	0	englisch <i>English</i>
CED-125				
Einbauhandbuch Installation Manual	IM-CED-01	3	1	englisch <i>English</i>
Betriebshandbuch Operation Manual	OM-CED-01	3	1	englisch English



Tel: +49 37204 696 0 Fax: +49 37204 696 2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0004, Revision 91 / 08.02.2010 TM TAE 000-0004, revision 91 / February 08, 2010

Handbuch <i>Manual</i>	Bezeichnung Designation	Ausg.	Rev. Rev.	Sprache
TAE 125-01	Designation	issue	Nev.	Language
Einbauhandbuch Installation Manual	IM-02-01	4	2	englisch English
Betriebshandbuch Operation Manual	OM-02-01	3	12	englisch English
Reparaturhandbuch Repair Manual	RM-02-01	4	6	Englisch English
Turboladerinstandsetzungs- handbuch Turbocharger Maintenance Manual	TMM-02-01	1	1	englisch English
Turboladermontagehandbuch Turbocharger Assembling Manual	TAM-02-01	1	1	englisch English
CENTURION 2.0 (TAE 125-02)				
Einbauhandbuch Installation Manual	IM-02-02	1	4	englisch English
Betriebshandbuch Operation Manual	OM-02-02	1	9	englisch English
Reparaturhandbuch Repair Manual	RM-02-02	1	17	englisch English
C 172 / TAE 125-01				
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Anhang FHB C 172 F,G,H,I,K,L,M	2	3	deutsch German
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH C 172 F,G,H ,I, K,L,M	2	3	englisch English
Anhang Flughandbuch (FAA) Supplement POH (FAA)	Supplement POH (FAA) C 172 F, G, H, I, K,L,M	2	0	englisch English
Anhang Flughandbuch Brasilien) Supplement POH (Brazil)	Supplement POH C 172 F, G, H, I, K,L,M (Brazilian version)	1	0	englisch English
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Anhang FHB C 172 N, P	2	2	deutsch German
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH C 172 N, P	2	2	englisch <i>English</i>
Anhang Flughandbuch (FAA) Supplement POH (FAA)	Supplement POH (FAA) C 172 N, P	2	0	englisch <i>English</i>
Anhang Flughandbuch Brasilien) Supplement POH (Brazil)	Supplement POH C 172 N,P (Brazilian version)	1	0	englisch English

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 90 / 29.01.2010 Replaces Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 90 / January 29, 2010



Tel: +49 37204 696 0 Fax: +49 37204 696 2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0004, Revision 91 / 08.02.2010 TM TAE 000-0004, revision 91 / February 08, 2010

Handbuch	Bezeichnung	Ausg.	Rev.	Sprache
Manual	Designation	Issue	Rev.	Language
C 172 / TAE 125-01 (Fortsetzun	g / Continuation)			
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Anhang FHB C 172 R, S	2	1	deutsch German
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH C 172 R, S	2	1	englisch English
Anhang Flughandbuch (FAA) Supplement POH (FAA)	Supplement POH (FAA) C 172 R, S	2	0	englisch English
Anhang Flughandbuch (Brasilien) Supplement POH (Brazil)	Supplement POH C 172 R, S (Brazilian version)	1	0	englisch English
Wartungsanhang C 172 Suppl. Airplane Maintenance Manual C 172	AMM-20-01	2	10	englisch English
Wartungsanhang C 172 Suppl. Airplane Maintenance Manual C 172 (only for use in the US)	AMM-20-01 (US-Version)	1	1	englisch English
Einbauhandbuch C 172 Installation Manual C 172	IM-20-01 General	5	3	englisch English
	IM-20-01 Subpart F,G,H,I 14V	1	1	englisch English
	IM-20-01 Subpart K,L,M,N 14V	5	3	englisch <i>English</i>
	IM-20-01 Subpart N,P 28V	5	3	englisch <i>English</i>
	IM-20-01 Subpart R,S 28V	5	3	englisch English
PA 28 / TAE 125-01				
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Anhang FHB PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180	3	0	deutsch German
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180	3	0	englisch English
Anhang Flughandbuch Supplement POH (FAA)	Supplement POH FAA PA28-161	1	0	englisch English
Anhang Flughandbuch Brasilien) Supplement POH (Brazil)	Supplement POH PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180	1	0	englisch <i>English</i>
Nartungsanhang PA 28 Suppl. Airplane Maintenance Manual PA 28	AMM-40-01	2	11	englisch <i>English</i>
Wartungsanhang PA28 Suppl. Airplane Maintenance Manual PA28 (US-Version)	AMM-40-01 (US-Version)	1	0	englisch English

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 90 / 29.01.2010 Replaces Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 90 / January 29, 2010



Tel: +49 37204 696 0 Fax: +49 37204 696 2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:

Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0004, Revision 91 / 08.02.2010

TM TAE 000-0004 revision 91 / February 08. 201

Handbuch	TM TAE 000-0004, revision 91 / February 08, 2010			
	Bezeichnung	Ausg.	Rev.	Sprache
Manual	Designation	Issue	Rev.	Language
PA 28 / TAE 125-01 (Fortsetzu	ng / Continuation)			
Einbauhandbuch PA 28 Installation Manual PA 28	IM-40-01 General	3	1	englisch English
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-140	1	0	englisch English
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-151	1	0	englisch <i>English</i>
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-161	3	0	englisch <i>English</i>
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-161 28V	1	0	englisch <i>English</i>
APEX DR400 / TAE 125				
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH DR400	1	3	englisch English
PA 28 / CENTURION 2.0 (TAE 1	125-02-99)			
PA 28 / CENTURION 2.0 (TAE 1	Anhang FHB PA28-140, -150,	3	0	deutsch
Anhang Flughandbuch Supplement POH Anhang Flughandbuch	Anhang FHB PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180 Supplement POH PA28-140, -150,	3 3	0	German englisch
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Anhang FHB PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180	1000		German
Anhang Flughandbuch Supplement POH Anhang Flughandbuch Supplement POH Anhang Flughandbuch Brasilien)	Anhang FHB PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180 Supplement POH PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180 Supplement POH PA28-140, -150,	3	0	German englisch English englisch
Anhang Flughandbuch Supplement POH Anhang Flughandbuch Supplement POH Anhang Flughandbuch Brasilien) Supplement POH (Brazil) Wartungsanhang PA 28 Suppl. Airplane Maintenance Manual PA 28 Einbauhandbuch PA 28	Anhang FHB PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180 Supplement POH PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180 Supplement POH PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180	3	0	German englisch English englisch English
Anhang Flughandbuch Supplement POH Anhang Flughandbuch Supplement POH Anhang Flughandbuch Brasilien) Supplement POH (Brazil) Vartungsanhang PA 28 Suppl. Airplane Maintenance Manual PA 28 Einbauhandbuch PA 28	Anhang FHB PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180 Supplement POH PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180 Supplement POH PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180	3 1 1	0 0 5	German englisch English englisch English englisch englisch
Anhang Flughandbuch Supplement POH Anhang Flughandbuch Supplement POH Anhang Flughandbuch Brasilien) Supplement POH (Brazil) Wartungsanhang PA 28 Suppl. Airplane Maintenance Manual PA 28 Einbauhandbuch PA 28	Anhang FHB PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180 Supplement POH PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180 Supplement POH PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180 AMM-40-02	3 1 1	0 0 5	German englisch English englisch englisch English englisch englisch englisch
Anhang Flughandbuch Supplement POH Anhang Flughandbuch Supplement POH Anhang Flughandbuch Brasilien) Supplement POH (Brazil) Wartungsanhang PA 28 Suppl. Airplane Maintenance	Anhang FHB PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180 Supplement POH PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180 Supplement POH PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180 AMM-40-02 IM-40-02 PA28 General IM-40-02 PA28-161 14-28 V	3 1 1 1	0 0 5 2 4	German englisch English englisch English englisch English englisch English englisch English englisch



Tel: +49 37204 696 0 Fax: +49 37204 696 2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0004, Revision 91 / 08.02.2010 TM TAE 000-0004, revision 91 / February 08, 2010

Handbuch <i>Manual</i>	Bezeichnung Designation	Ausg.	Rev.	Sprache Language
C-172 / CENTURION 2.0 (TAE 1				
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Anhang FHB C 172 F,G,H,I,K,L,M	2	3	deutsch German
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH C 172 F,G,H ,I, K,L,M	2	3	englisch English
Anhang Flughandbuch (FAA) Supplement POH (FAA)	Supplement POH (FAA) C 172 F, G, H, I, K,L,M	2	0	englisch English
Anhang Flughandbuch (Brasilien) Supplement POH (Brazil)	Supplement POH C 172 F, G, H, I, K,L,M (Brazilian version)	1	0	englisch English
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Anhang FHB C 172 N, P	2	2	deutsch German
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH C 172 N, P	2	2	englisch English
Anhang Flughandbuch (FAA) Supplement POH (FAA)	Supplement POH (FAA) C 172 N,	2	0	englisch English
Anhang Flughandbuch (Brasilien) Supplement POH (Brazil)	Supplement POH C 172 N,P (Brazilian version)	1	0	englisch English
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Anhang FHB C 172 R, S	2	1	deutsch German
Anhang Flughandbuch S <i>upplement POH</i>	Supplement POH C 172 R, S	2	1	englisch <i>English</i>
Anhang Flughandbuch (FAA) Supplement POH (FAA)	Supplement POH (FAA) C 172 R, S	2	0	englisch <i>English</i>
Anhang Flughandbuch (Brasilien) S <i>upplement POH (Brazil)</i>	Supplement POH C 172 R, S (Brazilian version)	1	0	englisch <i>English</i>
Nartungsanhang C-172 Suppl. Airplane Maintenance Manual C-172	AMM-20-02	1	4	englisch English
Einbauhandbuch C-172 Installation Manual C-172	IM-20-02 C-172 General	1	7	englisch English
Einbauhandbuch C-172 Installation Manual C-172	IM-20-02 C-172 R/S 28 V	1	9	englisch <i>English</i>
Einbauhandbuch C-172 Installation Manual C-172	IM-20-02 C-172 N/P 28 V	1	5	englisch <i>English</i>
Einbauhandbuch C-172 Installation Manual C-172	IM-20-02 C-172 F/G/H/I/K/L/M/N 14 V	2	5	englisch <i>English</i>
Jmrüstanweisung C-172 Conversion Instruction C-172	CI-20-02 C-172 General	1	0	englisch English
Jmrüstanweisung C-172 Conversion Instruction C-172	CI-20-02 C-172 R/S 28 V	1	6	englisch English
Jmrüstanweisung C-172 Conversion Instruction C-172	CI-20-02 C-172 N/P 28 V	1	0	englisch <i>English</i>

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 90 / 29.01.2010 Replaces Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 90 / January 29, 2010

Page 5 / 6



Tel: +49 37204 696 0 Fax: +49 37204 696 2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 91 / 08.02.2010 Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0004, revision 91 / February 08, 2010 Handbuch Bezeichnung Ausq. Rev. Sprache Manual Designation Issue Rev. Language C-172 / CENTURION 2.0 (TAE 125-02-99) (Fortsetzung / Continuation) **Umrüstanweisung C-172** CI-20-02 C-172 englisch 2 1 Conversion Instruction C-172 F/G/H/I/K/L/M/N 14 V English **APEX DR400 / CENTURION 2.0 (TAE 125-02)** Anhang Flughandbuch enalisch Supplement POH DR400 1 3 Supplement POH English Wartungsanhang DR400 Englisch Suppl. Airplane Maintenance AMM-60-02 1 3 English Manual DR400 **CENTURION 4.0 BE** Betriebshandbuch englisch OM-03-01 2 4 Operation Manual Enalish C 206 / CENTURION 4.0 BE Anhang Flughandbuch Supplement POH englisch 0 1 Supplement POH Cessna 206 Enalish

Zulassung: Die t

Manual Cessna 206

Wartungsanhang Cessna 206

Suppl. Airplane Maintenance

Die technischen Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, wurden im Rahmen der Befugnisse der EASA-Genehmigung als Entwicklungsbetrieb

1

1

Nr. EASA.21J.010 genehmigt.

Approval:

The technical information contained in this document has been approved under the

authority of EASA Design Organisation Approval no. EASA.21J.010.

AMM-72-01

enalisch

Enalish