

SERVICE INFORMATION NO. SI 42-033

NOTE SI's are used only.
1) To distribute information from DAI to our customers.
2) To distribute applicable information / documents from our suppliers to our customers with additional information.
Typically there is no revision service for SI's. Each new information or change of that will be send along with a new SI.

I. TECHNICAL DETAILS

1.1 Airplanes affected:

All DA 42

1.2 Subject:

Engine
ATA-Code: 72-00

1.3 Reason:

Thielert Aircraft Engines has issued the following documents:

Service Bulletins:

- TM TAE 000-0003 Rev 29 and
- TM TAE 000-0004 Rev 34.

Manuals:

- TAE Operation and Maintenance Manual, Doc. No. OM-02-01 Issue 3 Rev 6 and
- TAE Repair Manual, Doc. No. RM-02-01 Issue 4 Rev 0.

1.4 Information:

For detailed technical information see the mentioned Thielert documents which are applicable without any further additions or restrictions.

II. OTHERS

The Service Bulletins TM TAE 000-0003 Rev 29 and TM TAE 000-0004 Rev 34 from Thielert Aircraft Engines are attached to this SI.

In case of doubt contact Thielert Aircraft Engines or Diamond Aircraft Industries.



Thielert Aircraft Engines GmbH
Platanenstrasse 14
09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 (37204) 6960
Fax: +49 (37204) 69650
www.centurion-engines.com
info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

<u>Technische Mitteilung Nr. / Datum:</u> <u>Service Bulletin No. / Date</u>	TM TAE 000-0003, Revision 29 / 27.11.2006 TM TAE 000-0003, Revision 29 / November 27, 2006
<u>Betrifft:</u> <u>Subject:</u>	Autorisierte Wartungsbetriebe authorized maintenance organisations
<u>Betroffenes Luftfahrtgerät:</u> <u>Type affected:</u>	alle TAE Produkte all TAE products
<u>Betroffene Geräte-Nr.:</u> <u>Models affected:</u>	alle all
<u>Einstufung:</u> <u>Compliance:</u>	Kategorie 5 – nur zur Information Category 5 – for information only
<u>Dringlichkeit:</u> <u>Accomplishment:</u>	sofort immediately
<u>Grund:</u>	Gemäß Betriebs- und Wartungshandbuch sind Kontrollen ausschließlich von einem von der TAE GmbH autorisierten Betrieb durchzuführen.
<u>Reason:</u>	<i>According to the Operation and Maintenance Manual all checks have to be carried out by an organisation authorised by TAE GmbH.</i>
<u>Maßnahmen:</u>	Wartungsbetriebe sind von der TAE autorisiert, sofern sie über eine TAE-autorisierte Person verfügen und ihre Ausstattung von der TAE GmbH akzeptiert ist. TAE-autorisierte Personen sind Personen, die bei der TAE GmbH einen Lehrgang für betroffenen Motoren und Geräte sowie deren Installation absolviert haben und über eine entsprechende gültige Bescheinigung verfügen. Die Autorisation durch TAE bedeutet keine Erweiterung der behördlichen Genehmigung des Wartungsbetriebes.
<u>Correction:</u>	<i>Maintenance organisations will be authorised if an authorized person is employed and if their equipment is accepted by TAE GmbH. Authorized persons are inspectors who have received a technical training (as far as TAE engine related items are concerned) by TAE GMBH and holds the appropriate and valid certificate issued by TAE GMBH. The authorization by TAE does not expand the approval of the maintenance organisation, given by the authority.</i>
<u>Hinweise:</u> <u>Remarks:</u>	TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind: Authorized maintenance organisations by TAE are:



Thielert Aircraft Engines GmbH
Platanenstrasse 14
09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 (37204) 6960
Fax: +49 (37204) 69650
www.centurion-engines.com
info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 29 / 27.11.2006
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 29 / November 27, 2006

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

Australia

Aircraft Engineers Associates PTY LTD **Flight Training Adelaide**
Hangar 2, Beatty Road **Hangar 54 Kittyhawk Lane**
Archerfield Airport 4108 **Parafield Airport**
AUD-Queensland, AUSTRALIA **5106 South Australia, AUSTRALIA**

Phoenix Aviation **Riverina Air Motive PTY LTD**
4 Murphy Court, **Hangar 58, Anderson Drive**
Darwin International Airport **5106 Parafield Airport, SA**
PO Box 41119 **AUSTRALIA**
0811 Casuarina Northern Territory,
AUSTRALIA

Austria

AAC Austrian Aircraft Corp. **AAC Austrian Aircraft Corp.**
Oest. LFZ GmbH **Oest. LFZ GmbH**
Flughafen Linz **Flughafen Graz**
A-4063 Hoersching, AUSTRIA **8073 Feldkirchen, AUSTRIA**

Diamond Aircraft Industries GmbH **Diamond Maintenance GmbH & Co KG**
N.A. Ottostrasse 5 **Ferd. Graf v. Zeppelinstr. 5**
A-2700 Wiener Neustadt, AUSTRIA **A-2700 Wiener Neustadt, AUSTRIA**

Belgium

BVBA Gill Aviation **Styl Aviation**
Vliegied 60 **PB 34 - Loods 5**
8560 Wevelgem, BELGIUM **Airport Antwerp**
 2100 Deurne / Antwerp, BELGIUM

Winters Aviation bvba
Leuchthavenlei 1 Bus 48
2100 Deurne, BELGIUM

Bulgaria

Air Scorpio Ltd.
73 Persenk Str.
1164 Sofia, BULGARIA



Thielert Aircraft Engines GmbH
Platanenstrasse 14
09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 (37204) 6960
Fax: +49 (37204) 69650
www.centurion-engines.com
info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 29 / 27.11.2006
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 29 / November 27, 2006

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

Canada

Diamond Aircraft Industries Inc.
1560 Crumlin Sideroad
N5V 1S2 London, Ontario
CANADA

Fugro Aviation Canada Ltd.
300 Comet Private
K1V 9B2 Ottawa, Ontario
CANADA

Sander Geophysics Ltd.
260 Hunt Club Road
K1V 1C1 Ottawa, Ontario
CANADA

Xu Aviation Ltd.
2537 Huron St.
N5V 5J1 London, Ontario
CANADA

China

*Beijing PanAm International Aviation
Academy Co., Ltd.*
200 Airport Access Road
Chaoyang District
100015 Beijing, CHINA

Czech Republic

*Aeroklub Ceske Republiky
Aeroclub of the Czech Republic*
U Mlýna 3
14100 Praha 4-Sporilov,
CZECH REPUBLIC

Denmark

Air Alpha Maintenance A/S
Odense Airport, P.O. Box 630
DK-5270 Odense N., DENMARK

*Copenhagen Avionics &
Maintenance A/S*
Copenhagen Airport, Roskilde
Hangarvey A2
4000 Roskilde, DENMARK

Greece

Greek Air Aviation Services Ltd.
81, Archimidous str.
19400 Koropi – Attica, GREECE



Thielert Aircraft Engines GmbH
Platanenstrasse 14
09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 (37204) 6960
Fax: +49 (37204) 69650
www.centurion-engines.com
info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 29 / 27.11.2006
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 29 / November 27, 2006

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

Finland

Airfix Aviation Oy
Tullimiehentie 4-6
01530 Vantaa, FINLAND

Joen Service Oy
Lentoasemantie 30
80140, Joensuu, FINLAND

Konekorhonen Oy
Ilmailutie 74
05820 Hyvinkää, FINLAND

Lapland Technical College
Aircraft Maintenance
Kairatie 75
96190 Rovaniemi, FINLAND

France

AERAC
Aéroport de Cannes
Hangar H6
06150 Cannes La Bocca, FRANCE

Aéraudit
Aerodrome Toulouse-Lasbordes
40, rue René Lagasse
31130 Balma, FRANCE

**Aeroclub de la Haute-Saone/
AC du Pays de Montbeliard**
Aérodrome de Vesoul-Frotey
BP 60229
70004 Vesoul Cedex, FRANCE

Aero-Club de L'Herault
Languedoc - Roussillon
Aéroport International de
Montpellier Méditerranée
34134 Maugio, FRANCE

Aéroclub du Havre Jean Maridor
Aérodrome du Havre-Octéville
76620 Le Havre, FRANCE

Aero Services
Aerodrome
2492 Route de Thiberville
27306 Bernay, FRANCE

Aerosport France
Aérodrome de Bailleau-Armenonville
F-28320 Gallardon, FRANCE

Air Services Caraibes S.A.R.L.
Aéroport du Raizet
97139 Abymes
Guadeloupe, French West Indies
(FRANCE)

Airwest Assistance
Angers Loire Airport
49140 Marce, FRANCE

Alsace Air Maintenance
Aéropport de Colmar
68000 Colmar, FRANCE

APEX Industries
1, Route de Troyes
21121 Darois, FRANCE

ATA
Aerogare D'Avignon
141, Allée de la Chartreuse
84140 Montfavet, FRANCE

Avialaval sarl
Aérodrome Laval Entrammes
53260 Entrammes, FRANCE

Belledonne Aero Maintenance
Aerodrome du Versoud
38420 Le Versoud, FRANCE



Thielert Aircraft Engines GmbH
Platanenstrasse 14
09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 (37204) 6960
Fax: +49 (37204) 69650
www.centurion-engines.com
info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 29 / 27.11.2006
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 29 / November 27, 2006

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

France (continuation)

Bourgogne Aéro Services
Hangar Nord
Aérodrome Auxerre Branches
89380 Appoigny, FRANCE

Dinan Aviation SIBA Avionique
Aérodrome de Dinan Trelivan
22100 Dinan, France

EPAG
Atelier d'entretien avions
agrément JAR 145 - F266
F-59660 Aérodrome de Merville,
FRANCE

ESMA Groupe Aéroconseil
Aéroport Montpellier Méditerranée
CS 1000534137 Mauguio Cedex,
FRANCE

France Aviation
Aéroport Toussus- Le Noble
F-78117 Toussus- Le Noble, FRANCE

Joliet Electronique
Rue du Pommier
39100 Gevry, FRANCE

M.A.S. Mechanique Aero Service
Aéroport d'Agen La Garenne
47520 Le Passage, FRANCE

Paris Nord Technique
Aerodrome de Persan-Beaumont
95340 Bernes sur Oise, FRANCE

Rectimo Aviation s.a.s.
Aéroport Chambéry / Aix les Bains
73420 Viviers du Lac, FRANCE

SARL Aero 85
Aerodrome de Fontenay-le-Compte
85400 Fontenay-le-Compte, FRANCE

Seram – Aeromat
Aerodrome de Villefranche
69620 Frontenas, FRANCE

Germany

Aero-Service-Donauwörth
Luftfahrttechnik GmbH
Flugplatz
86682 Genderkingen-Forstmahd,
GERMANY

Aero Technik Klaus Siemers GmbH
Flughafen Geb. 347
Geschäftsfliegerzentrum
22335 Hamburg, GERMANY

Aerowest GmbH
Nordstraße 18
30669 Hannover, GERMANY

Air Service Fiedler
Wilhermsdorfer Straße 33
09387 Jahnsdorf, GERMANY

Beechcraft Vertrieb und Service GmbH
Flughafenstraße 5
D-86169 Augsburg, GERMANY

Cirrus Deutschland Maintenance
Flugplatz A1
14959 Schönhagen, GERMANY



Thielert Aircraft Engines GmbH
Platanenstrasse 14
09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 (37204) 6960
Fax: +49 (37204) 69650
www.centurion-engines.com
info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 29 / 27.11.2006
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 29 / November 27, 2006

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

Germany (continuation)

*Diamond Aircraft Industries
Deutschland GmbH
Hans-Fleissner-Str.
63329 Egelsbach, GERMANY*

*DLE Luftfahrtservice GmbH
Baden Airpark, Halle D-424
77836 Rheinmünster, GERMANY*

*DLE Luftfahrtservice GmbH
Flugplatz Halle C2
14959 Schönhagen, GERMANY*

*Flugzeugreparatur Damme GmbH
Am Flugplatz 20
D-49401 Damme, GERMANY*

*Flugzeugwerft Möller GmbH
Flugplatz Hangelar
D-53757 Sankt Augustin, GERMANY*

*FSB Aircraft Maintenance GmbH
Flugplatz Kyritz
16866 Heinrichsfelde, GERMANY*

*FSG Flugservice GmbH
Flugplatz
61203 Reichelsheim, GERMANY*

*Helitec Helicopter Technik GmbH
Flughafen
34379 Calden, GERMANY*

*Helitec Helicopter Technik GmbH
Flughafen 13
06188 Oppin, GERMANY*

*Kiener-Flug
Flugplatz Elchingen
73450 Neresheim, GERMANY*

*LTB Sammet GmbH
Flugplatz Heubach
73540 Heubach, GERMANY*

*Nayak Aircraft Service GmbH & Co. KG
Betriebsstätte Kamenz
Zum Tower 4
01917 Kamenz, GERMANY*

*Piloten-Service Robert Rieger GmbH
Flugplatz 2
94474 Vilshofen, GERMANY*

*Piper Generalvertretung / Maintenance
GmbH
Flughafen Kassel
D-34379 Calden, GERMANY*

*Röder Präzision GmbH
Flugplatz Egelsbach
63329 Egelsbach, GERMANY*

*Solomo Flugzeugservice GmbH
Flugplatz
Zeppelinstr 1
19370 Parchim, GERMANY*

*Spessart Air Service GmbH
Am Flugplatz
63762 Großostheim, GERMANY*

*Thielert Motoren GmbH
Helbingstraße 64-66
22047 Hamburg, GERMANY*

*Westflug Aachen Luftfahrt GmbH &
Co. KG
Flugplatz Merzbrück
52146 Würselen, GERMANY*

*Wilhelm Tank GmbH & Co.
Mariensiel KG
Flugplatz Mariensiel
26452 Sande, GERMANY*



Thielert Aircraft Engines GmbH
Platanenstrasse 14
09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 (37204) 6960
Fax: +49 (37204) 69650
www.centurion-engines.com
info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 29 / 27.11.2006
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 29 / November 27, 2006

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

Hungary

**Hungarian Aircraft Technology and
Service Ltd.**
International Airport
Fertöszentmiklos, PO Box 23
9444 Fertöszentmiklos, HUNGARY

Pannon Air Service KFT
Tököl Airport
Repülöter Pf. 32
2316 Tököl, HUNGARY

Italy

Flying Club Sabaudia
Via Litoranea
Podere 2082
04016 Sabaudia, ITALY

Sontea Srl
Via per Curnasco, 52
20127 Bergamo, ITALY

Ireland

Shamrock Aviation Services Ltd.
Waterford Airport
Waterford, IRELAND

Latvia

Sia Baltijas Meridians
34 Araisu St.
1039 Riga, LATVIA

Malaysia

HM Aerospace SDN BHD
Hangar 'A' Mofaz FBO, Jalan
Airport, L.T.A.B. Langkawi
07100 Langkawi, Kedah
MALAYSIA



Thielert Aircraft Engines GmbH
Platanenstrasse 14
09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 (37204) 6960
Fax: +49 (37204) 69650
www.centurion-engines.com
info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 29 / 27.11.2006
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 29 / November 27, 2006

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

Netherlands

Aero Service B.V.
Emoeweg 24-26
8218 PC Lelystad, NETHERLANDS

Air Service Limburg
Vliegveldweg 150
6199 AD Maastricht – Airport,
NETHERLANDS

Aviation Maintenance Rotterdam
Zaventembaan 1
3045 AR Rotterdam, NETHERLANDS

Aviation Technics B.V.
De Zanden 31-33
7395 Pa Teuge Airport, NETHERLANDS

Vliegwerk Holland B.V.
Zealand Airport Calandweg 50-56
4341 RA Arnemuiden, NETHERLANDS

Wings Over Holland B.V.
Emoeweg 28
8218 PC Vliegveld Lelystad
NETHERLANDS

Transal Aero Services B.V.
Calandweg 2 E
4341 RA Arnemuiden, NETHERLANDS

New Zealand

Airomotive Ltd
Steele Road R.D. 2
Hamilton Airport
2001 Hamilton, NEW ZEALAND.

Airwork (NZ) Ltd.
Ardmore Airfield
Papakura
Auckland, NEW ZEALAND

Norway

Aeromech A/S
Smaflyhavna
2007 Kjeller, NORWAY

N.a.c. Maintenance AS
Bardufoss Lufhavn
9325 Bardufoss, NORWAY

Tromso Flyklubb
Tromso Airport Postb. 2145
9267 Tromso, NORWAY

Philippines

PPI Consulting Inc.
BLDG 8324
Subic Bay International Airport
2200 Subic Bay Freeport Zone,
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES



Thielert Aircraft Engines GmbH
Platanenstrasse 14
09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 (37204) 6960
Fax: +49 (37204) 69650
www.centurion-engines.com
info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 29 / 27.11.2006
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 29 / November 27, 2006

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

Qatar

Qatar Aeronautical College
PO Box 4050
Doha, QATAR

Slovakia

Seagle Air, a.s.
Jilemnickeho 7
911 01 Trencin, SLOVAKIA

Slovenia

Avtohisa Meze
Matjaz Meze S.P.
Lancovo 10 E
4240 Radovljica, SLOVENIA

South Africa

Kingfisher Aviation (Pty) Ltd.
19 Drommedaris Str.
7140 Gordons's Bay,
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

National Airways Corp. (Pty) Ltd.
Hanger 104 C Gate 15
Lanseria Airport
1748 Lanseria,
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Placo Pty Ltd.
PO Box 18017
Rand Airport
1419 Germiston,
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Spain

Rosique Clasicos Aircraft SL
46 Cami De L'Aleixar 7-2
43201 Reus-Tarragona, SPAIN



Thielert Aircraft Engines GmbH
Platanenstrasse 14
09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 (37204) 6960
Fax: +49 (37204) 69650
www.centurion-engines.com
info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 29 / 27.11.2006
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 29 / November 27, 2006

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

Sweden

*Aviation Maintenance Service
Engelholms Airport
S- 26291 Engelholm, SWEDEN*

*Avico Aviation
Sjovagen 96
834 34 Brunflo, SWEDEN*

*LTHF-Aviation
Box 215
24123 Eslöv, SWEDEN*

*Ost Flyg / Diamond Aircraft Scandinavia
Asvägen 23
S-39365 Kalmar, SWEDEN*

*Svensk Pilot Utbildning (SPU)
European Maintenance Service (EMS)
Gothenburg City Airport
42373 Saeve, SWEDEN*

Switzerland

*Airmatec
Flughafenstrasse 19
Flughafen Bern-Belp
3123 Belp, SWITZERLAND*

*Fliegerschule Birrfeld AG
Technischer Betrieb
Flugplatz Birrfeld
5242 Lupfig, SWITZERLAND*

*Lüthli Bernhard
ZSW/Präz. Mechanik
Dornhaldestrasse 51
3627 Heimberg, SWITZERLAND*

*Pilatus Aircraft LTD BU Maintenance
P.O. Box 992
6371 Stans, SWITZERLAND*

Thailand

*Asian Aerospace Services Ltd.
Sukhumvit Road,
87 Nailert Bldg, Unit 402a
Wattana, Klongtoey Nua
10110 Bangkok, THAILAND*



Thielert Aircraft Engines GmbH
Platanenstrasse 14
09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 (37204) 6960
Fax: +49 (37204) 69650
www.centurion-engines.com
info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 29 / 27.11.2006
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 29 / November 27, 2006

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

Turkey

Top Service A.S.
Ataturk Havalimani
E Kapsi
34630 Sefakey / Istanbul, TURKEY

United Kingdom

Air Nimbus
The Business Centre
Llangarron
HR9 6 PG Herefordshire
UNITED KINGDOM

Airspeed Aviation Ltd.
Derby Airfield
Hilton Road
DE65 6GU Derby, UNITED KINGDOM

Airtime Aviation LTD
Bournemouth Airport
Hangar 266, Red Zone
BH23 6NW Christchurch, Dorset
UNITED KINGDOM

Aerotech Aircraft Maintenance LTD
Airpark, Coventry Airport,
Rowley Road, Baginton
CV3 4FR Coventry, UNITED KINGDOM

Apollo Aviation Advisory Ltd.
Concorde House
24 Cecil Pashley Way, Shoreham
Airport, Shoreham-by-Sea
BN43 5FF West Sussex,
UNITED KINGDOM

BCT Aviation Maintenance LTD
Cardiff Aviation Engineering
Wings Hangar
Cardiff International Airport
CF62 3BD Vale of Glamorgan, Wales
UNITED KINGDOM

Bristol Flying Centre
Bristol International Airport
BS48 3DP Bristol, UNITED KINGDOM

Cabair Maintenance Ltd.
Elstree Aerodrome
Borehamwood
Herts
WD6 3AW, UNITED KINGDOM

CSE Aviation
Oxford Airport, Kidlington
OX5 1RA Oxford, UNITED KINGDOM

Diamond Aircraft U.K LTD
Gamston Airport
Redford Nottinghamshire
DN22OQL, UNITED KINGDOM



Thielert Aircraft Engines GmbH
Platanenstrasse 14
09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 (37204) 6960
Fax: +49 (37204) 69650
www.centurion-engines.com
info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 29 / 27.11.2006
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 29 / November 27, 2006

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

United Kingdom (continuation)

Deltair Airmotive Ltd.
17 Aston Road
Waterlooville
PO7 7XG Hants, UNITED KINGDOM

Redhill Air Services Ltd. /
Airworks Services Ltd.
Rochester Airport
ME59SD Chatham / Kent,
UNITED KINGDOM

Stapleford Flying Club LTD.
Stapleford Aerodrome
Stapleford Tawney
RM4 1SJ Essex, UNITED KINGDOM

Tayflite (Engineering) Ltd.
Hangar 2
Perth Airport, Scone
PH2 6PL Perth, UNITED KINGDOM

Worldwide Aviation Ltd.
Hangar 600
South East Business Park
Bournemouth Int. Airport
Christchurch
BH23 6SE Dorset, UNITED KINGDOM

USA

A & M Maintenance Services, Inc.
134 S. Clow Int'l Parkway
Suite B
60490 Bolingbrook / Illinois, USA

Africair, Inc.
13691 SW 145th Court
FL 33186 Miami / Florida, USA

Apteryx, Inc. d/b/a
Arapahoe Aero
12760 East Control Tower Road,
Box K-1, Centennial Airport
80112 Englewood / Colorado, USA

Bohlke International Airways
Rural Route 2
Henry E. Rohlsen Airport
00850 St. Croix / U.S. Virgin Islands,
USA

Brunetto Flying Service
13053 N. 69th St.
85254 Scottsdale / Arizona, USA

Central Flying Service, Inc.
1501 Bond Street
72202 Little Rock / Arkansas, USA

CP Aviation Services
8000 Airport Road, Unit 12
88008 Santa Teresa / New Mexico, USA

Epic Aviation, Inc.
2022 Aero Circle
32168 New Smyrna Beach / Florida,
USA

Fetter Aviation Co.
10399 Piscataway Road
20735 Clinton / Maryland, USA

Galvin Flying Services, Inc.
7149 Perimeter Road,
Boing Field
98108 Seattle / Washington, USA



Thielert Aircraft Engines GmbH
Platanenstrasse 14
09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 (37204) 6960
Fax: +49 (37204) 69650
www.centurion-engines.com
info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 29 / 27.11.2006
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 29 / November 27, 2006

USA (continuation)

Keyson Airways Corporation
117 Perimeter Road
03063 Nashua / New Hampshire, USA

Maine Aviation Sales Inc.
100 Yellow Bird Road
04102 Portland / Maine, USA

Midwest Avtech, Inc.
4241 Ed Urban Dr.
61354 Peru / Illinois, USA

Modern Aero Inc.
14801 Pioneer Trail
55347 Eden Prairie / Minnesota, USA

Mohawk Technologies, LLC
2633 Lantana Road
Suite 30, Hangar 402
33462 Lantana / Florida, USA

North American Jet Maintenance LLC
1011 South Wolf Road
60090 Wheeling / Illinois, USA

Northern Air Inc.
5500 44th St. S.E.
49512 Grand Rapids / Michigan, USA

Premier Aircraft Service, Inc.
5540 NW 23rd Avenue
BLDG 14
33309 Fort Lauderdale / Florida, USA

Prime Planes Aircraft Services
240 Aviation Drive N#102
34104 Naples / Florida, USA

Skyline Aeronautics, LLC
776 North Bell Avenue
63005 Chesterfield / Missouri, USA

Sierra Mountain Aviation, Inc.
13308 Nevada City Ave
95945 Grass Valley / California, USA

Utah State University
2500 North 900 West
84321 Logan / Utah, USA

Utah Valley State College
1185 Mike Jense Parkway
84601 Provo / Utah, USA

Van Bortel Aircraft, Inc.
4912 South Collins
76018 Arlington / Texas, USA

West Coast Charters, Inc.
2881 E. Spring St.
90806 Long Beach / California, USA

Zulassung: Die technischen Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, wurden im Rahmen der Befugnisse der EASA- Genehmigung als Entwicklungsbetrieb Nr. EASA.21J.010 genehmigt.

Approval: The technical information contained in this document has been approved under the authority of EASA Design Organisation Approval no. EASA.21J.010.



Thielert Aircraft Engines GmbH
Platanenstrasse 14
09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 (37204) 6960
Fax: +49 (37204) 69650
www.centurion-engines.com
info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 34 / 26.10.2006
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0004, revision 34 / October 26, 2006

Betrifft: TAE-Handbücher
Subject: TAE-Manuals

Betroffenes Luftfahrtgerät: alle TAE Produkte
Type affected: all TAE products

Betroffene Geräte-Nr.: alle
Models affected: all

Einstufung: Kategorie 5 – nur zur Information
Compliance: Category 5 – for information only

Dringlichkeit: sofort
Accomplishment: immediately

Grund: Bekanntgabe der zur Zeit gültigen TAE-Handbücher
Reason: Announcement of the TAE-Manuals in effect

Maßnahmen: Die Installation, der Betrieb, die Wartung und die Reparatur von TAE-Produkten ist nach den im Folgenden genannten TAE-Handbüchern in Verbindung mit den Handbüchern des jeweiligen Flugzeugherstellers durchzuführen.

Correction: -Installation, Operation, Maintenance and Repair of TAE-Products has to be accomplished according to the following TAE-Manuals in connection with the manuals of the respective aircraft manufacturer.

Hinweise: Gültige TAE-Handbücher sind:
Remarks: TAE-Manuals in effect are:

Handbuch Manual	Bezeichnung Designation	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
AED-125				
Einbauhandbuch Installation Manual	IM-AED-01	4	0	englisch English
Betriebshandbuch Operation Manual	OM-AED-01	4	0	englisch English
CED-125				
Einbauhandbuch Installation Manual	IM-CED-01	3	1	englisch English
Betriebshandbuch Operation Manual	OM-CED-01	3	1	englisch English



Thielert Aircraft Engines GmbH
Platanenstrasse 14
09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 (37204) 6960
 Fax: +49 (37204) 69650
 www.centurion-engines.com
 info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 34 / 26.10.2006
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0004, revision 34 / October 26, 2006

Handbuch <i>Manual</i>	Bezeichnung <i>Designation</i>	Ausg. <i>Issue</i>	Rev. <i>Rev.</i>	Sprache <i>Language</i>
TAE 125				
Einbauhandbuch <i>Installation Manual</i>	IM-02-01	3	10	englisch <i>English</i>
Betriebshandbuch <i>Operation Manual</i>	OM-02-01	3	6	englisch <i>English</i>
Reparaturhandbuch <i>Repair Manual</i>	RM-02-01	3	6	Englisch <i>English</i>
Turboladerinstandsetzungs- handbuch <i>Turbocharger Maintenance</i> <i>Manual</i>	TMM-02-01	1	1	englisch <i>English</i>
Turboladermontagehandbuch <i>Turbocharger Assembling</i> <i>Manual</i>	TAM-02-01	1	1	englisch <i>English</i>
C 172 / TAE 125				
Anhang Flughandbuch <i>Supplement POH</i>	Anhang FHB C 172 F,G,H,I,K,L,M	2	1	deutsch <i>German</i>
Anhang Flughandbuch <i>Supplement POH</i>	Supplement POH C 172 F,G,H,I,K,L,M	2	1	englisch <i>English</i>
Anhang Flughandbuch (FAA) <i>Supplement POH (FAA)</i>	Supplement POH (FAA) C 172 K,L,M	1	1	englisch <i>English</i>
Anhang Flughandbuch <i>Supplement POH</i>	Anhang FHB C 172 N,P	2	0	deutsch <i>German</i>
Anhang Flughandbuch <i>Supplement POH</i>	Supplement POH C 172 N,P	2	0	englisch <i>English</i>
Anhang Flughandbuch (FAA) <i>Supplement POH (FAA)</i>	Supplement POH (FAA) C 172 N,P	1	4	englisch <i>English</i>
Anhang Flughandbuch <i>Supplement POH</i>	Anhang FHB C 172 R,S	1	1	deutsch <i>German</i>
Temporäre Revision zu Anhang FHB C 172 R,S	TR 2201-001	-	-	deutsch <i>German</i>
Anhang Flughandbuch <i>Supplement POH</i>	Supplement POH C 172 R,S	1	1	englisch <i>English</i>
<i>Temporary Revision to</i> <i>Supplement POH C 172 R,S</i>	TR 2202-001	-	-	englisch <i>English</i>
Anhang Flughandbuch (FAA) <i>Supplement POH (FAA)</i>	Supplement POH (FAA) C 172 R,S	1	1	englisch <i>English</i>
Wartungsanhang C 172 <i>Suppl. Airplane Maintenance</i> <i>Manual C 172</i>	AMM-20-01	2	7	englisch <i>English</i>

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 33 / 01.09.2006
Replaces Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 33 / September 01, 2006

Page 2 / 4



Thielert Aircraft Engines GmbH
Platanenstrasse 14
09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 (37204) 6960
 Fax: +49 (37204) 69650
 www.centurion-engines.com
 info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 34 / 26.10.2006
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0004, revision 34 / October 26, 2006

Handbuch <i>Manual</i>	Bezeichnung <i>Designation</i>	Ausg. <i>Issue</i>	Rev. <i>Rev.</i>	Sprache <i>Language</i>
C 172 / TAE 125 (Fortsetzung / Continuation)				
Wartungsanhang C 172 <i>Suppl. Airplane Maintenance Manual C 172</i> <i>(only for use in the US)</i>	AMM-20-01 (US-Version)	1	1	englisch <i>English</i>
Einbauhandbuch C 172 <i>Installation Manual C 172</i>	IM-20-01 General	5	3	englisch <i>English</i>
	IM-20-01 Subpart F,G,H,I 14V	1	1	englisch <i>English</i>
	IM-20-01 Subpart K,L,M,N 14V	5	3	englisch <i>English</i>
	IM-20-01 Subpart N,P 28V	5	3	englisch <i>English</i>
	IM-20-01 Subpart R,S 28V	5	3	englisch <i>English</i>
PA 28 / TAE 125				
Anhang Flughandbuch <i>Supplement POH</i>	Anhang FHB PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180	2	0	deutsch <i>German</i>
Anhang Flughandbuch <i>Supplement POH</i>	Supplement POH PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180	2	0	englisch <i>English</i>
Anhang Flughandbuch <i>Supplement POH (FAA)</i>	Supplement POH FAA PA28-161	1	0	englisch <i>English</i>
Wartungsanhang PA 28 <i>Suppl. Airplane Maintenance Manual PA 28</i>	AMM-40-01	2	7	englisch <i>English</i>
Wartungsanhang PA28 <i>Suppl. Airplane Maintenance Manual PA28 (US-Version)</i>	AMM-40-01 (US-Version)	1	0	englisch <i>English</i>
Einbauhandbuch PA 28 <i>Installation Manual PA 28</i>	IM-40-01 General	3	0	englisch <i>English</i>
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-140	1	0	englisch <i>English</i>
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-151	1	0	englisch <i>English</i>
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-161	3	0	englisch <i>English</i>

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 33 / 01.09.2006
Replaces Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 33 / September 01, 2006

Page 3 / 4



Thielert Aircraft Engines GmbH
Platanenstrasse 14
09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 (37204) 6960
Fax: +49 (37204) 69650
www.centurion-engines.com
info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 34 / 26.10.2006
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0004, revision 34 / October 26, 2006

APEX DR400 / TAE 125				
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH DR400	1	1	englisch English

Zulassung: Die technischen Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, wurden im Rahmen der Befugnisse der EASA- Genehmigung als Entwicklungsbetrieb Nr. EASA.21J.010 genehmigt.

Approval: *The technical information contained in this document has been approved under the authority of EASA Design Organisation Approval no. EASA.21J.010.*