

Diamond Aircraft Industries GmbH N.A. Otto-Straße 5 A-2700 Wiener Neustadt Austria

DAI SI 42-161 Page 1 of 1 21-Sep-2011 FT

SERVICE INFORMATION NO. SI 42-161

NOTE: SI's are used only:

1) To distribute information from DAI to our customers.

2) To distribute applicable information/documents from our suppliers to our customers with additional information.

 $\label{thm:continuous} \mbox{Typically there is no revision service for SI's. Each new information or change of that will be sent}$

along with a new SI.

I. TECHNICAL DETAILS

1.1 Airplanes affected:

All DA 42 and DA 42 M aircraft

1.2 Subject:

TM TAE 000-0004 Rev 124 TAE-Manuals in effect

ATA-Code: 72-00

1.3 Reason:

Thielert Aircraft Engines have issued Service Bulletin TM TAE 000-0004 Rev 124 listing all manuals that are applicable for installation, operation, maintenance and repair of TAE engines installed in DA 42 and DA 42 M aircraft.

1.4 Information:

For detailed technical information refer to Thielert Aircraft Engines Service Bulletin TM TAE 000-0004 Rev 124 which is applicable without any further additions or restrictions.

II. OTHERS

Thielert Aircraft Engines Service Bulletin TM TAE 000-0004 Rev 124 is attached to this Service Information.

In case of doubt contact Thielert Aircraft Engines GmbH or Diamond Aircraft Industries GmbH.



Tel: +49 37204 696 0 Fax: +49 37204 696 2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:

TM TAE 000-0004, Revision 124 / 05.10.2011

Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0004, revision 124 / October 05, 2011

Betrifft: Subject: TAE-Handbücher TAE-Manuals

Betroffenes Luftfahrtgerät:

alle TAE Produkte

Type affected:

all TAE products

Betroffene Geräte-Nr.:

alle

Models affected:

all

Einstufung: Compliance: Kategorie 5 - nur zur Information Category 5 - for information only

Dringlichkeit: Accomplishment: sofort

immediately

Bekanntgabe der zur Zeit gültigen TAE-Handbücher **Grund:**

Reason:

Announcement of the TAE-Manuals in effect

Maßnahmen:

Die Installation, der Betrieb, die Wartung und die Reparatur von TAE-Produkten ist nach den im Folgenden genannten TAE-Handbüchern in Verbindung mit den Handbüchern des

jeweiligen Flugzeugherstellers durchzuführen.

Correction:

Installation, Operation, Maintenance and Repair of TAE-Products has to be accomplished according to the following TAE-Manuals in connection with the manuals of the

respective aircraft manufacturer.

Hinweise: Remarks:

Gültige TAE-Handbücher sind: TAE-Manuals in effect are:

Handbuch <i>Manual</i>	Bezeichnung <i>Designation</i>	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
AED-125				
Einbauhandbuch Installation Manual	IM-AED-01	4	0	englisch <i>English</i>
Betriebshandbuch Operation Manual	OM-AED-01	4	0	englisch English
CED-125				
Einbauhandbuch Installation Manual	IM-CED-01	3	1	englisch English
Betriebshandbuch Operation Manual	OM-CED-01	3	1	englisch English



Tel: +49 37204 696 0 Fax: +49 37204 696 2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

<u>Technische Mitteilung Nr. / Datum:</u> Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0004, Revision 124 / 05.10.2011
TM TAE 000-0004, revision 124 / October 05, 2011

Handbuch <i>Manual</i>	Bezeichnung Designation	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
TAE 125-01				
Einbauhandbuch Installation Manual	IM-02-01	4	2	englisch English
Betriebshandbuch Operation Manual	OM-02-01	3	18	englisch English
Reparaturhandbuch Repair Manual	RM-02-01	4	11	Englisch English
Turboladerinstandsetzungs- handbuch Turbocharger Maintenance Manual	TMM-02-01	1	1	englisch English
Turboladermontagehandbuch Turbocharger Assembling Manual	TAM-02-01	1	1	englisch English
CENTURION 2.0 / CENTURION	2.0S			
Einbauhandbuch Installation Manual	IM-02-02	1	4	englisch English
Betriebshandbuch Operation Manual	OM-02-02 (CENTURION 2.0 and CENTURION 2.0S)	2	5	englisch English
Reparaturhandbuch Repair Manual	RM-02-02 (CENTURION 2.0 and CENTURION 2.0S)	1	30	englisch English
C 172 / TAE 125-01				
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Anhang FHB C 172 F,G,H,I,K,L,M	3	2	deutsch German
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH C 172 F,G,H ,I, K,L,M	3	2	englisch <i>English</i>
Anhang Flughandbuch (FAA) Supplement POH (FAA)	Supplement POH (FAA) C 172 F, G, H, I, K,L,M	2	1	englisch English
Anhang Flughandbuch (Brasilien) Supplement POH (Brazil)	Supplement POH C 172 F, G, H, I, K,L,M (Brazilian version)	1	0	englisch <i>English</i>
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Anhang FHB C 172 N, P	3	2	deutsch German
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH C 172 N, P	3	2	englisch English
Anhang Flughandbuch (FAA) Supplement POH (FAA)	Supplement POH (FAA) C172 N, P	2	1	englisch English
Anhang Flughandbuch (Brasilien) Supplement POH (Brazil)	Supplement POH C 172 N,P (Brazilian version)	1	0	englisch <i>English</i>

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 123 / 17.08.2011 Replaces Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 123 / August 17, 2011



Tel: +49 37204 696 0 Fax: +49 37204 696 2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Service Bulletin No. / Date

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 124 / 05.10.2011 TM TAE 000-0004, revision 124 / October 05, 2011

Handbuch <i>Manual</i>	Bezeichnung Designation	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
ivianuai	Designation	issue	Nev.	Language
C 172 / TAE 125-01 (Fortsetzun	g / Continuation)			
Anhang Flughandbuch S <i>upplement POH</i>	Anhang FHB C 172 R, S	3	2	deutsch <i>German</i>
Anhang Flughandbuch S <i>upplement POH</i>	Supplement POH C 172 R, S	3	2	englisch English
Anhang Flughandbuch (FAA) Supplement POH (FAA)	Supplement POH (FAA) C172 R, S	2	1	englisch English
Anhang Flughandbuch Brasilien) Supplement POH (Brazil)	Supplement POH C 172 R, S (Brazilian version)	1	0	englisch English
Nartungsanhang C 172 Suppl. Airplane Maintenance Manual C 172	AMM-20-01	2	15	englisch English
Nartungsanhang C 172 Suppl. Airplane Maintenance Manual C 172 (US Version)	AMM-20-01 (US-Version)	2	4	englisch English
Einbauhandbuch C 172 Installation Manual C 172	IM-20-01 General	5	3	englisch English
	IM-20-01 Subpart F,G,H,I 14V	1	1	englisch English
	IM-20-01 Subpart K,L,M,N 14V	5	3	englisch English
	IM-20-01 Subpart N,P 28V	5	3	englisch English
	IM-20-01 Subpart R,S 28V	5	3	englisch English
PA 28 / TAE 125-01				
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Anhang FHB PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180	4	3	deutsch German
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180	4	3	englisch <i>English</i>
Anhang Flughandbuch Supplement POH (FAA)	Supplement POH FAA PA28-161	2	0	englisch <i>English</i>
Anhang Flughandbuch Brasilien) Supplement POH (Brazil)	Supplement POH PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180	1	0	englisch <i>English</i>
Vartungsanhang PA 28 Suppl. Airplane Maintenance Manual PA 28	AMM-40-01	2	15	englisch <i>English</i>
Vartungsanhang PA28 Suppl. Airplane Maintenance Manual PA28 (US-Version)	AMM-40-01 (US-Version)	1	1	englisch <i>English</i>



Thielert Aircraft Engines GmbH Platanenstrasse 14

09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 37204 696 0 Fax: +49 37204 696 2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 124 / 05.10.2011 TM TAE 000-0004, revision 124 / October 05, 2011 Service Bulletin No. / Date

Service Bulletin No. / Date	TWITAL 000-0004, TeVISION 12	T		
Handbuch	Bezeichnung	Ausg.	Rev.	Sprache
Manual	Designation	Issue	Rev.	Language
PA 28 / TAE 125-01 (Fortsetzun	g / Continuation)			
Einbauhandbuch PA 28 Installation Manual PA 28	IM-40-01 General	3	1	englisch English
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-140	1	0	englisch English
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-151	1	0	englisch English
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-161	3	0	englisch English
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-161 28V	1	0	englisch English
APEX DR400 / TAE 125 Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH DR400	2	0	englisch English
Wartungsanhang DR400 Suppl. Airplane Maintenance Manual DR400	AMM-60-01	2	0	Englisch English
PA 28 / CENTURION 2.0 (TAE 1 Anhang Flughandbuch Supplement POH	25-02-99) Anhang FHB PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180	4	3	deutsch <i>German</i>
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180	4	3	englisch English
Anhang Flughandbuch Brasilien) Supplement POH (Brazil)	Supplement POH PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180	1	0	englisch English
Nartungsanhang PA 28 Suppl. Airplane Maintenance Manual PA 28	AMM-40-02	1	9	englisch <i>English</i>
Einbauhandbuch PA 28 Installation Manual PA 28	IM-40-02 PA28 General	1	3	englisch <i>English</i>
Einbauhandbuch PA 28 Installation Manual PA 28	IM-40-02 PA28-161 14-28 V	1	5	englisch <i>English</i>
Einbauhandbuch PA 28 Installation Manual PA 28	IM-40-02 PA28-151	1	3	englisch English
Einbauhandbuch PA 28 nstallation Manual PA 28	IM-40-02 PA28-140/-150/-160/-180	1	3	englisch English
Jmrüstanweisung PA 28 Conversion Instruction PA 28	CI-40-02 PA 28 14 V	1	3	englisch English



Tel: +49 37204 696 0 Fax: +49 37204 696 2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

<u>Technische Mitteilung Nr. / Datum:</u>
Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0004, Revision 124 / 05.10.2011

TM TAE 000-0004, revision 124 / October 05, 2011

Handbuch <i>Manual</i>	Bezeichnung Designation	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
C-172 / CENTURION 2.0 & 2.0 S	6 (TAE 125-02-99 & TAE 125-02-114)			
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Anhang FHB C 172 F,G,H,I,K,L,M	3	2	deutsch German
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH C 172 F,G,H ,I, K,L,M	3	2	englisch English
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Anhang FHB C 172 F,G,H,I,K,L,M Centurion 2.0 S	2	2	deutsch <i>German</i>
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH C 172 F,G,H ,I, K,L,M Centurion 2.0 S	2	2	englisch English
Anhang Flughandbuch (FAA) Supplement POH (FAA)	Supplement POH (FAA) C 172 F, G, H, I, K,L,M	2	1	englisch <i>English</i>
Anhang Flughandbuch (Brasilien) Supplement POH (Brazil)	Supplement POH C 172 F, G, H, I, K,L,M (Brazilian version)	1	0	englisch <i>English</i>
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Anhang FHB C 172 N, P	3	2	deutsch German
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH C 172 N, P	3	2	englisch English
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Anhang FHB C 172 N, P Centurion 2.0 S	2	2	deutsch <i>German</i>
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH C 172 N, P Centurion 2.0 S	2	2	englisch English
Anhang Flughandbuch (FAA) Supplement POH (FAA)	Supplement POH (FAA) C172 N, P	2	1	englisch <i>English</i>
Anhang Flughandbuch (Brasilien) Supplement POH (Brazil)	Supplement POH C 172 N,P (Brazilian version)	1	0	englisch English
Anhang Flughandbuch S <i>upplement POH</i>	Anhang FHB C 172 R, S	3	2	deutsch German
Anhang Flughandbuch S <i>upplement POH</i>	Supplement POH C 172 R, S	3	2	englisch <i>English</i>
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Anhang FHB C 172 R, S Centurion 2.0 S	2	2	deutsch <i>German</i>
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH C 172 R, S Centurion 2.0 S	2	2	englisch <i>English</i>
Anhang Flughandbuch (FAA) Supplement POH (FAA)	Supplement POH (FAA) C172 R, S	2	1	englisch <i>English</i>
Anhang Flughandbuch Brasilien) Supplement POH (Brazil)	Supplement POH C 172 R, S (Brazilian version)	1	0	englisch <i>English</i>
Nartungsanhang C-172 Suppl. Airplane Maintenance Manual C-172	AMM-20-02 Centurion 2.0 & 2.0 S	2	5	englisch English



Tel: +49 37204 696 0 Fax: +49 37204 696 2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:
Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0004, Revision 124 / 05.10.2011

TM TAE 000-0004, revision 124 / October 05, 2011

Service Bulletin No. / Bate	TW TAL 000-0004, TEVISION 12			
Handbuch	Bezeichnung	Ausg.	Rev.	Sprache
Manual	Designation	Issue	Rev.	Language
C-172 / CENTURION 2.0 & 2.0 S	(TAE 125-02-99 & TAE 125-02-114)			
Wartungsanhang C 172 Suppl. Airplane Maintenance Manual C 172 (US Version)	AMM-20-02 (US-Version) Centurion 2.0	1	1	englisch English
Einbauhandbuch C-172 Installation Manual C-172	IM-20-02 C-172 General	2	2	englisch <i>English</i>
Einbauhandbuch C-172 Installation Manual C-172	IM-20-02 C-172 R/S 28 V/ C2.0	1	11	englisch <i>English</i>
Einbauhandbuch C-172 Installation Manual C-172	IM-20-02 C-172 N/P 28 V/ C2.0	1	6	englisch <i>English</i>
Einbauhandbuch C-172 Installation Manual C-172	IM-20-02 C-172 F/G/H/I/K/L/M/N 14 V/ C2.0	2	6	englisch English
Einbauhandbuch C-172 Installation Manual C-172	IM-20-02 C-172 R/S 28 V/ C2.0 S	1	0	englisch <i>English</i>
Einbauhandbuch C-172 Installation Manual C-172	IM-20-02 C-172 N/P 28 V/ C2.0 S	1	0	englisch English
Einbauhandbuch C-172 Installation Manual C-172	IM-20-02 C-172 F/G/H/I/K/L/M/N 14 V/ C2.0 S	1	0	englisch English
Umrüstanweisung C-172 Conversion Instruction C-172	CI-20-02 C-172 General	1	4	englisch English
Umrüstanweisung C-172 Conversion Instruction C-172	CI-20-02 C-172 R/S 28 V/ C2.0	1	9	englisch <i>English</i>
Umrüstanweisung C-172 Conversion Instruction C-172	CI-20-02 C-172 N/P 28 V/ C2.0	1	2	englisch <i>English</i>
Umrüstanweisung C-172 Conversion Instruction C-172	CI-20-02 C-172 F/G/H/I/K/L/M/N 14 V/ C2.0	2	4	englisch English
Umrüstanweisung C-172 Conversion Instruction C-172	CI-20-02 C-172 N/P 28 V/ C2.0 S	1	1	englisch English
Umrüstanweisung C-172 Conversion Instruction C-172	CI-20-02 C-172 F/G/H/I/K/L/M/N 14 V/ C2.0 S	1	0	englisch English
APEX DR400 / CENTURION 2.0	(TAE 125-02-99)			
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH DR400	1	3	englisch <i>English</i>
Wartungsanhang DR400 Suppl. Airplane Maintenance Manual DR400	AMM-60-02	1	5	Englisch English



Tel: +49 37204 696 0 Fax: +49 37204 696 2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum:
Service Bulletin No. / Date

TM TAE 000-0004, Revision 124 / 05.10.2011

TM TAE 000-0004, revision 124 / October 05, 2011

Handbuch <i>Manual</i>	Bezeichnung <i>Designation</i>	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
APEX DR400 / CENTURION 2.0 S	(TAE 125-02-114)			
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH DR400 Centurion 2.0S	1	1	englisch English
Wartungsanhang DR400 Suppl. Airplane Maintenance Manual DR400	AMM-60-02S	1	1	Englisch English
CENTURION 4.0 BE				
Betriebshandbuch Operation Manual	OM-03-01	2	4	englisch English
C 206 / CENTURION 4.0 BE				
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH Cessna 206	1	0	englisch English
Wartungsanhang Cessna 206 Suppl. Airplane Maintenance Manual Cessna 206	AMM-72-01	1	1	englisch English
DAI DA40				
Minor Change Approval	MCA-50-0001	3	-	englisch English
DAI DA42				
Minor Change Approval	MCA-52-0001	5	-	englisch English
Minor Change Approval	MCA-52-0002	1	-	englisch English

Zulassung: Die technischen Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, wurden im

Rahmen der Befugnisse der EASA-Genehmigung als Entwicklungsbetrieb

Nr. EASA.21J.010 genehmigt.

Approval: The technical information contained in this document has been approved under the

authority of EASA Design Organisation Approval no. EASA.21J.010.