

Flugzeugbau - Friesach Ges. m. b. H.

A-9322 Hirt/Friesach
Telefon (042 68) 31 18
Telex 42 887


Blatt 1

Blattz.: 1

Technische Mitteilung 4

- Betroffen: Alle Werknummern des Musters H 36 DIMONA
- Gegenstand: Zulässige Gewichte und Restmomente der Ruder
- Anlaß: Im Laufe der Serienfertigung konnten geringere Rudermassen erreicht werden. Aus diesem Grund wurde eine neue Flatterrechnung durchgeführt, die die geringeren Rudermassen sowie ein geringeres Restmoment des Querruders berücksichtigt.
- Maßnahmen: 1. Austausch des Blattes 4.10 im Wartungshandbuch gegen Blatt 4.10 vom 19.10.1982
2. Eintragung auf Blatt 0.2 des Wartungshandbuches in folgender Form:
lfd. Nr.: 1 Blatt: 4.10 Bezug: TM 4
- Dringlichkeit: Spätestens bis zum 31.12.1982
- Gewicht- und Schwerpunktslage: Nicht betroffen
- Hinweis: Die Maßnahmen 1 und 2 sind von einer sachkundigen Person durchzuführen.

Hirt, den 19.10.1982

Dipl.-Ing. D. Oppel
BAZ anerkannt am: 26.11.1982
