

TEMPORÄRE REVISION TR-MÄM-36-305

MT-Regler P-875-12 und Druckspeicher P-726

Diese Temporäre Revision TR-MÄM-36-305 wurde im Zusammenhang mit der vorgeschriebenen Änderungsmitteilung MÄM 36-305 anerkannt und ist in Verbindung mit der letzten Revision des HK 36 TC-100-Flughandbuchs gültig, bis diese Temporäre Revision in das Flughandbuch eingearbeitet wurde.

Die Betriebsgrenzen und/oder Informationen, die in dieser Temporären Revision enthalten sind, ergänzen oder ersetzen (im Falle von Widersprüchen) jene, die im Flughandbuch enthalten sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Informationen wurden auf Basis der Berechtigung gemäß DOA No. EASA.21J.052 genehmigt.

Dok. Nr.	Kapitel	Betroffene Seiten
3.01.12	7	7 - 12a

Anweisung

-) Dieses Dokument auf gelbem Papier ausdrucken (einseitig).
-) Dieses Deckblatt als erste Seite des Flughandbuches einordnen.
-) Alle anderen Seiten dieser Temporären Revision vor den zugehörigen Seiten des Flughandbuches einordnen.

Dok. Nr. 3.01.12	TR-MÄM-36-305	23-Mar-2007	Deckblatt
------------------	---------------	-------------	-----------

HK 36 TC-100
FHB



Temporäre Revision
MT-Regler P-875-12 und
Druckspeicher P-726

Folgender Absatz wird wie folgt geändert

7.9 TRIEBWERK

Regler

Woodward A 210790 oder McCauley DCFU290D17B/T1 oder MT-Propeller P-875-12

Doc. Nr. 3.01.12	TR-MÄM-36-305	23-Mar-2007	7 - 12a
------------------	---------------	-------------	---------