

N. A. Otto-Str. 5  
A-2700 Wiener Neustadt

## TECHNISCHE MITTEILUNG Nr. 28

Betroffen: alle Werknummern des Baumusters HK 36 "Super Dimona" und **HK 36 R "Super Dimona"**, d.h.: ab Werk Nr. 36301

Gegenstand: Lebensdauererhöhung

Anlaß: Anhebung der Lebensdauerbeschränkung der Zeile von 3000 auf 6000 Betriebsstunden, nachdem entsprechende Nachweise erbracht wurden.

Maßnahmen: Austausch folgender Blätter im Wartungshandbuch gegen geänderte Blätter mit Ausgabedatum 26.08.91:

HK 36	HK 36 R
3.9	R 3.9
3.10	R 3.10
3.11	R 3.11
3.23	3.23
3.24	3.24

Dringlichkeit: vor der **nächsten 500 Stunden-Kontrolle**

Masse und  
Schwerpunkt: nicht betroffen

Hr. Neustadt, 26.08.1991

Anerkannt durch **BAZ-anerkannt am**  
Luftfahrt-Bundesamt

*D. Köhler*



*A. Fuchs*

7. November 1991

**Dipl.-Ing. Dieter Köhler**  
Technischer Leiter

27. Nov. 1991

*H. Müller*

