

TEMPORÄRE REVISION

WHB-TR-MÄM 36-508

Ölmenge

Diese Temporäre Revision WHB-TR-MÄM-36-508 wurde im Zusammenhang mit den vorgeschriebenen Änderungsmitteilungen MÄM 36-508 anerkannt und ist in Verbindung mit dem Wartungshandbuch Revision 14 gültig.

Die Informationen, die in dieser Temporären Revision enthalten sind, ergänzen oder ersetzen (im Falle von Widersprüchen) jene, die im Wartungshandbuch enthalten sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Informationen wurden unter der Berechtigung DOA ref. EASA.21J.052 zugelassen.

Betroffene Seiten:

Dok.Nr.	Revision	Seiten
3.02.04	14	4.2a

Anweisung:

- * Das Dokument auf gelbem Papier ausdrucken (einseitig).
- * Das Deckblatt dieser Temporären Revision als erste Seite in das WHB einordnen.
- * Die folgenden Seiten dieser Temporären Revision vor den betroffenen Seiten des WHB einordnen.

Dok. Nr.	Ausgabe	Rev. Nr.	Datum	Bezug	Deckblatt
3.02.04	25.06.1990	WHB-TR-MÄM-36-508	06 Mai 2025		

Betroffene Kapitel:

KAPITEL 4

WARTUNGSARBEITEN

4.1 VERFAHREN ZUM AUFFÜLLEN VON BETRIEBSMITTELN

4.1.2 MOTORÖL

Der Eintrag wird wie folgt geändert:

Größe Ölmenge:

■ Rotax Motoren

3.4 Liter

Doc. No.	Issue	MÄM	Date	Page
3.02.21	17 May 1993	36-508	06 Mai 2025	4.2a