

Temporäre Revision Neue ECU P/N 05-7611-001904

TEMPORÄRE REVISION TR-MÄM 40-771 Neue ECU P/N 05-7611-001904

Diese Temporäre Revision TR-MÄM 40-771 wurde im Zusammenhang mit der optionalen Änderungsmitteilung MÄM 40-771 anerkannt und ist in Verbindung mit dem der letzten Revision des DA 40 D Flughandbuchs gültig bis diese temporäre Revision in das Flughandbuch eingearbeitet wurde.

Die Betriebsgrenzen und/oder Informationen, die in dieser Temporären Revision enthalten sind, ergänzen oder ersetzen (im Falle von Widersprüchen) jene, die im Flughandbuch enthalten sind.

Die in dieser Temporären Revision enthaltenen technischen Informationen wurden auf Basis der Berechtigung gemäß DOA Nr. EASA.21J.052 genehmigt.

Dok. Nr.:	Kapitel	Betroffene Seiten
6.01.05	6	6-22a

Anweisung:

- Dieses Dokument auf gelbem Papier ausdrucken (einseitig).
- Dieses Deckblatt als erste Seite des Flughandbuches einordnen.
- Die anderen Seiten dieser Temporären Revision vor den entsprechenden Seiten des Flughandbuches einordnen.

Dok. Nr. 6.01.05	TR-MÄM 40-771	01 Jul 2014	Deckblatt
------------------	------------------	-------------	-----------





Temporäre Revision Neue ECU P/N 05-7611-001904

Betroffene Kapitel:

6.5 AUSRÜSTUNGSLISTE UND AUSRÜSTUNGSVERZEICHNIS

Folgender Ausrüstungsgegenständ wird hinzugefügt:

Flugzeug-Werknummer:		Kennzeichen:		Datum:	
Beschreibung	Туре	Teilenr.	Hersteller	S/N	ein- ge- baut
ENGINE					
ENGINE CONTROL UNIT	ECU	05-7611-001904	Technify		

Dok. Nr. 6.01.05 TR-MÄM 01 Jul 2014 6-22a