

SERVICE INFORMATION NO. SI D4-085

NOTE: SI's are used only:
1) To distribute information from DAI to our customers.
2) To distribute applicable information / documents from our suppliers to our customers with additional information.
Typically there is no revision service for SI's. Each new information or change of that will be send along with a new SI.

I. TECHNICAL DETAILS

1.1 Airplanes affected:

All DA 40 D equipped with TAE 125-01 and TAE 125-02-99 engine

1.2 Subject:

Various TAE publications
ATA-Code: 72-00

1.3 Reason:

Thielert Aircraft Engines has issued the following documents:

Service Bulletins:

- TM TAE 000-0003 Revision 36 – Authorized Maintenance Organisations
- TM TAE 000-0004 Revision 57 – TAE-Manuals in Effect

Manuals TAE 125-01:

- OM-02-01 Issue 3 Revision 8 – Engine Operation Manual, CENTURION 1.7

Manuals TAE 125-02-99:

- OM-02-02 Issue 1 Revision 2 – Engine Operation Manual, CENTURION 2.0

1.4 Information:

For detailed technical information see the mentioned Thielert documents which are applicable without any further additions or restrictions.

II. OTHERS

The Service Bulletins TM TAE 000-0003 Revision 36 and TM TAE 000-0004 Revision 57 from Thielert Aircraft Engines are attached to this SI.

In case of doubt contact Thielert Aircraft Engines GmbH or Diamond Aircraft Industries GmbH.

Technische Mitteilung / Service Bulletin

<u>Technische Mitteilung Nr. / Datum:</u> <i>Service Bulletin No. / Date</i>	TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007 <i>TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007</i>
<u>Betrifft:</u> <i>Subject:</i>	Autorisierte Wartungsbetriebe <i>authorized maintenance organisations</i>
<u>Betroffenes Luftfahrtgerät:</u> <i>Type affected:</i>	alle TAE Produkte <i>all TAE products</i>
<u>Betroffene Geräte-Nr.:</u> <i>Models affected:</i>	alle <i>all</i>
<u>Einstufung:</u> <i>Compliance:</i>	Kategorie 5 – nur zur Information <i>Category 5 – for information only</i>
<u>Dringlichkeit:</u> <i>Accomplishment:</i>	sofort <i>immediately</i>
<u>Grund:</u>	Gemäß Betriebs- und Wartungshandbuch sind Kontrollen ausschließlich von einem von der TAE GmbH autorisierten Betrieb durchzuführen.
<u>Reason:</u>	<i>According to the Operation and Maintenance Manual all checks have to be carried out by an organisation authorised by TAE GmbH.</i>
<u>Maßnahmen:</u>	Wartungsbetriebe sind von der TAE autorisiert, sofern sie über eine TAE-autorisierte Person verfügen und ihre Ausstattung von der TAE GmbH akzeptiert ist. TAE-autorisierte Personen sind Personen, die bei der TAE GmbH einen Lehrgang für betroffenen Motoren und Geräte sowie deren Installation absolviert haben und über eine entsprechende gültige Bescheinigung verfügen. Die Autorisation durch TAE bedeutet keine Erweiterung der behördlichen Genehmigung des Wartungsbetriebes.
<u>Correction:</u>	<i>Maintenance organisations will be authorised if an authorized person is employed and if their equipment is accepted by TAE GmbH. Authorized persons are inspectors who have received a technical training (as far as TAE engine related items are concerned) by TAE GMBH and holds the appropriate and valid certificate issued by TAE GMBH. The authorization by TAE does not expand the approval of the maintenance organisation, given by the authority.</i>
<u>Hinweise:</u> <i>Remarks:</i>	TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind: <i>Authorized maintenance organisations by TAE are:</i>

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

Australia

Aircraft Engineers Associates PTY LTD Flight Training Adelaide
Hangar 2, Beatty Road
Archerfield Airport 4108
AUD-Queensland, AUSTRALIA
Parafield Airport
5106 South Australia, AUSTRALIA

Fugro Aviation Australia Phoenix Aviation
Hangar 106 4 Murphy Court,
10 Compass Road Darwin International Airport
6164 Jandakot Airport, WA, PO Box 41119
AUSTRALIA 0811 Casuarina Northern Territory,
AUSTRALIA

Riverina Air Motive PTY LTD Sport Air Services
Hangar 58, Anderson Drive Hangar 19
5106 Parafield Airport, SA Loes Bonney Circuit
AUSTRALIA Coolangatta Airport, Qld
AUSTRALIA

Austria

AAC Austrian Aircraft Corp. AAC Austrian Aircraft Corp.
Oest. LFZ GmbH Oest. LFZ GmbH
Flughafen Linz Flughafen Graz
4063 Hoersching, AUSTRIA 8073 Feldkirchen, AUSTRIA

Aerotechnik GmbH Salzburg Diamond Aircraft Industries GmbH
Kröbenfeldstr. 12d N.A. Ottostrasse 5
5020 Salzburg, AUSTRIA 2700 Wiener Neustadt, AUSTRIA

Diamond Maintenance GmbH & Co KG Luftfahrzeug Wartungsbetrieb Krems
Ferd. Graf v. Zeppelinstr. 5 GmbH
2700 Wiener Neustadt, AUSTRIA Flughafenstraße 4
3500 Krems, AUSTRIA

Belgium

Abelag BVBA Gill Aviation
Luchthavenlei 1 Vliegied 60
Bus 66 8560 Wevelgem, BELGIUM
2100 Antwerpen, BELGIUM

Styl Aviation Winters Aviation bvba
PB 34 - Loods 5 Leuchthavenlei 1 Bus 48
Airport Antwerp 2100 Deurne, BELGIUM
2100 Deurne / Antwerp, BELGIUM

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

Belize

Tropic Air Limited
Coconut Drive
San Pedro Town, BELIZE

Botswana

Northern Air Maintenance (Pty.) Ltd.
Private Bag 159
Maun, BOTSWANA

Bulgaria

Air Scorpio Ltd.
73 Persenk Str.
1164 Sofia, BULGARIA

Bulgarian Aeronautical Center
Sofia Airport
1540 Sofia, BULGARIA

Canada

Air Quasar Ltd.
6050 Route de l'aéroport
J3Y 8Y9 St. Hubert, Quebec
CANADA

Altair Aviation Ltd.
#130 11465 Baynes Road
V3Y 2B4 Pitt Meadows, B. C.
CANADA

Diamond Aircraft Industries Inc.
1560 Crumlin Sideroad
N5V 1S2 London, Ontario
CANADA

Edmonton Flying Club
Bldg. 18
49 Airport Road
T5G 0W6 Edmonton, Alberta
CANADA

Fugro Aviation Canada Ltd.
300 Comet Private
K1V 9B2 Ottawa, Ontario
CANADA

Halcyon Aviation
#3 – 4340 King Street
Boundary Bay Airport
V4K 5B3 Delta, BC
CANADA

Klarenbach Aviation Ltd.
5424 11 St. N.E.
T2E 7E9 Calgary, Alberta
CANADA

Nason Aviation Inc.
12375 – 132 Street
T5L 1P9 Edmonton, Alberta
CANADA

Sander Geophysics Ltd.
260 Hunt Club Road
K1V 1C1 Ottawa, Ontario
CANADA

Xu Aviation Ltd.
2537 Huron St.
N5V 5J1 London, Ontario
CANADA



Thielert Aircraft Engines GmbH
Platanenstrasse 14
09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 (37204) 696-0
Fax: +49 (37204) 696-2912
www.centurion-engines.com
info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

China

*Beijing PanAm International
Aviation Academy Co., Ltd.
Building C, Tianqu Air Business Hotel,
Beijing Capitel International Airport,
Chaoyang District
100621 Beijing, CHINA*

Czech Republic

*Aeroklub Ceske Republiky
Aeroclub of the Czech Republic
U Mlýna 3
14100 Praha 4-Sporilov,
CZECH REPUBLIC*

Colombia

*Tresa Itda
Aeropuerto Guaymaral Int. 1
Bogota, COLOMBIA*

Croatia

*Diamond Aircraft Croatia d.o.o.
M.P. Miskine 72
42000 Varazdin, CROATIA*

Denmark

*Air Alpha Maintenance A/S
Odense Airport, P.O. Box 630
DK-5270 Odense N., DENMARK*

*Copenhagen Avionics &
Maintenance A/S
Copenhagen Airport, Roskilde
Hangarvey A2
4000 Roskilde, DENMARK*

Ecuador

*ARICA
Aeroservicios Generales C.A.
Av. De las Américas, Aeropuerto
Simon Bolivar, Hangar 7
Guayaquil, ECUADOR*

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

Finland

Airfix Aviation Oy
Tullimiehentie 4-6
01530 Vantaa, FINLAND

Arctic Airservice
PL 15
97701 Ruana, FINLAND

Joen Service Oy
Lentoasemantie 30
80140, Joensuu, FINLAND

Konekorhonen Oy
Ilmailutie 74
05820 Hyvinkää, FINLAND

Lapland Technical College
Aircraft Maintenance
Kairatie 75
96190 Rovaniemi, FINLAND

France

AERAC
Aéroport de Cannes
Hangar H6
06150 Cannes La Bocca, FRANCE

Aéraudit
Aérodrome Toulouse-Lasbordes
40, rue René Lagasse
31130 Balma, FRANCE

Aéro Carpiquet Sarl
Le Haut Marcelet
14740 Saint Manvieu Norrey, FRANCE

Aéro Club Air France Nord
Aérodrome du Plessis-Belleville
60950 Ermenoville, FRANCE

Aéroclub de la Haute-Saone /
AC du Pays de Montbeliard
Aérodrome de Vesoul-Frotey
BP 60229
70004 Vesoul Cedex, FRANCE

Aero-Club de L'Herault
Languedoc - Roussillon
Aéroport International de
Montpellier Méditerranée
34134 Maugio, FRANCE

Aéroclub de Limoges
Aéroport International
87100 Limoges, FRANCE

Aéroclub d'Orléans et du Loiret (ACOL)
Aérodrome d'Orléans
45550 St. Dennis de l'Hotel, FRANCE

Aéroclub du Havre Jean Maridor
Aérodrome du Havre-Octéville
76620 Le Havre, FRANCE

Aéroclub Paul Tissandier
Aérodrome de St. Cyr
78210 St. Cyr l'Ecole, FRANCE

Aero Services
Aérodrome
2492 Route de Thiberville
27306 Bernay, FRANCE

Aéro Dordogne Services
Aéroport de Bergerac
24100 Bergerac, FRANCE

Air Intervention Sarl
Aérodrome RN 10
37250 Sorigny, FRANCE

Air Maintenance
Aéroport du Touquet
62520 Le Touquet, FRANCE

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

France (continuation)

Air Services Caraibes S.A.R.L.
Aéroport du Raizet
97139 Abymes
Guadeloupe, French West Indies
(FRANCE)

Airwest Assistance
Angers Loire Airport
49140 Marce, FRANCE

Alsace Air Maintenance
Aéropport de Colmar
68000 Colmar, FRANCE

APEX Industries
1, Route de Troyes
21121 Darois, FRANCE

ATA
Aerogare D'Avignon
141, Allee de la Chartreuse
84140 Montfavet, FRANCE

Avialaval sarl
Aérodrome Laval Entrammes
53260 Entrammes, FRANCE

Belledonne Aero Maintenance
Aerodrome du Versoud
38420 Le Versoud, FRANCE

Bourgogne Aéro Services
Hangar Nord
Aérodrome Auxerre Branches
89380 Appoigny, FRANCE

Centre de Pilotage Choletais Sarl
Aérodrome le Pontreau
49300 Cholet, FRANCE

Dinan Aviation SIBA Avionique
Aérodrome de Dinan Trelivan
22100 Dinan, FRANCE

EPAG
Atelier d'entretien avions
agrément JAR 145 - F266
F-59660 Aérodrôme de Merville,
FRANCE

ESMA
Aéroport Montpellier Méditerranée
CS 1000534137 Mauguio Cedex,
FRANCE

France Aviation
Aéroport Toussus- Le Noble
F-78117 Toussus- Le Noble, FRANCE

Jolliet Electronique
Rue du Pommier
39100 Gevry, FRANCE

LOCAVIA
Aérodrome de Lille-Marcq
59587 Bondues, FRANCE

M.A.S. Mechanique Aero Service
Aéroport d'Agen La Garenne
47520 Le Passage, FRANCE

Paris Nord Technique
Aerodrome de Persan-Beaumont
95340 Bernes sur Oise, FRANCE

Pitet Air Service
Route de l'Aviation
88000 Dogneville, FRANCE

Rectimo Aviation s.a.s.
Aéroport Chambéry / Aix les Bains
73420 Viviers du Lac, FRANCE

Salba Aviation Sarl
Aéroport de Grenoble St Geoirs
38590 St Etienne de St Geoirs, FRANCE

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

France (continuation)

SEFA
Rue de l'Aviation
BP 30080
31603 Muret, FRANCE

Seram – Aeromat
Aerodrome de Villefranche
69620 Frontenas, FRANCE

S.T.A.R. Atlantique Sarl
Aéroport de la Rochelle – Ile de Ré
17000 La Rochelle, FRANCE

Germany

Aerodata AG
Hermann-Blenk-Str. 34-36
38108 Braunschweig, GERMANY

Aero-Service-Donauwörth
Luftfahrttechnik GmbH
Flugplatz
86682 Genderkingen-Forstmahd,
GERMANY

Aero Technik Klaus Siemers GmbH
Flughafen Geb. 347
Geschäftsfliegerzentrum
22335 Hamburg, GERMANY

Aerowest GmbH
Nordstraße 18
30669 Hannover, GERMANY

Aircraft-Service
Flugplatz Trier-Föhren
54343 Föhren, GERMANY

Air Service Fiedler
Wilhermsdorfer Straße 33
09387 Jahnsdorf, GERMANY

Beechcraft Vertrieb und Service GmbH
Flughafenstraße 5
86169 Augsburg, GERMANY

Cirrus Deutschland Maintenance
Flugplatz A1
14959 Schönhagen, GERMANY

Diamond Aircraft Industries
Deutschland GmbH
Hans-Fleissner-Str.
63329 Egelsbach, GERMANY

DLE Luftfahrtservice GmbH
Baden Airpark, Halle D-424
77836 Rheinmünster, GERMANY

DLE Luftfahrtservice GmbH
Flugplatz Halle C2
14959 Schönhagen, GERMANY

Flugzeugreparatur Damme GmbH
Am Flugplatz 20
49401 Damme, GERMANY

Flugzeugwerft Möller GmbH
Flugplatz Hangelar
53757 Sankt Augustin, GERMANY

FSB Aircraft Maintenance GmbH
Flugplatz Kyritz
16866 Heinrichsfelde, GERMANY

FSG Flugservice GmbH
Flugplatz
61203 Reichelsheim, GERMANY

Gilbert Luftfahrttechnik GmbH & Co KG
Außenstelle Walldürn
Postfach 1114
74723 Walldürn, GERMANY

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

Germany (continuation)

*Hanseatischer Fliegerclub
Frankfurt e.V., NL Egelsbach
Flugplatz, Haus 4a
63329 Egelsbach*

*H.B. Sportflugzeug-Service GmbH
Brunshofstr. 5
45470 Mühlheim, GERMANY*

*Helitec Helicopter Technik GmbH
Flughafen
34379 Calden, GERMANY*

*Helitec Helicopter Technik GmbH
Flughafen 13
06188 Oppin, GERMANY*

*K. Malter Air Service
Am Birkenbrühl / Flugplatz
91074 Herzogenaurach, GERMANY*

*Kiener-Flug
Flugplatz Elchingen
73450 Neresheim, GERMANY*

*LTB Sammet GmbH
Flugplatz Heubach
73540 Heubach, GERMANY*

*Nayak Aircraft Service GmbH & Co. KG
Betriebsstätte Kamenz
Zum Tower 4
01917 Kamenz, GERMANY*

*Piloten-Service Robert Rieger GmbH
Flugplatz 2
94474 Vilshofen, GERMANY*

*Piper Generalvertretung / Maintenance
GmbH
Flughafen Kassel
34379 Calden, GERMANY*

*Röder Präzision GmbH
Flugplatz Egelsbach
63329 Egelsbach, GERMANY*

*Solomo Flugzeugservice GmbH
Flugplatz
Zeppelinstr 1
19370 Parchim, GERMANY*

*Spessart Air Service GmbH
Am Flugplatz
63762 Großostheim, GERMANY*

*Westflug Aachen Luftfahrt GmbH &
Co. KG
Flugplatz Merzbrück
52146 Würselen, GERMANY*

*Wilhelm Tank GmbH & Co.
Mariensiel KG
Flugplatz Mariensiel
26452 Sande, GERMANY*

Greece

*Aeroservices S.A.
3 Thermopylon Street
15233 Chalandri, GREECE*

*Egnatia Aviation Ltd.
Kavala International Airport
64200 Chrysoupoli-Kavala, GREECE*

*Greek Air Aviation Services Ltd.
81, Archimidous str.
19400 Koropi – Attica, GREECE*

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

Hungary

Avicraft Ltd.
Bercsenyi u. 45
2700 Cegled, HUNGARY

Hungarian Aircraft Technology and
Service Ltd.
International Airport
Fertöszentmiklos, PO Box 23
9444 Fertöszentmiklos, HUNGARY

Pannon Air Service KFT
Tököl Airport
Repülőtér Pf. 32
2316 Tököl, HUNGARY

Indonesia

PT ASI Pudiastuti Aviation
Country Woods TH14
12120 Jakarta, INDONESIA

Italy

ATS S.r.l.
Via dell'Aeroporto, 44/A
43100 Parma Airport, ITALY

Flying Club Sabaudia
Via Litoranea
Podere 2082
04016 Sabaudia, ITALY

Professione Volare S.R.L.
Via C. Seganti, 103
47100 Forli, ITALY

Ireland

Aircraft Technical Support Ireland Ltd.
Weston Airport
Leixlip, Co Kildare, IRELAND

Japan

Alpha Aviation Co., Ltd.
5-21 Mita 3-chome
1080073 Minato-ku, Tokyo
JAPAN

Jordan

Ayla Aviation Academy
P.O. Box 2434
77100 Aqaba, JORDAN



Thielert Aircraft Engines GmbH
Platanenstrasse 14
09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 (37204) 696-0
Fax: +49 (37204) 696-2912
www.centurion-engines.com
info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

Ireland

Shamrock Aviation Services Ltd.
Waterford Airport
Waterford, IRELAND

Latvia

Sia Baltijas Meridians
34 Araisu St.
1039 Riga, LATVIA

Luxembourg

G.A. Maintenance S.A.
General Aviation Park
1110 Findel, LUXEMBOURG

Malaysia

HM Aerospace SDN BHD
Hangar 'A' Mofaz FBO, Jalan
Airport, L.T.A.B. Langkawi
07100 Langkawi, Kedah
MALAYSIA

Morocco

MDS Aviation
Aéroport de Rabat-Salé
Rabat, MOROCCO

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

Netherlands

Aero Service B.V.
Emoeweg 24-26
8218 PC Lelystad, NETHERLANDS

Air Service Limburg
Vliegveldweg 150
6199 AD Maastricht – Airport,
NETHERLANDS

Aviation Maintenance Rotterdam
Zaventembaan 1
3045 AR Rotterdam, NETHERLANDS

Aviation Technics B.V.
De Zanden 31-33
7395 Pa Teuge Airport, NETHERLANDS

Vliegwerk Holland B.V.
Zealand Airport Calandweg 50-56
4341 RA Arnhemuiden, NETHERLANDS

Wings Over Holland B.V.
Emoeweg 28
8218 PC Vliegveld Lelystad
NETHERLANDS

Transal Aero Services B.V.
Calandweg 2 E
4341 RA Arnhemuiden, NETHERLANDS

New Zealand

Airomotive Ltd
Steele Road R.D. 2
Hamilton Airport
2001 Hamilton, NEW ZEALAND.

Airwork (NZ) Ltd.
Ardmore Airfield
Papakura
Auckland, NEW ZEALAND

Norway

Aeromech A/S
Smaflyhavna
2007 Kjeller, NORWAY

N.a.c. Maintenance AS
Bardufoss Lufhavn
9325 Bardufoss, NORWAY

Tromso Flyklubb
Tromso Airport Postb. 2145
9267 Tromso, NORWAY

Philippines

Asian Aeronautics Services, Inc.
Manual A. Roxas Highway
Clark Special Economic Zone
2009 Clark Field, Pampanga
REPUPLIC OF THE PHILIPPINES

PPI Consulting Inc.
BLDG 8324
Subic Bay International Airport
2200 Subic Bay Freeport Zone,
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES



Thielert Aircraft Engines GmbH
Platanenstrasse 14
09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 (37204) 696-0
Fax: +49 (37204) 696-2912
www.centurion-engines.com
info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

Poland

Aero Club Spólka z.o.o.
Obory 100
05-510 Konstancin Jeziorna, POLAND

Portugal

Aerotecnica, LDA
Aerodromo Municipal de Cascais-Tires
2785-632 San Domingos de Rana,
PORTUGAL

Qatar

Qatar Aeronautical College
PO Box 4050
Doha, QATAR

Romania

Regional Air Services S.R.L.
Aerodrom Tuzla
907295 Tuzla, Constanta
ROMANIA

Slovakia

Seagle Air, a.s.
Jilemnickeho 7
911 01 Trencin, SLOVAKIA

Slovenia

Avtohisa Meze
Matjaz Meze S.P.
Lancovo 10 E
4240 Radovljica, SLOVENIA

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

South Africa

Kingfisher Aviation (Pty) Ltd.
19 Drommedaris Str.
7140 Gordons's Bay,
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

National Airways Corp. (Pty) Ltd.
Hanger 104 C Gate 15
Lanseria Airport
1748 Lanseria,
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Placo Pty Ltd.
PO Box 18017
Rand Airport
1419 Germiston,
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Spain

Aircrafttech, S.L.
Apartado 124
Hangar 7
17487 Empuriabrava, SPAIN

Rosique Clasicos Aircraft SL
46 Camí De L'Aleixar 7-2
43201 Reus-Tarragona, SPAIN

Sweden

Aviation Maintenance Service
Engelholms Airport
S- 26291 Engelholm, SWEDEN

Avico Aviation
Sjovagen 96
834 34 Brunflo, SWEDEN

LTHF-Aviation
Box 215
24123 Eslöv, SWEDEN

Ost Flyg / Diamond Aircraft Scandinavia
Asvägen 23
S-39365 Kalmar, SWEDEN

Scandinavian Airtech AB
Överstevägen 40
78463 Borlänge, SWEDEN

Svensk Pilot Utbildning (SPU)
European Maintenance Service (EMS)
Göteborg City Airport
42373 Saeve, SWEDEN

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

Switzerland

Aeromeccanica SA
Aeroporto Cantonale Locarno
6569 Gordola, SWITZERLAND

Airmatec
Flughafenstrasse 19
Flughafen Bern-Belp
3123 Belp, SWITZERLAND

Altenrhein Aviation Ltd.
Flughafenstr. 11
9423 Altenrhein, SWITZERLAND

Fliegerschule Birrfeld AG
Technischer Betrieb
Flugplatz Birrfeld
5242 Lupfig, SWITZERLAND

Flight Maintenance MFGZ
General Aviation Center
Flughafen Zürich
8058 Zürich – Flughafen,
SWITZERLAND

Lüthli Bernhard
ZSW/Präz. Mechanik
Dornhaldestrasse 51
3627 Heimberg, SWITZERLAND

Pilatus Aircraft LTD BU Maintenance
P.O. Box 992
6371 Stans, SWITZERLAND

Thailand

Asian Aerospace Services Ltd.
25th Flr, Chamnan Phenjati Business
Center Bldg,
68 / 209 Rama 9 Rd, Huaykwang
1320 Bangkok, THAILAND

Turkey

Top Service A.S.
Ataturk Havalimani
E Kapsi
34630 Sefakey / Istanbul, TURKEY

Turkish Airlines Technic Inc.
Maintenance Center
Ataturk Airport
34819 Yesilkoy Istanbul, TURKEY

Ukraine

Mars RK Ltd.
Volynska Str. 66-A
03286 Kiev, UKRAINA

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

United Arab Emirates

*Fujairah Aviation Academy
Fujairah International Airport
PO Box 777
Fujairah, UNITED ARAB EMIRATES*

United Kingdom

*Air Nimbus
The Business Centre
Llangarron
HR9 6 PG Herefordshire
UNITED KINGDOM*

*Airspeed Aviation Ltd.
Derby Airfield
Hilton Road
DE65 6GU Derby, UNITED KINGDOM*

*Airtime Aviation LTD
Bournemouth Airport
Hangar 266, Red Zone
BH23 6NW Christchurch, Dorset
UNITED KINGDOM*

*Aerotech Aircraft Maintenance LTD
Airpark, Coventry Airport,
Rowley Road, Baginton
CV3 4FR Coventry, UNITED KINGDOM*

*Apollo Aviation Advisory Ltd.
Concorde House
24 Cecil Pashley Way, Shoreham
Airport, Shoreham-by-Sea
BN43 5FF West Sussex,
UNITED KINGDOM*

*BCT Aviation Maintenance LTD
Cardiff Aviation Engineering
Wings Hangar
Cardiff International Airport
CF62 3BD Vale of Glamorgan, Wales
UNITED KINGDOM*

*Bristol Flying Centre
Bristol International Airport
BS48 3DP Bristol, UNITED KINGDOM*

*Cabair Maintenance Ltd.
Elstree Aerodrome
Borehamwood
Herts
WD6 3AW, UNITED KINGDOM*

*Channel Island Aero Services Ltd.
(Engineering)
Aero Club Hangar
States Airport
JE3 7BP Jersey, Channel Islands,
UNITED KINGDOM*

*CSE Aviation
Oxford Airport, Kidlington
OX5 1RA Oxford, UNITED KINGDOM*

*Diamond Aircraft U.K LTD
Gamston Airport
Redford Nottinghamshire
DN220QL, UNITED KINGDOM*

*Deltair Airmotive Ltd.
17 Aston Road
Waterlooville
PO7 7XG Hants, UNITED KINGDOM*

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

United Kingdom (continuation)

*Redhill Air Services Ltd. /
Airworks Services Ltd.
Rochester Airport
ME59SD Chatham / Kent,
UNITED KINGDOM*

*Stapleford Flying Club LTD.
Stapleford Aerodrome
Stapleford Tawney
RM4 1SJ Essex, UNITED KINGDOM*

*Tayflite (Engineering) Ltd.
Hangar 2
Perth Airport, Scone
PH2 6PL Perth, UNITED KINGDOM*

*Worldwide Aviation Ltd.
Hangar 600
South East Business Park
Bournemouth Int. Airport
Christchurch
BH23 6SE Dorset, UNITED KINGDOM*

USA

*A & M Maintenance Services, Inc.
134 S. Clow Int'l Parkway
Suite B
60490 Bolingbrook / Illinois, USA*

*Advanced Aircraft Services
500 Airport Rd. Suite D
17543 Lititz / Pennsylvania, USA*

*Aero Restorations, Inc.
4660 Jimmy Doolittle Drive
Addison Airport
75001 Addison / Texas, USA*

*Africair, Inc.
13691 SW 145th Court
FL 33186 Miami / Florida, USA*

*Ahart Aviation Services
186 Airway Blvd
94551 Livermore / California, USA*

*Alpine Aviation, Inc.
13310 Nevada City Ave
95945 Grass Valley / California, USA*

*AOA Maintenance, LLC
319 N. Chrystal Lake Drive
32803 Orlando / Florida, USA*

*Apteryx, Inc. d/b/a
Arapahoe Aero
12760 East Control Tower Road,
Box K-1, Centennial Airport
80112 Englewood / Colorado, USA*

*Arlins Aircraft Service
36 Gallatin Field
59714 Belgrade / Montana, USA*

*Atlantic Aviation – Phoenix
732 W. Deer Valley Rd.
85027 Phoenix / Arizona, USA*

*Bohlke International Airways
Rural Route 2
Henry E. Rohlsen Airport
00850 St. Croix / U.S. Virgin Islands,
USA*

*Brunetto Flying Service
13053 N. 69th St.
85254 Scottsdale / Arizona, USA*

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

USA (continuation)

Central Flying Service, Inc.
1501 Bond Street
72202 Little Rock / Arkansas, USA

Columbia Air Services, Inc.
175 Tower Ave.
06340 Groton / Connecticut, USA

Dixie Chopper Air LLC
102 Ballard LN
46135 Greencastle / Indiana, USA

Diamond Flight Center of Spanish Fork, L.C.
2050 N. 300W.
Hangar 34
84660 Spanish Fork / Utah, USA

Epic Aviation, Inc.
2022 Aero Circle
32168 New Smyrna Beach / Florida, USA

Fetter Aviation Co.
10399 Piscataway Road
20735 Clinton / Maryland, USA

Gibbs Service Center
8906 Aero Drive
92123 San Diego / California, USA

J.A. Air Center
3N060 Powis Rd.
60185 West Chigago / Illinois, USA

Keyson Airways Corporation
117 Perimeter Road
03063 Nashua / New Hampshire, USA

Maine Aviation Sales Inc.
100 Yellow Bird Road
04102 Portland / Maine, USA

Columbia Air Services – BHB LLC
112 Caruso Dr.
04605 Trenton / Maine, USA

CP Aviation Services
8000 Airport Road, Unit 12
88008 Santa Teresa / New Mexico, USA

Daytona Aircraft Services Inc.
561 Pearl Harbor Drive
32114 Daytona Beach / Florida, USA

Embry-Riddle Aeronautical University Fleet Maintenance Center
600 South Clyde Morris Blvd.
32114 Daytona Beach / Florida, USA

Falcon Aviation Services
5 Falcon Dr.
30269 Peachtree City / Georgia, USA

Galvin Flying Services, Inc.
7149 Perimeter Road,
Boing Field
98108 Seattle / Washington, USA

Gulf Coast Aviation
New Orleans Lakefront Airport
5701 Walter Beech Rd.
70126 New Orleans / Louisiana, USA

Kansas City Aviation Center, Inc.
15325 S. Pflumm Rd.
66062 Olathe / Kansas, USA

LeTourneau University
2100 S. Mobberly St.
75602 Longview / Texas, USA

Midwest Aviation Center, LLC
525 Turbine Ave.
63005 Chesterfield / Missouri, USA

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

USA (continuation)

Midwest Avtech, Inc.
4241 Ed Urban Dr.
61354 Peru / Illinois, USA

Modern Aero Inc.
14801 Pioneer Trail
55347 Eden Prairie / Minnesota, USA

Mohawk Technologies, LLC
2633 Lantana Road
Suite 30, Hangar 402
33462 Lantana / Florida, USA

North American Jet Maintenance LLC
1011 South Wolf Road
60090 Wheeling / Illinois, USA

Northern Air Inc.
5500 44th St. S.E.
49512 Grand Rapids / Michigan, USA

Premier Aircraft Service, Inc.
5540 NW 23rd Avenue
BLDG 14
33309 Fort Lauderdale / Florida, USA

Pride Aviation Inc.
2955 Airport Road
29153 Sumter / South Carolina, USA

Prime Planes Aircraft Services
240 Aviation Drive N#102
34104 Naples / Florida, USA

Propel Aviation Services, LLC
14300 S.W. 129 Street
Suite # 101
33186 Miami / Florida, USA

Sabena Airline Training Center, Inc.
5010 E. Falcon Drive
85215 Mesa / Arizona, USA

Shoreline Aviation Inc.
93 Old Colony Lane
02050 Marshfield / Massachusetts, USA

Skyline Aeronautics, LLC
776 North Bell Avenue
63005 Chesterfield / Missouri, USA

Sierra Mountain Aviation, Inc.
13308 Nevada City Ave
95945 Grass Valley / California, USA

Sterling Aviation
145 John Glenn Drive
94520-5606 Concord / California, USA

Take Flight Alaska
1740 East Fith Avenue
99501 Anchorage / Alaska, USA

Utah State University
2500 North 900 West
84321 Logan / Utah, USA

Utah Valley State College
1185 Mike Jense Parkway
84601 Provo / Utah, USA

US Aviation Group LLC
4850 Spartan Drive
76207 Denton / Texas, USA

Van Bortel Aircraft, Inc.
4912 South Collins
76018 Arlington / Texas, USA

Van Nuys Flight Center
16700 Roscoe Blvd.
91406 Van Nuys / California, USA

West Coast Charters, Inc.
2881 E. Spring St.
90806 Long Beach / California, USA

West Valley Flying Club
1901 Embarcadero Rd. Ste 100
94303 Palo Alto / California, USA



Thielert Aircraft Engines GmbH
Platanenstrasse 14
09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 (37204) 696-0
Fax: +49 (37204) 696-2912
www.centurion-engines.com
Info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:
USA (continuation)

*Winner Aviation Corporation
1453 Youngstown-Kingsville Rd.
44473-9797 Vienna / Ohio, USA*

Zulassung: Die technischen Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, wurden im Rahmen der Befugnisse der EASA- Genehmigung als Entwicklungsbetrieb Nr. EASA.21J.010 genehmigt.

Approval: *The technical information contained in this document has been approved under the authority of EASA Design Organisation Approval no. EASA.21J.010.*

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 57 / 20.11.2007
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0004, revision 57 / November 20, 2007

Betrifft: TAE-Handbücher
Subject: TAE-Manuals

Betroffenes Luftfahrtgerät: alle TAE Produkte
Type affected: all TAE products

Betroffene Geräte-Nr.: alle
Models affected: all

Einstufung: Kategorie 5 – nur zur Information
Compliance: Category 5 – for information only

Dringlichkeit: sofort
Accomplishment: immediately

Grund: Bekanntgabe der zur Zeit gültigen TAE-Handbücher
Reason: Announcement of the TAE-Manuals in effect

Maßnahmen: Die Installation, der Betrieb, die Wartung und die Reparatur von TAE-Produkten ist nach den im Folgenden genannten TAE-Handbüchern in Verbindung mit den Handbüchern des jeweiligen Flugzeugherstellers durchzuführen.
Correction: -Installation, Operation, Maintenance and Repair of TAE-Products has to be accomplished according to the following TAE-Manuals in connection with the manuals of the respective aircraft manufacturer.

Hinweise: Gültige TAE-Handbücher sind:
Remarks: TAE-Manuals in effect are:

Handbuch Manual	Bezeichnung Designation	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
AED-125				
Einbauhandbuch Installation Manual	IM-AED-01	4	0	englisch English
Betriebshandbuch Operation Manual	OM-AED-01	4	0	englisch English
CED-125				
Einbauhandbuch Installation Manual	IM-CED-01	3	1	englisch English
Betriebshandbuch Operation Manual	OM-CED-01	3	1	englisch English



Thielert Aircraft Engines GmbH
Platanenstrasse 14
09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 (37204) 696 0
 Fax: +49 (37204) 696 2912
 www.centurion-engines.com
 info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 57 / 20.11.2007
 Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 57 / November 20, 2007

Handbuch Manual	Bezeichnung Designation	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
TAE 125-01				
Einbauhandbuch Installation Manual	IM-02-01	4	2	englisch English
Betriebshandbuch Operation Manual	OM-02-01	3	8	englisch English
Reparaturhandbuch Repair Manual	RM-02-01	4	3	Englisch English
Turboladerinstandsetzungs- handbuch Turbocharger Maintenance Manual	TMM-02-01	1	1	englisch English
Turboladermontagehandbuch Turbocharger Assembling Manual	TAM-02-01	1	1	englisch English
CENTURION 2.0 (TAE 125-02)				
Einbauhandbuch Installation Manual	IM-02-02	1	3	englisch English
Betriebshandbuch Operation Manual	OM-02-02	1	2	englisch English
Reparaturhandbuch Repair Manual	RM-02-02	1	5	englisch English
C 172 / TAE 125				
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Anhang FHB C 172 F,G,H,I,K,L,M	2	2	deutsch German
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH C 172 F,G,H,I,K,L,M	2	2	englisch English
Anhang Flughandbuch (FAA) Supplement POH (FAA)	Supplement POH (FAA) C 172 F, G, H, I, K,L,M	2	0	englisch English
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Anhang FHB C 172 N,P	2	1	deutsch German
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH C 172 N,P	2	1	englisch English
Anhang Flughandbuch (FAA) Supplement POH (FAA)	Supplement POH (FAA) C 172 N,P	2	0	englisch English
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Anhang FHB C 172 R,S	2	0	deutsch German
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH C 172 R,S	2	0	englisch English

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 56 / 16.11.2007
 Replaces Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 56 / November 16, 2007

Page 2 / 4

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 57 / 20.11.2007
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0004, revision 57 / November 20, 2007

Handbuch Manual	Bezeichnung Designation	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
C 172 / TAE 125 (Fortsetzung / Continuation)				
Anhang Flughandbuch (FAA) Supplement POH (FAA)	Supplement POH (FAA) C 172 R,S	2	0	englisch English
Wartungsanhang C 172 Suppl. Airplane Maintenance Manual C 172	AMM-20-01	2	7	englisch English
Wartungsanhang C 172 Suppl. Airplane Maintenance Manual C 172 (only for use in the US)	AMM-20-01 (US-Version)	1	1	englisch English
Einbauhandbuch C 172 Installation Manual C 172	IM-20-01 General	5	3	englisch English
	IM-20-01 Subpart F,G,H,I 14V	1	1	englisch English
	IM-20-01 Subpart K,L,M,N 14V	5	3	englisch English
	IM-20-01 Subpart N,P 28V	5	3	englisch English
	IM-20-01 Subpart R,S 28V	5	3	englisch English
PA 28 / TAE 125				
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Anhang FHB PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180	2	1	deutsch German
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180	2	1	englisch English
Anhang Flughandbuch Supplement POH (FAA)	Supplement POH FAA PA28-161	1	0	englisch English
Wartungsanhang PA 28 Suppl. Airplane Maintenance Manual PA 28	AMM-40-01	2	7	englisch English
Wartungsanhang PA28 Suppl. Airplane Maintenance Manual PA28 (US-Version)	AMM-40-01 (US-Version)	1	0	englisch English
Einbauhandbuch PA 28 Installation Manual PA 28	IM-40-01 General	3	1	englisch English
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-140	1	0	englisch English
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-151	1	0	englisch English
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-161	3	0	englisch English
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-161 28V	1	0	englisch English



Thielert Aircraft Engines GmbH
Platanenstrasse 14
09350 Lichtenstein, Germany

Tel: +49 (37204) 696 0
Fax: +49 (37204) 696 2912
www.centurion-engines.com
info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 57 / 20.11.2007
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0004, revision 57 / November 20, 2007

Handbuch <i>Manual</i>	Bezeichnung <i>Designation</i>	Ausg. <i>Issue</i>	Rev. <i>Rev.</i>	Sprache <i>Language</i>
APEX DR400 / TAE 125				
Anhang Flughandbuch <i>Supplement POH</i>	Supplement POH DR400	1	3	englisch <i>English</i>
PA 28 / CENTURION 2.0 (TAE125-02)				
Wartungsanhang PA 28 <i>Suppl. Airplane Maintenance Manual PA 28</i>	AMM-40-02	1	1	englisch <i>English</i>
Einbauhandbuch PA 28 <i>Installation Manual PA 28</i>	IM-40-02 PA28-161 14-28 V	1	0	englisch <i>English</i>
C-172 / CENTURION 2.0 (TAE125-02)				
Wartungsanhang C-172 <i>Suppl. Airplane Maintenance Manual C-172</i>	AMM-20-02	1	1	englisch <i>English</i>
Einbauhandbuch C-172 <i>Installation Manual C-172</i>	IM-20-02 C-172 R/S 28 V	1	1	englisch <i>English</i>
Umrüstanweisung C-172 <i>Conversion Instruction C-172</i>	CI-20-02 C-172 R/S 28 V	1	0	englisch <i>English</i>
APEX DR400 / CENTURION 2.0 (TAE 125-02)				
Anhang Flughandbuch <i>Supplement POH</i>	Supplement POH DR400	1	3	englisch <i>English</i>
Wartungsanhang DR400 <i>Suppl. Airplane Maintenance Manual DR400</i>	AMM-60-02	1	0	englisch <i>English</i>
C 206 / CENTURION 4.0				
Anhang Flughandbuch <i>Supplement POH</i>	Supplement POH Cessna 206	1	0	englisch <i>English</i>
Wartungsanhang Cessna 206 <i>Suppl. Airplane Maintenance Manual Cessna 206</i>	AMM-72-01	1	1	englisch <i>English</i>
Einbauhandbuch C-206 H <i>Installation Manual C-206 H</i>	IM-72-01	1	0	englisch <i>English</i>

Zulassung: Die technischen Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, wurden im Rahmen der Befugnisse der EASA-Genehmigung als Entwicklungsbetrieb Nr. EASA.21J.010 genehmigt.

Approval: The technical information contained in this document has been approved under the authority of EASA Design Organisation Approval no. EASA.21J.010.

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 56 / 16.11.2007
Replaces Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 56 / November 16, 2007

Page 4 / 4