

## SERVICE INFORMATION NO. SI 42-057

**NOTE:** SI's are used **only**.  
1) To distribute information from DAI to our customers.  
2) To distribute applicable information / documents from our suppliers to our customers with additional information.  
Typically there is no revision service for SI's. Each new information or change of that will be send along with a new SI.

### I. TECHNICAL DETAILS

#### **1.1 Airplanes affected:**

All DA 42 equipped with TAE 125-01 and TAE 125-02-99 engines

#### **1.2 Subject**

Various TAE publications  
ATA-Code: 72-00

#### **1.3 Reason:**

Thielert Aircraft Engines has issued the following documents:

Service Bulletins:

- TM TAE 000-0003 Revision 36 – Authorized Maintenance Organisations
- TM TAE 000-0004 Revision 57 – TAE-Manuals in Effect

Manuals TAE 125-01:

- OM-02-01 Issue 3 Revision 8 – Engine Operation Manual, CENTURION 1.7

Manuals TAE 125-02-99:

- OM-02-02 Issue 1 Revision 2 – Engine Operation Manual, CENTURION 2.0

#### **1.4 Information:**

For detailed technical information see the mentioned Thielert documents which are applicable without any further additions or restrictions.

### II. OTHERS

The Service Bulletins TM TAE 000-0003 Revision 36 and TM TAE 000-0004 Revision 57 from Thielert Aircraft Engines are attached to this SI.

In case of doubt contact Thielert Aircraft Engines GmbH or Diamond Aircraft Industries GmbH.



## Technische Mitteilung / Service Bulletin

<u>Technische Mitteilung Nr. / Datum:</u> <i>Service Bulletin No. / Date</i>	TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007 <i>TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007</i>
<u>Betrifft:</u> <i>Subject:</i>	Autorisierte Wartungsbetriebe <i>authorized maintenance organisations</i>
<u>Betroffenes Luftfahrtgerät:</u> <i>Type affected:</i>	alle TAE Produkte <i>all TAE products</i>
<u>Betroffene Geräte-Nr.:</u> <i>Models affected:</i>	alle <i>all</i>
<u>Einstufung:</u> <i>Compliance:</i>	Kategorie 5 – nur zur Information <i>Category 5 – for information only</i>
<u>Dringlichkeit:</u> <i>Accomplishment:</i>	sofort <i>immediately</i>
<u>Grund:</u>	Gemäß Betriebs- und Wartungshandbuch sind Kontrollen ausschließlich von einem von der TAE GmbH autorisierten Betrieb durchzuführen.
<u>Reason:</u>	<i>According to the Operation and Maintenance Manual all checks have to be carried out by an organisation authorised by TAE GmbH.</i>
<u>Maßnahmen:</u>	Wartungsbetriebe sind von der TAE autorisiert, sofern sie über eine TAE-autorisierte Person verfügen und ihre Ausstattung von der TAE GmbH akzeptiert ist. TAE-autorisierte Personen sind Personen, die bei der TAE GmbH einen Lehrgang für betroffenen Motoren und Geräte sowie deren Installation absolviert haben und über eine entsprechende gültige Bescheinigung verfügen. Die Autorisation durch TAE bedeutet keine Erweiterung der behördlichen Genehmigung des Wartungsbetriebes.
<u>Correction:</u>	<i>Maintenance organisations will be authorised if an authorized person is employed and if their equipment is accepted by TAE GmbH. Authorized persons are inspectors who have received a technical training (as far as TAE engine related items are concerned) by TAE GMBH and holds the appropriate and valid certificate issued by TAE GMBH. The authorization by TAE does not expand the approval of the maintenance organisation, given by the authority.</i>
<u>Hinweise:</u> <i>Remarks:</i>	TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind: <i>Authorized maintenance organisations by TAE are:</i>

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007  
**Service Bulletin No. / Date** TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

**Hinweise (Fortsetzung):** TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
**Remarks (continuation):** Authorized maintenance organisations by TAE are:

### Australia

*Aircraft Engineers Associates PTY LTD* Flight Training Adelaide  
Hangar 2, Beatty Road Hangar 54 Kittyhawk Lane  
Archerfield Airport 4108 Parafield Airport  
AUD-Queensland, AUSTRALIA 5106 South Australia, AUSTRALIA

*Fugro Aviation Australia* Phoenix Aviation  
Hangar 106 4 Murphy Court,  
10 Compass Road Darwin International Airport  
6164 Jandakot Airport, WA, PO Box 41119  
AUSTRALIA 0811 Casuarina Northern Territory,  
AUSTRALIA

*Riverina Air Motive PTY LTD* Sport Air Services  
Hangar 58, Anderson Drive Hangar 19  
5106 Parafield Airport, SA Lores Bonney Circuit  
AUSTRALIA Coolangatta Airport, Qld  
AUSTRALIA

### Austria

*AAC Austrian Aircraft Corp.* AAC Austrian Aircraft Corp.  
Oest. LFZ GmbH Oest. LFZ GmbH  
Flughafen Linz Flughafen Graz  
4063 Hoersching, AUSTRIA 8073 Feldkirchen, AUSTRIA

*Aerotechnik GmbH Salzburg* Diamond Aircraft Industries GmbH  
Kröbenfeldstr. 12d N.A. Ottostrasse 5  
5020 Salzburg, AUSTRIA 2700 Wiener Neustadt, AUSTRIA

*Diamond Maintenance GmbH & Co KG* Luftfahrzeug Wartungsbetrieb Krems  
Ferd. Graf v. Zeppelinstr. 5 GmbH  
2700 Wiener Neustadt, AUSTRIA Flughafenstraße 4  
3500 Krems, AUSTRIA

### Belgium

*Abelag* BVBA Gill Aviation  
Luchthavenlei 1 Vliegfield 60  
Bus 66 8560 Wevelgem, BELGIUM  
2100 Antwerpen, BELGIUM

*Styl Aviation* Winters Aviation bvba  
PB 34 - Loods 5 Leuchthavenlei 1 Bus 48  
Airport Antwerp 2100 Deurne, BELGIUM  
2100 Deurne / Antwerp, BELGIUM

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007  
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

### Belize

*Tropic Air Limited*  
*Coconut Drive*  
*San Pedro Town, BELIZE*

### Botswana

*Northern Air Maintenance (Pty.) Ltd.*  
*Private Bag 159*  
*Maun, BOTSWANA*

### Bulgaria

*Air Scorpio Ltd.*  
*73 Persenk Str.*  
*1164 Sofia, BULGARIA*

*Bulgarian Aeronautical Center*  
*Sofia Airport*  
*1540 Sofia, BULGARIA*

### Canada

*Air Quasar Ltd.*  
*6050 Route de l'aéroport*  
*J3Y 8Y9 St. Hubert, Quebec*  
*CANADA*

*Altair Aviation Ltd.*  
*#130 11465 Baynes Road*  
*V3Y 2B4 Pitt Meadows, B. C.*  
*CANADA*

*Diamond Aircraft Industries Inc.*  
*1560 Crumlin Sideroad*  
*N5V 1S2 London, Ontario*  
*CANADA*

*Edmonton Flying Club*  
*Bldg. 18*  
*49 Airport Road*  
*T5G 0W6 Edmonton, Alberta*  
*CANADA*

*Fugro Aviation Canada Ltd.*  
*300 Comet Private*  
*K1V 9B2 Ottawa, Ontario*  
*CANADA*

*Halcyon Aviation*  
*#3 – 4340 King Street*  
*Boundary Bay Airport*  
*V4K 5B3 Delta, BC*  
*CANADA*

*Klarenbach Aviation Ltd.*  
*5424 11 St. N.E.*  
*T2E 7E9 Calgary, Alberta*  
*CANADA*

*Nason Aviation Inc.*  
*12375 – 132 Street*  
*T5L 1P9 Edmonton, Alberta*  
*CANADA*

*Sander Geophysics Ltd.*  
*260 Hunt Club Road*  
*K1V 1C1 Ottawa, Ontario*  
*CANADA*

*Xu Aviation Ltd.*  
*2537 Huron St.*  
*N5V 5J1 London, Ontario*  
*CANADA*



**Thielert Aircraft Engines GmbH**  
**Platanenstrasse 14**  
**09350 Lichtenstein, Germany**

Tel: +49 (37204) 696-0  
Fax: +49 (37204) 696-2912  
www.centurion-engines.com  
info@centurion-engines.com

## **Technische Mitteilung / Service Bulletin**

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007  
**Service Bulletin No. / Date** TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

**Hinweise (Fortsetzung):** TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
**Remarks (continuation):** Authorized maintenance organisations by TAE are:

### China

*Beijing PanAm International  
Aviation Academy Co., Ltd.  
Building C, Tianqu Air Business Hotel,  
Beijing Capitel International Airport,  
Chaoyang District  
100621 Beijing, CHINA*

### Czech Republic

*Aeroklub Ceske Republiky  
Aeroclub of the Czech Republic  
U Mlýna 3  
14100 Praha 4-Sporilov,  
CZECH REPUBLIC*

### Colombia

*Tresa Ltda  
Aeropuerto Guaymaral Int. 1  
Bogota, COLOMBIA*

### Croatia

*Diamond Aircraft Croatia d.o.o.  
M.P. Miskine 72  
42000 Varazdin, CROATIA*

### Denmark

*Air Alpha Maintenance A/S  
Odense Airport, P.O. Box 630  
DK-5270 Odense N., DENMARK*

*Copenhagen Avionics &  
Maintenance A/S  
Copenhagen Airport, Roskilde  
Hangarvey A2  
4000 Roskilde, DENMARK*

### Ecuador

*ARICA  
Aeroservicios Generales C.A.  
Av. De las Américas, Aeropuerto  
Simon Bolivar, Hangar 7  
Guayaquil, ECUADOR*

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007  
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

### Finland

*Airfix Aviation Oy*  
*Tullimiehentie 4-6*  
*01530 Vantaa, FINLAND*

*Arctic Airservice*  
*PL 15*  
*97701 Ruana, FINLAND*

*Joen Service Oy*  
*Lentoasemantie 30*  
*80140, Joensuu, FINLAND*

*Konekorhonen Oy*  
*Ilmailutie 74*  
*05820 Hyvinkää, FINLAND*

*Lapland Technical College*  
*Aircraft Maintenance*  
*Kairatie 75*  
*96190 Rovaniemi, FINLAND*

### France

*AERAC*  
*Aéroport de Cannes*  
*Hangar H6*  
*06150 Cannes La Bocca, FRANCE*

*Aéraudit*  
*Aérodrome Toulouse-Lasbordes*  
*40, rue René Lagasse*  
*31130 Balma, FRANCE*

*Aéro Carpiquet Sarl*  
*Le Haut Marcelet*  
*14740 Saint Manvieu Norrey, FRANCE*

*Aéro Club Air France Nord*  
*Aérodrome du Plessis-Belleville*  
*60950 Ermenoville, FRANCE*

*Aéroclub de la Haute-Saone /*  
*AC du Pays de Montbeliard*  
*Aérodrome de Vesoul-Frotey*  
*BP 60229*  
*70004 Vesoul Cedex, FRANCE*

*Aero-Club de L'Herault*  
*Languedoc - Roussillon*  
*Aéroport International de*  
*Montpellier Méditerranée*  
*34134 Maugio, FRANCE*

*Aéroclub de Limoges*  
*Aéroport International*  
*87100 Limoges, FRANCE*

*Aéroclub d'Orléans et du Loiret (ACOL)*  
*Aérodrome d'Orléans*  
*45550 St. Dennis de l'Hotel, FRANCE*

*Aéroclub du Havre Jean Maridor*  
*Aérodrome du Havre-Octéville*  
*76620 Le Havre, FRANCE*

*Aéroclub Paul Tissandier*  
*Aérodrome de St. Cyr*  
*78210 St. Cyr l'Ecole, FRANCE*

*Aero Services*  
*Aerodrome*  
*2492 Route de Thiberville*  
*27306 Bernay, FRANCE*

*Aéro Dordogne Services*  
*Aéroport de Bergerac*  
*24100 Bergerac, FRANCE*

*Air Intervention Sarl*  
*Aérodrome RN 10*  
*37250 Sorigny, FRANCE*

*Air Maintenance*  
*Aéroport du Touquet*  
*62520 Le Touquet, FRANCE*

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007  
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

### France (continuation)

*Air Services Caraibes S.A.R.L.*  
*Aéroport du Raizet*  
*97139 Abymes*  
*Guadeloupe, French West Indies*  
*(FRANCE)*

*Airwest Assistance*  
*Angers Loire Airport*  
*49140 Marce, FRANCE*

*Alsace Air Maintenance*  
*Aéropport de Colmar*  
*68000 Colmar, FRANCE*

*APEX Industries*  
*1, Route de Troyes*  
*21121 Darois, FRANCE*

*ATA*  
*Aerogare D'Avignon*  
*141, Allee de la Chartreuse*  
*84140 Montfavet, FRANCE*

*Avialaval sarl*  
*Aérodrome Laval Entrammes*  
*53260 Entrammes, FRANCE*

*Belledonne Aero Maintenance*  
*Aerodrome du Versoud*  
*38420 Le Versoud, FRANCE*

*Bourgogne Aéro Services*  
*Hangar Nord*  
*Aérodrome Auxerre Branches*  
*89380 Appoigny, FRANCE*

*Centre de Pilotage Choletais Sarl*  
*Aérodrome le Pontreau*  
*49300 Cholet, FRANCE*

*Dinan Aviation SIBA Avionique*  
*Aérodrome de Dinan Trelivan*  
*22100 Dinan, FRANCE*

*EPAG*  
*Atelier d'entretien avions*  
*agrément JAR 145 - F266*  
*F-59660 Aérodrome de Merville,*  
*FRANCE*

*ESMA*  
*Aéroport Montpellier Méditerranée*  
*CS 1000534137 Mauguio Cedex,*  
*FRANCE*

*France Aviation*  
*Aéroport Toussus- Le Noble*  
*F-78117 Toussus- Le Noble, FRANCE*

*Jolliet Electronique*  
*Rue du Pommier*  
*39100 Gevry, FRANCE*

*LOCAVIA*  
*Aérodrome de Lille-Marcq*  
*59587 Bondues, FRANCE*

*M.A.S. Mécanique Aero Service*  
*Aéroport d'Agen La Garenne*  
*47520 Le Passage, FRANCE*

*Paris Nord Technique*  
*Aerodrome de Persan-Beaumont*  
*95340 Bernes sur Oise, FRANCE*

*Pitet Air Service*  
*Route de l'Aviation*  
*88000 Dogneville, FRANCE*

*Rectimo Aviation s.a.s.*  
*Aéroport Chambéry / Aix les Bains*  
*73420 Viviers du Lac, FRANCE*

*Salba Aviation Sarl*  
*Aéroport de Grenoble St Geoirs*  
*38590 St Etienne de St Geoirs, FRANCE*



## Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007  
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

### France (continuation)

SEFA  
Rue de l'Aviation  
BP 30080  
31603 Muret, FRANCE

Seram – Aeromat  
Aerodrome de Villefranche  
69620 Frontenas, FRANCE

S.T.A.R. Atlantique Sarl  
Aéroport de la Rochelle – Ile de Ré  
17000 La Rochelle, FRANCE

### Germany

Aerodata AG  
Hermann-Blenk-Str. 34-36  
38108 Braunschweig, GERMANY

Aero-Service-Donauwörth  
Luftfahrttechnik GmbH  
Flugplatz  
86682 Genderkingen-Forstmahd,  
GERMANY

Aero Technik Klaus Siemers GmbH  
Flughafen Geb. 347  
Geschäftsfliegerzentrum  
22335 Hamburg, GERMANY

Aerowest GmbH  
Nordstraße 18  
30669 Hannover, GERMANY

Aircraft-Service  
Flugplatz Trier-Föhren  
54343 Föhren, GERMANY

Air Service Fiedler  
Wilhermsdorfer Straße 33  
09387 Jahnsdorf, GERMANY

Beechcraft Vertrieb und Service GmbH  
Flughafenstraße 5  
86169 Augsburg, GERMANY

Cirrus Deutschland Maintenance  
Flugplatz A1  
14959 Schönhagen, GERMANY

Diamond Aircraft Industries  
Deutschland GmbH  
Hans-Fleissner-Str.  
63329 Egelsbach, GERMANY

DLE Luftfahrtservice GmbH  
Baden Airpark, Halle D-424  
77836 Rheinmünster, GERMANY

DLE Luftfahrtservice GmbH  
Flugplatz Halle C2  
14959 Schönhagen, GERMANY

Flugzeugreparatur Damme GmbH  
Am Flugplatz 20  
49401 Damme, GERMANY

Flugzeugwerft Möller GmbH  
Flugplatz Hangelar  
53757 Sankt Augustin, GERMANY

FSB Aircraft Maintenance GmbH  
Flugplatz Kyritz  
16866 Heinrichsfelde, GERMANY

FSG Flugservice GmbH  
Flugplatz  
61203 Reichelsheim, GERMANY

Gilbert Luftfahrttechnik GmbH & Co KG  
Außenstelle Walldürn  
Postfach 1114  
74723 Walldürn, GERMANY

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007  
**Service Bulletin No. / Date** TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

**Hinweise (Fortsetzung):** TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
**Remarks (continuation):** Authorized maintenance organisations by TAE are:

### Germany (continuation)

Hanseatischer Fliegerclub  
Frankfurt e.V., NL Egelsbach  
Flugplatz, Haus 4a  
63329 Egelsbach

H.B. Sportflugzeug-Service GmbH  
Brunshofstr. 5  
45470 Mühlheim, GERMANY

Helitec Helicopter Technik GmbH  
Flughafen  
34379 Calden, GERMANY

Helitec Helicopter Technik GmbH  
Flughafen 13  
06188 Oppin, GERMANY

K. Malter Air Service  
Am Birkenbrühl / Flugplatz  
91074 Herzogenaurach, GERMANY

Kiener-Flug  
Flugplatz Elchingen  
73450 Neresheim, GERMANY

LTB Sammet GmbH  
Flugplatz Heubach  
73540 Heubach, GERMANY

Nayak Aircraft Service GmbH & Co. KG  
Betriebsstätte Kamenz  
Zum Tower 4  
01917 Kamenz, GERMANY

Piloten-Service Robert Rieger GmbH  
Flugplatz 2  
94474 Vilshofen, GERMANY

Piper Generalvertretung / Maintenance  
GmbH  
Flughafen Kassel  
34379 Calden, GERMANY

Röder Präzision GmbH  
Flugplatz Egelsbach  
63329 Egelsbach, GERMANY

Solomo Flugzeugservice GmbH  
Flugplatz  
Zeppelinstr 1  
19370 Parchim, GERMANY

Spessart Air Service GmbH  
Am Flugplatz  
63762 Großostheim, GERMANY

Westflug Aachen Luftfahrt GmbH &  
Co. KG  
Flugplatz Merzbrück  
52146 Würselen, GERMANY

Wilhelm Tank GmbH & Co.  
Mariensiel KG  
Flugplatz Mariensiel  
26452 Sande, GERMANY

### Greece

Aeroservices S.A.  
3 Thermopylon Street  
15233 Chalandri, GREECE

Egnatia Aviation Ltd.  
Kavala International Airport  
64200 Chrysoupoli-Kavala, GREECE

Greek Air Aviation Services Ltd.  
81, Archimidous str.  
19400 Koropi – Attica, GREECE

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007  
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

### Hungary

Avicraft Ltd.  
Bercsenyi u. 45  
2700 Cegled, HUNGARY

Hungarian Aircraft Technology and  
Service Ltd.  
International Airport  
Fertöszentmiklos, PO Box 23  
9444 Fertöszentmiklos, HUNGARY

Pannon Air Service KFT  
Tököl Airport  
Repülőtér Pf. 32  
2316 Tököl, HUNGARY

### Indonesia

PT ASI Pudiastuti Aviation  
Country Woods TH14  
12120 Jakarta, INDONESIA

### Italy

ATS S.r.l.  
Via dell'Aeroporto, 44/A  
43100 Parma Airport, ITALY

Flying Club Sabaudia  
Via Litoranea  
Podere 2082  
04016 Sabaudia, ITALY

Professione Volare S.R.L.  
Via C. Seganti, 103  
47100 Forlì, ITALY

### Ireland

Aircraft Technical Support Ireland Ltd.  
Weston Airport  
Leixlip, Co Kildare, IRELAND

### Japan

Alpha Aviation Co., Ltd.  
5-21 Mita 3-chome  
1080073 Minato-ku, Tokyo  
JAPAN

### Jordan

Ayla Aviation Academy  
P.O. Box 2434  
77100 Aqaba, JORDAN

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007  
**Service Bulletin No. / Date** TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

**Hinweise (Fortsetzung):** TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
**Remarks (continuation):** Authorized maintenance organisations by TAE are:

### Ireland

Shamrock Aviation Services Ltd.  
Waterford Airport  
Waterford, IRELAND

### Latvia

Sia Baltijas Meridians  
34 Araisu St.  
1039 Riga, LATVIA

### Luxembourg

G.A. Maintenance S.A.  
General Aviation Park  
1110 Findel, LUXEMBOURG

### Malaysia

HM Aerospace SDN BHD  
Hangar 'A' Mofaz FBO, Jalan  
Airport, L.T.A.B. Langkawi  
07100 Langkawi, Kedah  
MALAYSIA

### Morocco

MDS Aviation  
Aéroport de Rabat-Salé  
Rabat, MOROCCO

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007  
**Service Bulletin No. / Date** TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

**Hinweise (Fortsetzung):** TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
**Remarks (continuation):** Authorized maintenance organisations by TAE are:

### Netherlands

**Aero Service B.V.**  
Emoeweg 24-26  
8218 PC Lelystad, NETHERLANDS

**Air Service Limburg**  
Vliegveldweg 150  
6199 AD Maastricht – Airport,  
NETHERLANDS

**Aviation Maintenance Rotterdam**  
Zaventembaan 1  
3045 AR Rotterdam, NETHERLANDS

**Aviation Technics B.V.**  
De Zanden 31-33  
7395 Pa Teuge Airport, NETHERLANDS

**Vliegwerk Holland B.V.**  
Zealand Airport Calandweg 50-56  
4341 RA Arnhem, NETHERLANDS

**Wings Over Holland B.V.**  
Emoeweg 28  
8218 PC Vliegveld Lelystad  
NETHERLANDS

**Transal Aero Services B.V.**  
Calandweg 2 E  
4341 RA Arnhem, NETHERLANDS

### New Zealand

**Airomotive Ltd**  
Steele Road R.D. 2  
Hamilton Airport  
2001 Hamilton, NEW ZEALAND.

**Airwork (NZ) Ltd.**  
Ardmore Airfield  
Papakura  
Auckland, NEW ZEALAND

### Norway

**Aeromech A/S**  
Smølyhavna  
2007 Kjeller, NORWAY

**N.a.c. Maintenance AS**  
Bardufoss Lufhavn  
9325 Bardufoss, NORWAY

**Tromso Flyklubb**  
Tromso Airport Postb. 2145  
9267 Tromso, NORWAY

### Philippines

**Asian Aeronautics Services, Inc.**  
Manual A. Roxas Highway  
Clark Special Economic Zone  
2009 Clark Field, Pampanga  
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

**PPI Consulting Inc.**  
BLDG 8324  
Subic Bay International Airport  
2200 Subic Bay Freeport Zone,  
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007  
**Service Bulletin No. / Date** TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

**Hinweise (Fortsetzung):** TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
**Remarks (continuation):** Authorized maintenance organisations by TAE are:

### Poland

Aero Club Spólka z.o.o.  
Obory 100  
05-510 Konstancin Jeziorna, POLAND

### Portugal

Aerotecnica, LDA  
Aerodromo Municipal de Cascais-Tires  
2785-632 San Domingos de Rana,  
PORTUGAL

### Qatar

Qatar Aeronautical College  
PO Box 4050  
Doha, QATAR

### Romania

Regional Air Services S.R.L.  
Aerodrom Tuzla  
907295 Tuzla, Constanta  
ROMANIA

### Slovakia

Seagle Air, a.s.  
Jilemnickeho 7  
911 01 Trencin, SLOVAKIA

### Slovenia

Avtohisla Meze  
Matjaz Meze S.P.  
Lancovo 10 E  
4240 Radovljica, SLOVENIA

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007  
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

Hinweise (Fortsetzung): TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
Remarks (continuation): Authorized maintenance organisations by TAE are:

### South Africa

*Kingfisher Aviation (Pty) Ltd.*  
19 Drommedaris Str.  
7140 Gordons's Bay,  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

*National Airways Corp. (Pty) Ltd.*  
Hanger 104 C Gate 15  
Lanseria Airport  
1748 Lanseria,  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

*Placo Pty Ltd.*  
PO Box 18017  
Rand Airport  
1419 Germiston,  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

### Spain

*Aircrafttech, S.L.*  
Apartado 124  
Hangar 7  
17487 Empuriabrava, SPAIN

*Rosique Clasicos Aircraft SL*  
46 Cami De L'Aleixar 7-2  
43201 Reus-Tarragona, SPAIN

### Sweden

*Aviation Maintenance Service*  
Engelholms Airport  
S- 26291 Engelholm, SWEDEN

*Avico Aviation*  
Sjovagen 96  
834 34 Brunflo, SWEDEN

*LTHF-Aviation*  
Box 215  
24123 Eslöv, SWEDEN

*Ost Flyg / Diamond Aircraft Scandinavia*  
Asvägen 23  
S-39365 Kalmar, SWEDEN

*Scandinavian Airtech AB*  
Överstevägen 40  
78463 Borlänge, SWEDEN

*Svensk Pilot Utbildning (SPU)*  
European Maintenance Service (EMS)  
Gothenburg City Airport  
42373 Saeve, SWEDEN



**Thielert Aircraft Engines GmbH**  
**Platanenstrasse 14**  
**09350 Lichtenstein, Germany**

Tel: +49 (37204) 696-0  
Fax: +49 (37204) 696-2912  
www.centurion-engines.com  
info@centurion-engines.com

## **Technische Mitteilung / Service Bulletin**

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007  
**Service Bulletin No. / Date** TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

**Hinweise (Fortsetzung):** TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
**Remarks (continuation):** Authorized maintenance organisations by TAE are:

### Switzerland

*Aeromeccanica SA*  
*Aeroporto Cantonale Locarno*  
*6569 Gordola, SWITZERLAND*

*Airmatec*  
*Flughafenstrasse 19*  
*Flughafen Bern-Belp*  
*3123 Belp, SWITZERLAND*

*Altenrhein Aviation Ltd.*  
*Flughafenstr. 11*  
*9423 Altenrhein, SWITZERLAND*

*Fliegerschule Birrfeld AG*  
*Technischer Betrieb*  
*Flugplatz Birrfeld*  
*5242 Lupfig, SWITZERLAND*

*Flight Maintenance MFGZ*  
*General Aviation Center*  
*Flughafen Zürich*  
*8058 Zürich – Flughafen,*  
*SWITZERLAND*

*Lüthli Bernhard*  
*ZSW/Präz. Mechanik*  
*Dornhaldestrasse 51*  
*3627 Heimberg, SWITZERLAND*

*Pilatus Aircraft LTD BU Maintenance*  
*P.O. Box 992*  
*6371 Stans, SWITZERLAND*

### Thailand

*Asian Aerospace Services Ltd.*  
*25<sup>th</sup> Flr, Chamnan Phenjati Business*  
*Center Bldg,*  
*68 / 209 Rama 9 Rd, Huaykwang*  
*1320 Bangkok, THAILAND*

### Turkey

*Top Service A.S.*  
*Ataturk Havalimani*  
*E Kapsi*  
*34630 Sefakey / Istanbul, TURKEY*

*Turkish Airlines Technic Inc.*  
*Maintenance Center*  
*Ataturk Airport*  
*34819 Yesilkoy Istanbul, TURKEY*

### Ukraina

*Mars RK Ltd.*  
*Volynska Str. 66-A*  
*03286 Kiev, UKRAINA*



## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007  
**Service Bulletin No. / Date** TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

**Hinweise (Fortsetzung):** TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
**Remarks (continuation):** Authorized maintenance organisations by TAE are:

### United Arab Emirates

Fujairah Aviation Academy  
Fujairah International Airport  
PO Box 777  
Fujairah, UNITED ARAB EMIRATES

### United Kingdom

Air Nimbus  
The Business Centre  
Llangarron  
HR9 6 PG Herefordshire  
UNITED KINGDOM

Airspeed Aviation Ltd.  
Derby Airfield  
Hilton Road  
DE65 6GU Derby, UNITED KINGDOM

Airtime Aviation LTD  
Bournemouth Airport  
Hangar 266, Red Zone  
BH23 6NW Christchurch, Dorset  
UNITED KINGDOM

Aerotech Aircraft Maintenance LTD  
Airpark, Coventry Airport,  
Rowley Road, Baginton  
CV3 4FR Coventry, UNITED KINGDOM

Apollo Aviation Advisory Ltd.  
Concorde House  
24 Cecil Pashley Way, Shoreham  
Airport, Shoreham-by-Sea  
BN43 5FF West Sussex,  
UNITED KINGDOM

BCT Aviation Maintenance LTD  
Cardiff Aviation Engineering  
Wings Hangar  
Cardiff International Airport  
CF62 3BD Vale of Glamorgan, Wales  
UNITED KINGDOM

Bristol Flying Centre  
Bristol International Airport  
BS48 3DP Bristol, UNITED KINGDOM

Cabair Maintenance Ltd.  
Elstree Aerodrome  
Borehamwood  
Herts  
WD6 3AW, UNITED KINGDOM

Channel Island Aero Services Ltd.  
(Engineering)  
Aero Club Hangar  
States Airport  
JE3 7BP Jersey, Channel Islands,  
UNITED KINGDOM

CSE Aviation  
Oxford Airport, Kidlington  
OX5 1RA Oxford, UNITED KINGDOM

Diamond Aircraft U.K LTD  
Gamston Airport  
Redford Nottinghamshire  
DN22OQL, UNITED KINGDOM

Deltair Airmotive Ltd.  
17 Aston Road  
Waterlooville  
PO7 7XG Hants, UNITED KINGDOM

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007  
**Service Bulletin No. / Date** TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

**Hinweise (Fortsetzung):** TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
**Remarks (continuation):** Authorized maintenance organisations by TAE are:

### United Kingdom (continuation)

*Redhill Air Services Ltd. /  
Airworks Services Ltd.  
Rochester Airport  
ME59SD Chatham / Kent,  
UNITED KINGDOM*

*Stapleford Flying Club LTD.  
Stapleford Aerodrome  
Stapleford Tawney  
RM4 1SJ Essex, UNITED KINGDOM*

*Tayflite (Engineering) Ltd.  
Hangar 2  
Perth Airport, Scone  
PH2 6PL Perth, UNITED KINGDOM*

*Worldwide Aviation Ltd.  
Hangar 600  
South East Business Park  
Bournemouth Int. Airport  
Christchurch  
BH23 6SE Dorset, UNITED KINGDOM*

### USA

*A & M Maintenance Services, Inc.  
134 S. Clow Int'l Parkway  
Suite B  
60490 Bolingbrook / Illinois, USA*

*Advanced Aircraft Services  
500 Airport Rd. Suite D  
17543 Lititz / Pennsylvania, USA*

*Aero Restorations, Inc.  
4660 Jimmy Doolittle Drive  
Addison Airport  
75001 Addison / Texas, USA*

*Africair, Inc.  
13691 SW 145<sup>th</sup> Court  
FL 33186 Miami / Florida, USA*

*Ahart Aviation Services  
186 Airway Blvd  
94551 Livermore / California, USA*

*Alpine Aviation, Inc.  
13310 Nevada City Ave  
95945 Grass Valley / California, USA*

*AOA Maintenance, LLC  
319 N. Chrystal Lake Drive  
32803 Orlando / Florida, USA*

*Apteryx, Inc. d/b/a  
Arapahoe Aero  
12760 East Control Tower Road,  
Box K-1, Centennial Airport  
80112 Englewood / Colorado, USA*

*Arlins Aircraft Service  
36 Gallatin Field  
59714 Belgrade / Montana, USA*

*Atlantic Aviation – Phoenix  
732 W. Deer Valley Rd.  
85027 Phoenix / Arizona, USA*

*Bohlke International Airways  
Rural Route 2  
Henry E. Rohlsen Airport  
00850 St. Croix / U.S. Virgin Islands,  
USA*

*Brunetto Flying Service  
13053 N. 69<sup>th</sup> St.  
85254 Scottsdale / Arizona, USA*

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007  
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

### USA (continuation)

*Central Flying Service, Inc.*  
1501 Bond Street  
72202 Little Rock / Arkansas, USA

*Columbia Air Services, Inc.*  
175 Tower Ave.  
06340 Groton / Connecticut, USA

*Dixie Chopper Air LLC*  
102 Ballard LN  
46135 Greencastle / Indiana, USA

*Diamond Flight Center of Spanish Fork, L.C.*  
2050 N. 300W.  
Hangar 34  
84660 Spanish Fork / Utah, USA

*Epic Aviation, Inc.*  
2022 Aero Circle  
32168 New Smyrna Beach / Florida, USA

*Fetter Aviation Co.*  
10399 Piscataway Road  
20735 Clinton / Maryland, USA

*Gibbs Service Center*  
8906 Aero Drive  
92123 San Diego / California, USA

*J.A. Air Center*  
3N060 Powis Rd.  
60185 West Chigago / Illinois, USA

*Keyson Airways Corporation*  
117 Perimeter Road  
03063 Nashua / New Hampshire, USA

*Maine Aviation Sales Inc.*  
100 Yellow Bird Road  
04102 Portland / Maine, USA

*Columbia Air Services – BHB LLC*  
112 Caruso Dr.  
04605 Trenton / Maine, USA

*CP Aviation Services*  
8000 Airport Road, Unit 12  
88008 Santa Teresa / New Mexico, USA

*Daytona Aircraft Services Inc.*  
561 Pearl Harbor Drive  
32114 Daytona Beach / Florida, USA

*Embry-Riddle Aeronautical University*  
Fleet Maintenance Center  
600 South Clyde Morris Blvd.  
32114 Daytona Beach / Florida, USA

*Falcon Aviation Services*  
5 Falcon Dr.  
30269 Peachtree City / Georgia, USA

*Galvin Flying Services, Inc.*  
7149 Perimeter Road,  
Boing Field  
98108 Seattle / Washington, USA

*Gulf Coast Aviation*  
New Orleans Lakefront Airport  
5701 Walter Beech Rd.  
70126 New Orleans / Louisiana, USA

*Kansas City Aviation Center, Inc.*  
15325 S. Pflumm Rd.  
66062 Oltahé / Kansas, USA

*LeTourneau University*  
2100 S. Mobberly St.  
75602 Longview / Texas, USA

*Midwest Aviation Center, LLC*  
525 Turbine Ave.  
63005 Chesterfield / Missouri, USA

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007  
**Service Bulletin No. / Date** TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

**Hinweise (Fortsetzung):** TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
**Remarks (continuation):** Authorized maintenance organisations by TAE are:

### USA (continuation)

Midwest Avtech, Inc.  
4241 Ed Urban Dr.  
61354 Peru / Illinois, USA

Modern Aero Inc.  
14801 Pioneer Trail  
55347 Eden Prairie / Minnesota, USA

Mohawk Technologies, LLC  
2633 Lantana Road  
Suite 30, Hangar 402  
33462 Lantana / Florida, USA

North American Jet Maintenance LLC  
1011 South Wolf Road  
60090 Wheeling / Illinois, USA

Northern Air Inc.  
5500 44<sup>th</sup> St. S.E.  
49512 Grand Rapids / Michigan, USA

Premier Aircraft Service, Inc.  
5540 NW 23<sup>rd</sup> Avenue  
BLDG 14  
33309 Fort Lauderdale / Florida, USA

Pride Aviation Inc.  
2955 Airport Road  
29153 Sumter / South Carolina, USA

Prime Planes Aircraft Services  
240 Aviation Drive N#102  
34104 Naples / Florida, USA

Propel Aviation Services, LLC  
14300 S.W. 129 Street  
Suite # 101  
33186 Miami / Florida, USA

Sabena Airline Training Center, Inc.  
5010 E. Falcon Drive  
85215 Mesa / Arizona, USA

Shoreline Aviation Inc.  
93 Old Colony Lane  
02050 Marshfield / Massachusetts, USA

Skyline Aeronautics, LLC  
776 North Bell Avenue  
63005 Chesterfield / Missouri, USA

Sierra Mountain Aviation, Inc.  
13308 Nevada City Ave  
95945 Grass Valley / California, USA

Sterling Aviation  
145 John Glenn Drive  
94520-5606 Concord / California, USA

Take Flight Alaska  
1740 East Fith Avenue  
99501 Anchorage / Alaska, USA

Utah State University  
2500 North 900 West  
84321 Logan / Utah, USA

Utah Valley State College  
1185 Mike Jense Parkway  
84601 Provo / Utah, USA

US Aviation Group LLC  
4850 Spartan Drive  
76207 Denton / Texas, USA

Van Bortel Aircraft, Inc.  
4912 South Collins  
76018 Arlington / Texas, USA

Van Nuys Flight Center  
16700 Roscoe Blvd.  
91406 Van Nuys / California, USA

West Coast Charters, Inc.  
2881 E. Spring St.  
90806 Long Beach / California, USA

West Valley Flying Club  
1901 Embarcadero Rd. Ste 100  
94303 Palo Alto / California, USA



**Thielert Aircraft Engines GmbH**  
**Platanenstrasse 14**  
**09350 Lichtenstein, Germany**

Tel: +49 (37204) 696-0  
Fax: +49 (37204) 696-2912  
www.centurion-engines.com  
info@centurion-engines.com

## **Technische Mitteilung / Service Bulletin**

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0003, Revision 36 / 07.12.2007  
**Service Bulletin No. / Date** TM TAE 000-0003, Revision 36 / December 07, 2007

**Hinweise (Fortsetzung):** TAE-autorisierte Wartungsbetriebe sind:  
**Remarks (continuation):** Authorized maintenance organisations by TAE are:  
**USA (continuation)**

*Winner Aviation Corporation  
1453 Youngstown-Kingsville Rd.  
44473-9797 Vienna / Ohio, USA*

**Zulassung:** Die technischen Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, wurden im Rahmen der Befugnisse der EASA- Genehmigung als Entwicklungsbetrieb Nr. EASA.21J.010 genehmigt.

**Approval:** *The technical information contained in this document has been approved under the authority of EASA Design Organisation Approval no. EASA.21J.010.*



## Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 57 / 20.11.2007  
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0004, revision 57 / November 20, 2007

Betrifft: TAE-Handbücher  
Subject: TAE-Manuals

Betroffenes Luftfahrtgerät: alle TAE Produkte  
Type affected: all TAE products

Betroffene Geräte-Nr.: alle  
Models affected: all

Einstufung: Kategorie 5 – nur zur Information  
Compliance: Category 5 – for information only

Dringlichkeit: sofort  
Accomplishment: immediately

Grund: Bekanntgabe der zur Zeit gültigen TAE-Handbücher  
Reason: Announcement of the TAE-Manuals in effect

Maßnahmen: Die Installation, der Betrieb, die Wartung und die Reparatur von TAE-Produkten ist nach den im Folgenden genannten TAE-Handbüchern in Verbindung mit den Handbüchern des jeweiligen Flugzeugherstellers durchzuführen.  
Correction: -Installation, Operation, Maintenance and Repair of TAE-Products has to be accomplished according to the following TAE-Manuals in connection with the manuals of the respective aircraft manufacturer.

Hinweise: Gültige TAE-Handbücher sind:  
Remarks: TAE-Manuals in effect are:

Handbuch Manual	Bezeichnung Designation	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
<b>AED-125</b>				
Einbauhandbuch Installation Manual	IM-AED-01	4	0	englisch English
Betriebshandbuch Operation Manual	OM-AED-01	4	0	englisch English
<b>CED-125</b>				
Einbauhandbuch Installation Manual	IM-CED-01	3	1	englisch English
Betriebshandbuch Operation Manual	OM-CED-01	3	1	englisch English



**Thielert Aircraft Engines GmbH**  
**Platanenstrasse 14**  
**09350 Lichtenstein, Germany**

Tel: +49 (37204) 696 0  
Fax: +49 (37204) 696 2912  
www.centurion-engines.com  
info@centurion-engines.com

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 57 / 20.11.2007  
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0004, revision 57 / November 20, 2007

Handbuch Manual	Bezeichnung Designation	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
<b>TAE 125-01</b>				
Einbauhandbuch Installation Manual	IM-02-01	4	2	englisch English
Betriebshandbuch Operation Manual	OM-02-01	3	8	englisch English
Reparaturhandbuch Repair Manual	RM-02-01	4	3	Englisch English
Turboladerinstandsetzungs- handbuch Turbocharger Maintenance Manual	TMM-02-01	1	1	englisch English
Turboladermontagehandbuch Turbocharger Assembling Manual	TAM-02-01	1	1	englisch English
<b>CENTURION 2.0 (TAE 125-02)</b>				
Einbauhandbuch Installation Manual	IM-02-02	1	3	englisch English
Betriebshandbuch Operation Manual	OM-02-02	1	2	englisch English
Reparaturhandbuch Repair Manual	RM-02-02	1	5	englisch English
<b>C 172 / TAE 125</b>				
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Anhang FHB C 172 F,G,H,I,K,L,M	2	2	deutsch German
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH C 172 F,G,H,I,K,L,M	2	2	englisch English
Anhang Flughandbuch (FAA) Supplement POH (FAA)	Supplement POH (FAA) C 172 F, G, H, I, K,L,M	2	0	englisch English
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Anhang FHB C 172 N,P	2	1	deutsch German
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH C 172 N,P	2	1	englisch English
Anhang Flughandbuch (FAA) Supplement POH (FAA)	Supplement POH (FAA) C 172 N,P	2	0	englisch English
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Anhang FHB C 172 R,S	2	0	deutsch German
Anhang Flughandbuch Supplement POH	Supplement POH C 172 R,S	2	0	englisch English

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 56 / 16.11.2007  
Replaces Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 56 / November 16, 2007

Page 2 / 4



## Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 57 / 20.11.2007  
Service Bulletin No. / Date TM TAE 000-0004, revision 57 / November 20, 2007

Handbuch <i>Manual</i>	Bezeichnung <i>Designation</i>	Ausg. <i>Issue</i>	Rev. <i>Rev.</i>	Sprache <i>Language</i>
<b>C 172 / TAE 125 (Fortsetzung / Continuation)</b>				
Anhang Flughandbuch (FAA) <i>Supplement POH (FAA)</i>	Supplement POH (FAA) C 172 R,S	2	0	englisch <i>English</i>
Wartungsanhang C 172 <i>Suppl. Airplane Maintenance Manual C 172</i>	AMM-20-01	2	7	englisch <i>English</i>
Wartungsanhang C 172 <i>Suppl. Airplane Maintenance Manual C 172</i> <i>(only for use in the US)</i>	AMM-20-01 (US-Version)	1	1	englisch <i>English</i>
Einbauhandbuch C 172 <i>Installation Manual C 172</i>	IM-20-01 General	5	3	englisch <i>English</i>
	IM-20-01 Subpart F,G,H,I 14V	1	1	englisch <i>English</i>
	IM-20-01 Subpart K,L,M,N 14V	5	3	englisch <i>English</i>
	IM-20-01 Subpart N,P 28V	5	3	englisch <i>English</i>
	IM-20-01 Subpart R,S 28V	5	3	englisch <i>English</i>
<b>PA 28 / TAE 125</b>				
Anhang Flughandbuch <i>Supplement POH</i>	Anhang FHB PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180	2	1	deutsch <i>German</i>
Anhang Flughandbuch <i>Supplement POH</i>	Supplement POH PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180	2	1	englisch <i>English</i>
Anhang Flughandbuch <i>Supplement POH (FAA)</i>	Supplement POH FAA PA28-161	1	0	englisch <i>English</i>
Wartungsanhang PA 28 <i>Suppl. Airplane Maintenance Manual PA 28</i>	AMM-40-01	2	7	englisch <i>English</i>
Wartungsanhang PA28 <i>Suppl. Airplane Maintenance Manual PA28 (US-Version)</i>	AMM-40-01 (US-Version)	1	0	englisch <i>English</i>
Einbauhandbuch PA 28 <i>Installation Manual PA 28</i>	IM-40-01 General	3	1	englisch <i>English</i>
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-140	1	0	englisch <i>English</i>
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-151	1	0	englisch <i>English</i>
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-161	3	0	englisch <i>English</i>
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-161 28V	1	0	englisch <i>English</i>



**Thielert Aircraft Engines GmbH**  
**Platanenstrasse 14**  
**09350 Lichtenstein, Germany**

Tel: +49 (37204) 696 0  
Fax: +49 (37204) 696 2912  
www.centurion-engines.com  
info@centurion-engines.com

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0004, Revision 57 / 20.11.2007  
**Service Bulletin No. / Date** TM TAE 000-0004, revision 57 / November 20, 2007

Handbuch <i>Manual</i>	Bezeichnung <i>Designation</i>	Ausg. <i>Issue</i>	Rev. <i>Rev.</i>	Sprache <i>Language</i>
<b>APEX DR400 / TAE 125</b>				
Anhang Flughandbuch <i>Supplement POH</i>	Supplement POH DR400	1	3	englisch <i>English</i>
<b>PA 28 / CENTURION 2.0 (TAE125-02)</b>				
Wartungsanhang PA 28 <i>Suppl. Airplane Maintenance Manual PA 28</i>	AMM-40-02	1	1	englisch <i>English</i>
Einbauhandbuch PA 28 <i>Installation Manual PA 28</i>	IM-40-02 PA28-161 14-28 V	1	0	englisch <i>English</i>
<b>C-172 / CENTURION 2.0 (TAE125-02)</b>				
Wartungsanhang C-172 <i>Suppl. Airplane Maintenance Manual C-172</i>	AMM-20-02	1	1	englisch <i>English</i>
Einbauhandbuch C-172 <i>Installation Manual C-172</i>	IM-20-02 C-172 R/S 28 V	1	1	englisch <i>English</i>
Umrüstanweisung C-172 <i>Conversion Instruction C-172</i>	CI-20-02 C-172 R/S 28 V	1	0	englisch <i>English</i>
<b>APEX DR400 / CENTURION 2.0 (TAE 125-02)</b>				
Anhang Flughandbuch <i>Supplement POH</i>	Supplement POH DR400	1	3	englisch <i>English</i>
Wartungsanhang DR400 <i>Suppl. Airplane Maintenance Manual DR400</i>	AMM-60-02	1	0	englisch <i>English</i>
<b>C 206 / CENTURION 4.0</b>				
Anhang Flughandbuch <i>Supplement POH</i>	Supplement POH Cessna 206	1	0	englisch <i>English</i>
Wartungsanhang Cessna 206 <i>Suppl. Airplane Maintenance Manual Cessna 206</i>	AMM-72-01	1	1	englisch <i>English</i>
Einbauhandbuch C-206 H <i>Installation Manual C-206 H</i>	IM-72-01	1	0	englisch <i>English</i>

**Zulassung:** Die technischen Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, wurden im Rahmen der Befugnisse der EASA-Genehmigung als Entwicklungsbetrieb Nr. EASA.21J.010 genehmigt.

**Approval:** The technical information contained in this document has been approved under the authority of EASA Design Organisation Approval no. EASA.21J.010.

**Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0004, Revision 56 / 16.11.2007  
**Replaces Service Bulletin No. / Date:** TM TAE 000-0004, revision 56 / November 16, 2007

Page 4 / 4